

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206488

06.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206488 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** NOD1CT
Equipamento: 200000007992 RETIFICA VOUMARD 100 CNC XHZH DUO CHS
Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
C.C: 685615 **Prioridade:** **Localização:** CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 06.02.2026 19:55:59
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** B

Sintoma da falha: CES978

Retificar calço conforme descrição.
deixar altura com 17.200mm do encosto ate o final do apoio
quantidade: 01 peça

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retificar calço conforme descrição.	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___
PC DA MANUTENÇÃO - RETIFICA CILINDRICA - 60¹ VINICIUS Edson Bento CTP/TEF22 EDV: 92777721 7/2/26					

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :__:__	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 06.02.2026 20:01:23 BRAZIL (NOD1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206409

04.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206409 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000007991 RETIFICA CHANFRO AUX. SMP
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIT
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 04.02.2026 15:02:07
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

EXECUTAR CHANFROS NO DIAMETRO DE GUIA
CHANFRAR NA RETIFICA CONFORME CROQUI
QUANTIDADE: 01
SOLICITANTE: LEON

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		EXECUTAR CHANFROS NO DIAMETRO DE GUIA	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
Edson Bento CtP/TEF22 EDV: 92777721 4/13/26							

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 04.02.2026 15:09:07 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5204338Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000003563LAVADORA SILBERHORN

Local Instal.: 6854M110-421CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI

C.C: 685421Prioridade:Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 26.11.2025 14:38:45

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: C

Sintoma da falha:CES978

Fabricar eixo do cilindro da porta	Pedido: Fernando Klébis
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo do cilindro da porta	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 929071 DATA: 30/01/26

NOME: RAFAEL ARAUJO

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:__:Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

- * 26.11.2025 14:40:49 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5205664 Tipo ordem: ZM36 Emitente: RIW4CT
Equipamento: 200000005493 BANCADA MEDIR FLUXO HIDRAULICO (L1)
Local Instal.: 6854M110-434 CtP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.01.2026 07:52:52
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Retrabalho conjunto de acoplamento
Qt 1 conjunto, 2 pcs
Retrabalhar conforme desenho em anexo
Atividade planejada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalho conjunto de acoplamento	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92907155 DATA: 30/01/26

NOME: RAFAEL ARAUJO

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 16.01.2026 07:55:48 BRAZIL (RIW4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5205623 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ASL4CT
Equipamento: 2000000018779 Maquina Preparacao de Arestas
Local Instal.: 6854M600-867 CTP/TEF13 - AFIACAO FERRAMENTAS
C.C: 685867 Prioridade: Localizacao: CT/304
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissao: 15.01.2026 09:42:16
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

RETRABALHO TRAVA DO MANDRIL
QUANTIDADE: 18 PEÇAS
RETRABALHAR CONFORME DESENHO
MAQUINA PRECARIA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHO TRAVA DO MANDRIL	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 15.01.2026 09:43:51 BRAZIL (ASL4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Lucas Vass's 3200539

TEF 32 

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5205946

28.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205946 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 19466 RETIFICA ZEMA GL600
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.01.2026 14:21:26
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR, E AJUSTAR CONJUNTO
RESP.: TELES/NILSON ARAUJO
QTD: 1+1+1+1+1
MATERIAIS CONFORME DESENHO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR, E AJUSTAR CONJUNTO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 23.01.2026 14:23:13 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

30/01/26 Teles

Ordem: 5204785 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000014652 LAVADORA SUBRA - L78 LES/SB
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.12.2025 14:11:17
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar porca do termoelemento	Pedido: Cleverson Zavatti
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar porca do termoelemento	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO 5204785 EDV: DATA: 31/01/26 NOME: Cleverson Zavatti VISTO:						

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____ : ____: ____: ____ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 10.12.2025 14:12:59 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5206055 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ASL4CT
 Equipamento: 200000007438 AFIADORA TTB N°5 TGC 64F
 Local Instal.: 6854M600-867 CTP/TEF13 - AFIACAO FERRAMENTAS
 C.C: 685867 Prioridade: Localização: CT/304
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.01.2026 11:14:14
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

FABRICAR PORCA
QUANTIDADE: 2 PEÇAS
FABRICAR CONFORME DESENHO
SOLICITANTE: LUCAS ASSIS

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR PORCA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: __/__/__

NOME: _____

VISTO: _____

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__:__: Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 27.01.2026 11:16:02 BRAZIL (ASL4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 03/02/26 *[Assinatura]*

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206317

02.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206317 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NSC9CT
 Equipamento: 200000023745 CENTRAL ELETROLITO SKO
 Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 02.02.2026 20:44:19
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Retirar tampa flutuador rotametro

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Retirar tampa flutuador rotametro	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
------	-----------------------------------	---------	---------	-------------	--

Edson Bento
 Ctp/TEF22
 EDV: 92777721
 2/2/26

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 02.02.2026 20:45:52 BRAZIL (NSC9CT)
- * Retirar tampa do flutuador de inox do rotametro.
- * 02.02.2026 20:47:50 BRAZIL (NSC9CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5205946Tipo ordem: ZM36Emitente: SCL9CT

Equipamento: 19466RETIFICA ZEMA GL600

Local Instal.: 6854M310-552CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN

C.C: 685552Prioridade:Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 23.01.2026 14:21:26

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:CES978

RETRABALHAR, E AJUSTAR CONJUNTO

RESP.: TELES/NILSON ARAUJO

QTD: 1+1+1+1+1+1

MATERIAIS CONFORME DESENHO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR, E AJUSTAR CONJUNTO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Edson Bento
CTP/TEF22
EDV: 92777721

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ____/____/____
NOME: _____
VISTO: _____

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__:Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 23.01.2026 14:23:13 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204389

03.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204389 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ENB9CT
 Equipamento: 63506 TORNO BENZINGER
 Local Instal.: 6854M110-401 CTP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.11.2025 13:02:03
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

FABRICAR PEÇAS CAVALETE BENZINGER

Orçamento - 03/12/2025 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR PEÇAS CAVALETE BENZINGER	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CIPITEF22
EDV: 92777721

02/12/2025

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 27.11.2025 13:00:30 BRAZIL (EUJ1CT)
- * FABRICAR PEÇAS CAVALETE BENZINGER DUPLICAR TODO DESENHO
- * SOLICITANTE JAELEURICH
- * PRIORIDADE ALTA ESTOQUE ZERO
- * DESENHOS EM ANEXO
- * 27.11.2025 13:13:42 BRAZIL (EUJ1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;

Aprovação do solicitante: _____

29.01.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: _____

30.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Studer LCMV Lado 1 - 002

Localização: CT/401

Emissão: 30.01.2026 14:20:24

Prazo: 30.01.2026 Cod. ABC:

CES978

VARIANDO BATIMENTO

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

12-10-20

21.10.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4712002220-012

Aprovação do solicitante: Kegimara 92896115

02.12.2025 ' Paq.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 25

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 28.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 02/12/2025 - França

TRAVADO

VDI Ø10 - 25

4711700879-1025

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Rafaela 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601417177

21.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601417177 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4712002220-016

Pallet SPS UP - 016

C.C: 685556 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 16.10.2025 18:19:08

Atividade: TPM TPM

Prazo: 16.10.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 21/10/2025 - Thais
QUEBRA LINGUETA.
Pallet SPS UP - 016
4712002220-016

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	QUEBRA LINGUETA.	FF0600	0,0	HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

0

Aprovação do solicitante: Kegmara 92896115

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115

01.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 696 UIN - 011

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 26.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 27/11/2025 - França

REVISÃO

Holder 696 UIN - 011

4711801696-011

Aprovação do solicitante: Rglmara 42896115

04.12.2025 Pag.: 1 / 1

Prazo: 04.12.2025 Cod. ABC:

CES978

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

13.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron UIN - 003

Localização: CT/101

Emissão: 31.10.2025 10:09:41

Prazo: 31.10.2025 **Cod. ABC:**

CES978

4729108870-003

Aprovação do solicitante:

ORIC

92753248

3/2/26

12.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Chiron UIN - B

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 12.12.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Placa 411 não dá ajuste de alinhamento	FF0600	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante:

OBIZI
92753248 3/2/26

21.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento A - 011

Localização: CT/303

Emissão: 19.11.2025 06:41:56

Prazo: 19.11.2025 Cod. ABC:

CES978

variação de medidas

Pallet Elemento A - 011

4728400143-011

Edson Bente
CIP/TEF22
EDV: 92777723

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 685601434381 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801696-005

Holder 696 UIN - 005

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 22.01.2026 18:46:23

Emissão: 22.01.2026 18:46:23

Atividade: TPM TPM

Prazo: 22.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 23/01/2026 - França
Folga no eixo(quebrando ferramentas)
Holder 696 UIN - 005
4711801696-005

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Folga no eixo(quebrando ferramentas)	FF0600	0,0 HRS	___/___/___	

Edson Bento
 CIPITEF22
 EDV: 92777721

02/02/2026

Edson Bento
GtP/TEF22
0777

Edson D
CtP/TEF22
92777

EDV: 927

02/02/2026

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/____ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____