

Tatiana Branco
EDV: 928698001
PS/QMM61-CTP
24/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4714200655-0015	
Denominação		LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		12	
Em Utilização		6	
Para Conserto		3	
Interno		2	
Perdido		3	
Em estoque		2	
Em Conserto		2	
Interno		2	
Centro		685608	
Custos		MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	
Gerência		RICARDO RUI GASOLA	
Responsável		Desvios	
Calibrador com a posição n03 quebrada.		Conserto	
Inspector		Planejador de EIME	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		Supervisor	
Bandeja		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		LEONARDO DE LARA	
CX7		Observação	
17-03-2026		Nº Controle	
LP-056983		72202	
CALIBRADOR ACOMPANHHA			

Tatiana Branco
EDVA-92898001
PS/QMM61-CTP
02/08/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716405840-0001	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		2	
Em Utilização		1	
Em estoque		3	
Em Conserto		Conserto	
Interno			
Centro		Custos	
685615		MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	
RICARDO RUI		GASOLA	
Responsável		Gerência	
Desvios		Rato 0,30mm ± 0,1mm (Posição nº08) está danificado.	
Conserto		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
PAULINA PERES		PAULO LASKOSKI	
RAFAEL CHLAD		No Controle	
Bandeja		Observação	
PR2		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
06-04-2026		72440	
No RS		LP-057930	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH											
Equipamento		4715300945-0002											
Disponibilidade		<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto	1	Interno		Em estoque	1
Status	Qtd												
Em Utilização	1												
Para Conserto	1												
Interno													
Em estoque	1												
Ação		Conserto											
Centro	685551	Gerência	Responsável										
Custos	MOE1-UP - Usinagem Mole	Jose Andres	LAGUARDIA MEJIA										
Desvios		Calibrador com posição nº12 quebrada.											
Conserto		Conserto											
Denominação		LO											
Inspector		PAULO LASKOSKI											
Planejador de EIME		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA											
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação										
LP-058644	18-06-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHHA										
			No Controle										
			74053										

Taliana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CIP
 22/08/26

Tatiana Branco
EDV: 82688001
PS/QMM61-CTP
24/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316500159-0020	
Denominação		LY44P24	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		2	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		2	
Perdido		1	
Centro		Conserto	
Centro	685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR
Custos	685487	CECCON	CECCON
Gerência	Responsável	Desvios	
Posição nº4 danificada (4x). Posição nº1, 100 e 200 faltando.		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ		Observação	
No RS		Data Emissão	
Bandeja		CX2	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		72218	
LP-0562220		17-03-2026	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CIP
 25/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																									
Equipamento		4715900489-0002																									
Denominação		LS																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td rowspan="7">Conserto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>1</td> </tr> </table>		Disponibilidade		Conserto	Ação		Status	Qtd	Sucitado	2	Em Utilização	1	Para Conserto	1	Em Conserto	1	<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>685541</td> </tr> <tr> <td>Gerência</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem</td> <td>Mole 17 MM Série B</td> </tr> <tr> <td>Responsável</td> <td>EMANUEL VITOR</td> <td>CECCON</td> </tr> </table>		Centro	Custos	685541	Gerência	MOE1-DHK - Usinagem	Mole 17 MM Série B	Responsável	EMANUEL VITOR	CECCON
Disponibilidade		Conserto																									
Ação																											
Status	Qtd																										
Sucitado	2																										
Em Utilização	1																										
Para Conserto	1																										
Em Conserto	1																										
Centro	Custos	685541																									
Gerência	MOE1-DHK - Usinagem	Mole 17 MM Série B																									
Responsável	EMANUEL VITOR	CECCON																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Distância 10,5mm ±0,05 (1º filete compi) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 10,228mm - posição nº03 Distância 37,5mm ±0,3mm(1º filete compi) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 36,074mm - posição nº02 Conserto </td> </tr> </table>				Desvios		Distância 10,5mm ±0,05 (1º filete compi) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 10,228mm - posição nº03 Distância 37,5mm ±0,3mm(1º filete compi) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 36,074mm - posição nº02 Conserto																					
Desvios																											
Distância 10,5mm ±0,05 (1º filete compi) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 10,228mm - posição nº03 Distância 37,5mm ±0,3mm(1º filete compi) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 36,074mm - posição nº02 Conserto																											
Inspetor		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES																									
Supervisor		PAULO LASKOSKI																									
Planejador de EIME		FELIPE EZAU MALINOSKI																									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																								
LP-056776	07-04-2026	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA																								
		Nº Controle																									
		72456																									

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CTP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH														
Equipamento		4715900576-0001														
Denominação		LS "UIN2"														
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Interno</td><td></td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto	1	Interno			Centro Custos	
		Disponibilidade		Ação												
		Status	Qtd	Conserto												
		Em Utilização	1													
Para Conserto	1															
Interno																
Gerência		685554														
Responsável		MOE1-UIN - JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios		Ø 30.315 + 0,014 (gasto 30.338) no limite do gasto, valor da medição Ø 30,338mm														
Conserto																
Inspector		Supervisor														
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI														
GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA		Planejador de EIME														
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação													
LP-057430	06-05-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHHA													
		72695														
		No Controle														