

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH													
Equipamento			Denominação																
4738360359-0002			JMK6-PINO BANCADA LOGIC Ø4.983																
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qty</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qty	Conserto	Sucitado	2	Para Conserto Interno	2	Em Utilização	1	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Disponibilidade		Ação																	
Status	Qty	Conserto																	
Sucitado	2																		
Para Conserto Interno	2																		
Em Utilização	1																		
			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT														
			Desvios																
			* EIME Faltando a modificação na posição nº2 (4716403591).																
			Conserto																
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME														
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle													
LP-046241	30-12-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			67731													

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360317-0001			JMK6-PINO LOGIC DM 6.00010 BICO S			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
				Desvios		
				Falta modificação 3		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-046243	30-12-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			67733

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/01/25

AP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406001-0003			LX (MEDIR ANG. DA SEDE)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Em Utilização	2				
Em estoque	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Calibrador com a posição nº 01 quebrada. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047123	22-01-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		67915

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										BOSCH		
Equipamento					Denominação							
4716406049-0002					LX (TICS)							
Disponibilidade				Ação		Centro Custos		Gerência		Responsável		
Status		Qtd		rto		685486		MOE2-IP - Montagem Bomba P		ALLAN SUPLCY DA SILVA		
Em Utilização		1										
Em construção												
Em Conserto Interno												
						Desvios						
						Calibrador faltando a modificação nº 03 conforme desenho.						
						Conserto						
In							Supervisor		Planejador de EIME			
NEU3CT - ANDRESSA/					ANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL			
Nº RS		Data		Dia		Bandeja		Observação			Nº Controle	
LP-047183		16/06/25		25		pr		CALIBRADOR ACOMPANHA			67799	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200607-0017			LG Ø 2,5 ±0,09 (UTILIZ. F 00H N37 468)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº1 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº1 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº1 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	2																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	3																				
Perdido	4																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-047245	20-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67863																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

10/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405859-0002			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	1		Desvios Calibrador está com as posições nº4 e 6 quebradas. ----- Calibrador está com as posições nº5 e 7 gastas. Conserto			
Em construção	1					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047776	14-02-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68090	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 *AND*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716500353-0015			LY9P36D.12,00/OGIVA DE MEDIÇÃO																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) ----- Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,987mm - posição nº01 (4x) ---- Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) ----- Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,987mm - posição nº01 (4x) ---- Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) ----- Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,987mm - posição nº01 (4x) ---- Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	14																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047842	26-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68172																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

10/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH												
Equipamento			Denominação															
4738360859-0003			JMK6-PINO MEDICAO 9,992															
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qty</td><td rowspan="4">Modificação</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qty	Modificação	Sucitado	1	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Disponibilidade		Ação																
Status	Qty	Modificação																
Sucitado	1																	
Para Conserto Interno	1																	
Em Utilização	1																	
685555		MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA															
		Desvios																
		Executar modificação 1																
		Modificação																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle													
LP-048144	29-01-2025	cx 08	CALIBRADOR ACOMPANHA		67992													

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 
08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500143-0098			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	40		685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Em Utilização	8				
Para Conserto Interno	6		Desvios		
Em estoque	1		Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)		
Em Conserto Interno	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048197	11-03-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68235

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0072			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	40			685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	6			Desvios		
Em estoque	1			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048198	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68234	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento			Denominação																							
4316500143-0103			LY39P24/7,45																							
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto								
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																								
Desvios																										
Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Sucatado	40																									
Em Utilização	9																									
Em Exame Interno	3																									
Para Conserto Interno	6																									
Em Conserto Interno	1																									
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																					
LP-048646	26-03-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68370																					

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento			Denominação																							
4316500143-0010			LY39P24/7,45																							
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto								
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																								
Desvios																										
Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº03 (2x)																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Sucitado	40																									
Em Utilização	9																									
Em Exame Interno	3																									
Para Conserto Interno	6																									
Em Conserto Interno	1																									
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																					
LP-048647	26-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68373																					

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500143-0101			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	40		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	9				
Em Exame Interno	3		Desvios		
Para Conserto Interno	6		Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048648	26-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68369

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0082			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,019mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,019mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,019mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	59																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Exame Interno	8																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	3																			

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-048717	24-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68333	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500143-0096			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano (2x) - posição n°03</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano (2x) - posição n°03			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano (2x) - posição n°03																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	40																			
Em Utilização	8																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	6																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048734	31-03-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68409															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

APR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500142-0114			LY39P24/4,95																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685487</td><td>MOE1-IP - Cilindro e Elemento A</td><td>ALLAN SUPLICY DA SILVA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,40mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA	Desvios			Raio 0,40mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA																			
Desvios																					
Raio 0,40mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	33																				
Em Utilização	4																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-048768	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68239																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360221-0143			JMK6-PINO BANCADA LOGIC DM 4,00410 MI																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Posição 01 descolada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Posição 01 descolada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Posição 01 descolada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	89																				
Em Utilização	11																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	3																				
Em estoque	2																				
Perdido	2																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049033	03-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68462																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0046			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME Apresenta forma ruim, ocasionando delta alto.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME Apresenta forma ruim, ocasionando delta alto.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME Apresenta forma ruim, ocasionando delta alto.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	59																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	4																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	5																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049044	31-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68389																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

10/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405790-0004			LX (Medir "Ruckstehmab")		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Sucatado	2				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com posição nº02 travada. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049355	31-03-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68396

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

APR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200623-0061			LG Ø2,000 +0,1 -0,05																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Verificar chanfro 0,3mm X 45° (2x) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,227x30° - posição nº01 e 03</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Verificar chanfro 0,3mm X 45° (2x) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,227x30° - posição nº01 e 03			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Verificar chanfro 0,3mm X 45° (2x) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,227x30° - posição nº01 e 03																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	24																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	6																				
Em estoque	2																				
Perdido	5																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049356	31-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68428																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/07/25

PR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200623-0011			LG Ø2,000 +0,1 -0,05																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas na superfície de medição do chanfro 0,3mm X 45° (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com batidas na superfície de medição do chanfro 0,3mm X 45° (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com batidas na superfície de medição do chanfro 0,3mm X 45° (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	24																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	5																				
Em estoque	2																				
Perdido	5																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049365	03-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68467																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4316500143-0105			LY39P24/7,45				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		685484			MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	40						
Em Utilização	9						
Para Conserto Interno	8		Desvios				
Em Conserto Interno	2		Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº02 (2x)				
			Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-049502	22-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68608		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500143-0108			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	40				
Em Utilização	9				
Para Conserto Interno	9				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº03		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049505	05-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68669

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716403836-0002			LX(MEDIR PROF.43.9±0.3/42°/22°		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	3				
Sucitado	1				
Em Utilização	1				
Para Conserto	1				
			Desvios		
			Calibrador faltando posição nº 15 conforme desenho e posição nº 04 solta.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049726	19-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68780

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4715900586-0003			LS "UIN3"				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd	Conserto	685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Sucitado	2						
Em Utilização	1		Desvios				
Para Conserto Interno	1		Calibrador está oxidado.				
Em estoque	1		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049766	14-05-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			68742	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 *ANR*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509711-0004			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Transferido	1				
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
			Desvios		
			Diametro 8.00±0.015 (gasto 8.03)=mod.02 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 7,970mm Calibrador com oxidação na superfície de medição		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049773	22-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68809

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento				Denominação																	
4738360434-0093				JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500 DIGITAL																	
Disponibilidade			Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Não calibra, valor de tensão alto.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Não calibra, valor de tensão alto.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Não calibra, valor de tensão alto.																					
Conserto																					
Status	Qty		Conserto																		
Sucitado	60																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em Reclamação	2																				
Em Conserto Interno	10																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049865	20-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68799																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716403841-0001				LX(MEDIR PROF.2±1/23°45'/18°E			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3			685551	MOE1-UP - Usinagem Moie	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1						
Em Utilização				Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando posição nº15 conforme desenho.			
Em estoque	4			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049971	30-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			68867	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716507918-0043				LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado	36			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	7						
Em Exame Interno	3			Desvios			
Para Conserto Interno	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			
Em Conserto Interno	5			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050139	04-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			68916	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

08/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0089			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado em desenho. - Desvio detectado no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado em desenho. - Desvio detectado no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com valores de calibração fora do especificado em desenho. - Desvio detectado no processo seguinte.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	5																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	9																				
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME																		
-	PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050156	06-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68955																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH											
Equipamento		Denominação														
4316500164-0008		LY44P24/6,00														
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>4</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>5</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	4	Para Conserto Interno	1	Em estoque	5	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação												
		Status	Qtd	Conserto												
		Sucitado	4													
		Para Conserto Interno	1													
Em estoque	5															
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																
Calibrador fora das especificações de desenho: Distância de 25,2±0,2 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 43,026mm - posição nº02 Raio 2,984 - 0,034mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,009mm - posição nº01 (4x) Calibrador faltando raio 0,95mm conforme desenho, posição nº02																
Conserto																
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle												
LP-050258	13-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	69018												

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

10/07/25 

* Sem conserto.

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510492-0003			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Modificação	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucatado	1					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Executar modificação 2, conforme desenho.			
			Modificação			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050298	05-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68935	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

08/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4714200990-0002			LG Ø2,50+0,1-0,05												
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
Posição 3 descolada															
Conserto															
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-050478	25-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69079										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/07/25 