

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900591-0002			LS		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2		685613	MSI2-CRIN	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Ø14,431mm -0,011mm (gasto Ø14,408mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø14,408mm - posição nº1		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-043689	20-08-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		66752

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316403205																				
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Posição 10 danificada. (segue posição 9 e 10 apenas) - 13948742</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Posição 10 danificada. (segue posição 9 e 10 apenas) - 13948742			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Posição 10 danificada. (segue posição 9 e 10 apenas) - 13948742																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	19																			
Em Utilização	13																			
Em estoque	5																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-045882	21-11-2024	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA	67499																

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200882-0002			LG 8.5+0.5			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Conserto	685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucatado	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Calibrador com batidas nas faces de medição das posições nº1 e 3.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047197	20-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67862	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento		Denominação				
4712003127						
Disponibilidade Status Qtd Ação Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685138	MOE3-CRIN - Pré-Set CRIN	JEAN CARLOS DE ARAUJO		
		Desvios				
		Distância 11mm não esta conforme desenho. Valor medido 13mm - 13998986				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		ADRIANO COURELLI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048173	20-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68146	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0020			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. ---- - Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm ---- - - Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm ---- - - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,018mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. ---- - Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm ---- - - Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm ---- - - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,018mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. ---- - Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm ---- - - Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm ---- - - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,018mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	7																			
Em Utilização	5																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	13																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048269	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68230															

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

14/07/25

DR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716600026						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2		Desvios			
Em Reclamação	1		Colar posições conforme desenho. <i>Salto gravar norma e série 0004 a 0008</i> Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048512	27-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68380	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/07/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300741-0002			LO			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Utilização	1			Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-049045	31-03-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			68394

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										BOSCH																
Equipamento				Denominação																						
4738360434-0088				JMK6-OGIVA 3,5010uM																						
Disponibilidade			Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>							Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																								
Desvios																										
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Sucitado	59																									
Em Utilização	8																									
Para Conserto Interno	8																									
Em construção	1																									
Perdido	3																									
Em Reclamação	2																									
Em Conserto Interno	6																									

Inspetor				Supervisor			Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI			MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão		Bandeja		Observação			Nº Controle	
LP-049296	07-05-2025		cx1		CALIBRADOR ACOMPANHA			68698	

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

PS/QMM61-CtP

11/07/25

9/10/14

940 - 26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406046-0001			LX (USADO C/ 4716511292)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador faltando posição nº 05 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049317	12-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68258

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/03/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507220-0004			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	1					
			Desvios			
			Planeza máxima de 0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,0017mm.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		JOAO VICTOR LOPES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049374	09-04-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68500	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716510580-0001			LY												
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA													
Desvios															
Calibrador faltando modificação nº 01 conforme desenho.															
Conserto															
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-049390	16-04-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68582										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP *APR*
1107/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4714200909-0007			LG 5H10 (+0,048)								
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685491</td><td>MOE2-IP - Sleeve Elemento H</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685491	MOE2-IP - Sleeve Elemento H	EMANUEL VITOR CECCON
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685491	MOE2-IP - Sleeve Elemento H		EMANUEL VITOR CECCON								
Status	Qtd										
Sucitado	3										
Em Utilização	1										
Para Conserto Interno	1										
Em estoque	1										
Perdido	2										
			Desvios Calibrador com danificações na posição nº3. Conserto								
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-049503	23-04-2025	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68620						

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

11/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento			Denominação																		
4716404766-0019			LX																		
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIT</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 0,300 -0,05 (gasto 0,40) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,422mm - posição nº01</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 0,300 -0,05 (gasto 0,40) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,422mm - posição nº01			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Diâmetro 0,300 -0,05 (gasto 0,40) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,422mm - posição nº01																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	11																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049649	06-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68695																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																															
Equipamento		Denominação																																		
4738360388-0047		JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																																		
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="8">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Sucitado</td><td>20</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>5</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>6</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>7</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>7</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	20	Para Conserto Interno	5	Em Exame Interno	3	Em Utilização	6	Em estoque	7	Em Conserto Interno	7	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																		
Status	Qtd																																			
Sucitado	20																																			
Para Conserto Interno	5																																			
Em Exame Interno	3																																			
Em Utilização	6																																			
Em estoque	7																																			
Em Conserto Interno	7																																			
Centro Custos	Gerência	Responsável																																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																		
Desvios																																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																																				
Conserto																																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																															
LP-049665	06-05-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68692																															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/07/25

PR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405183-0002			LX (USADO COM 4738360643)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685557	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Calibrador está com danificações na superfície do prisma.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAUL LASKOSKI	GEOVANE AMANCIO ALVES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049756	20-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68793	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0062			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,016mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,016mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,016mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	60																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em Reclamação	2																				
Em Conserto Interno	9																				

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049863	19-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68788

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/07/25

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/07/25 *AND*