

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716403315-0005			LX-OGIVA MEDIÇÃO COMPLETA MOV.																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">RAIO 1.25 ± 0.1 está com topo plano 2x</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			RAIO 1.25 ± 0.1 está com topo plano 2x			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
RAIO 1.25 ± 0.1 está com topo plano 2x																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	3																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051215	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69301															


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
30/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																														
Equipamento		Denominação																																
4716500354-0019		LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO																																
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="6">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>9</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>3</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	9	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Em Conserto Interno	2	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,0194mm - posição nº01 (4x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,0194mm - posição nº01 (4x)			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																
Status	Qtd																																	
Sucitado	9																																	
Em Utilização	3																																	
Para Conserto Interno	1																																	
Em estoque	1																																	
Em Conserto Interno	2																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																																
Desvios																																		
Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,0194mm - posição nº01 (4x)																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																													
LP-051306	21-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69271																													

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200830-0002			LG 2.56 +0.05 "UIN3"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685701	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1		Desvios Calibrador com Ø2,570mm ±0,002mm (GASTO Ø2,560mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø2,560mm. Conserto		
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em Exame Interno	1				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052222	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69531

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716502891-0007			LY9P36 11,00/ OGIVA DE MEDIÇÃO			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	3			Raio 0,75mm ±0,05mm - gasto 0,65 - pos 6 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,20mm - posição nº06		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052375	04-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69630	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316401555-0010			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,4 está com topo plano - posição nº03</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,4 está com topo plano - posição nº03			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Raio 0,4 está com topo plano - posição nº03																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	2																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052376	04-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69623																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500176-0046			LY44P24/8,00		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em estoque	2		Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição n°100 (2x)		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052379	01-09-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69618

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																			
Equipamento			Denominação																					
4716406118-0001			LX																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <td rowspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	<table border="1"> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Distância 15,5mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 14,110mm - posição nº02 Conserto </td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios Distância 15,5mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 14,110mm - posição nº02 Conserto		
Disponibilidade		Ação																						
Status	Qtd	Conserto																						
Em Utilização	1																							
Para Conserto Interno	1																							
Centro Custos	Gerência	Responsável																						
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																						
Desvios Distância 15,5mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 14,110mm - posição nº02 Conserto																								
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																			
LP-052382	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69528																			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360434-0046			JMK6-OGIVA 3,5010uM														
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável											
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT											
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm. Conserto																	
Status	Qtd																
Sucitado	60																
Em Utilização	6																
Para Conserto Interno	6																
Em construção	1																
Perdido	3																
Em Reclamação	4																
Em Conserto Interno	7																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-053026	17-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71051												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715300888-0033			LO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	22																				
Em Utilização	12																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053420	01-10-2025	vc4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70875																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200655-0004			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	12																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	3																				
Perdido	3																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053426	15-10-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71028																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200655-0002			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685613</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº01 quebrada. Calibrador com a posição nº03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº01 quebrada. Calibrador com a posição nº03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº01 quebrada. Calibrador com a posição nº03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	12																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	5																			
Perdido	3																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053428	15-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71032															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715600170-0012			LQ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Falta indicação modificação nº04 no desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Falta indicação modificação nº04 no desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Falta indicação modificação nº04 no desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Para Reclamação	1																				
Sucitado	5																				
Para Exame Interno	1																				
Em Utilização	1																				
Em estoque	1																				
Perdido	1																				
Em Reclamação	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053442	27-10-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71119																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511646-0002			LY (CRIN2/DMAX)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	1		Calibrador faltando modificação nº03 conforme desenho; Distância de 18,00mm -0,05mm está fora do limite especificado. Valor da medição 18,273mm.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053449	03-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71153	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360432-0060			JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685411</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME quebrado no processo de produção.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			EIME quebrado no processo de produção.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME quebrado no processo de produção.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	42																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Exame Interno	1																			
Em construção	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053569	06-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71176															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300936-0005			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	2		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador com a posição nº 02 quebrada.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053884	28-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71333

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511975-0001			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
			685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT	
			Desvios			
			Calibrador faltando a modificação nº 02 conforme desenho.			
Status	Qtd	Conserto	Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053960	10-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71202	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/10/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958-0004			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	13				
Sucitado	1				
Em Utilização	3		Desvios		
		Conserto	Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,0510mm - posição nº21 Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,0502mm - posição nº20		
Em estoque	8		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054160	04-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71383

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0050			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI						ALEX TURKOT														
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	37																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Utilização	8																				
Em construção	4																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054175	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71402																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
21/01/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200773-0003			LG Ø 5,0 ± 0,025		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Diâmetro 4,981mm ±0,0013mm (gasto 4,975mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø4,975mm - posição nº3		
Em estoque	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054563	18-12-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71540

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716506184-0004			LY UP				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	2			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	2			No enviar notificação de N/C. Calibrador com oxidação na superfície de meio.			
Em Conserto Interno	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-054577	17-12-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA			71499	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405783-0001			LX medir angulo 90°		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		68	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1				
Em estoque	4		Desvios		
		Diâmetro 15,918mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø15,906mm - posição nº 08 Calibrador com as posições nº 01 e 02 soltas.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054589	14-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71623

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405271-0001			LX ESP.DACUPULA		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Sucitado	2				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1				
Em estoque	1				
		Desvios			
		Raio 0,40mm ± 0,05mm com topo plano			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054605	18-12-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71538

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																														
Equipamento		Denominação																																	
4738360386-0041		JMK6-OGIVA 4,00																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="6">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>30</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>12</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>14</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>10</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	30	Para Conserto Interno	2	Em Utilização	12	Em estoque	14	Em Conserto Interno	10	<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																	
Status	Qtd	Conserto																																	
Sucitado	30																																		
Para Conserto Interno	2																																		
Em Utilização	12																																		
Em estoque	14																																		
Em Conserto Interno	10																																		
Centro Custos	Gerência	Responsável																																	
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																	
Desvios																																			
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.																																			
Conserto																																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																															
LP-054610	09-01-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA	71583																															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-C
Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716512181											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td>Construção</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação						
			Status	Qtd	Construção						
			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT						
			Desvios								
Confeccionar uma unidade conforme desenho. Descaracterizar e gravar norma conforme desenho. Novo série 0001. Peça acompanha. Construção											
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-054615	13-01-2026		CALIBRADOR ACOMPANHA		71622						


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200484-0030			LG 10,0+0,05			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	5			Desvios		
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	2			Calibrador faltando posição nº03(1x) conforme desenho. Conserto		
Em estoque	11					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-054823	13-11-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA			71239

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405556-0002			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando posição nº3 conforme desenho.			
Em estoque	3		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054832	03-12-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71364	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

 30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714300012-0002			LG JOGO COM 6 PECAS		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	1				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
			Calibrador faltando as posições nº 02 e 03 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054914	21-01-2026	CX3			71684

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0041			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com danificações na face de medição.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054957	26-01-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71726	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0037			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	7					
Em Utilização	8			Desvios		
Em estoque	8			Não calibra. Diâmetro gasto.		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054972	22-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71700	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																															
Equipamento		Denominação																																		
4738360388-0028		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Para Conserto Interno	7	Em Utilização	8	Em estoque	8	Em Conserto Interno	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm . </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm .			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																		
Status	Qtd																																			
Sucitado	20	Conserto																																		
Para Conserto Interno	7																																			
Em Utilização	8																																			
Em estoque	8																																			
Em Conserto Interno	5																																			
Centro Custos	Gerência	Responsável																																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																		
Desvios																																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm .																																				
Conserto																																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																
LP-054975	21-01-2026	cx1		71697																																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4738360388-0006		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado em plano de controle QMM61.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado em plano de controle QMM61.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado em plano de controle QMM61.																				
Conserto																				
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	7																			
Em Utilização	8																			
Em estoque	8																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-054977	21-01-2026	CX1		71683																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/OMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509013-0007			LY (CONEXÃO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	2				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em Utilização	2		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054979	20-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71673

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/OMM61-CtP


 30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0043			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055066	28-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71732	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500142-0116			LY39P24/4,95																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	33																			
Em Utilização	2																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	5																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055199	30-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71775															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0012			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Exame Interno	3																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	10																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	7																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055348	11-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71884															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0048			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucutado	20																			
Em Exame Interno	3																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	9																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055349	11-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71883															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																	
Equipamento		Denominação																																				
4738360388-0047		JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Em Exame Interno	3	Em Utilização	5	Para Conserto Interno	7	Em estoque	3	Em Conserto Interno	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																				
Status	Qtd																																					
Sucitado	20	Conserto																																				
Em Exame Interno	3																																					
Em Utilização	5																																					
Para Conserto Interno	7																																					
Em estoque	3																																					
Em Conserto Interno	10																																					
Centro Custos	Gerência	Responsável																																				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																																				
Desvios																																						
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																																						
Conserto																																						
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																	
LP-055352	11-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71880																																	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716512050						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	
Desativado	1		Desvios Descaracterizar, pintar e gravar norma conforme desenho. Novos series (0004; 0005; 0006 e 0007) Peças acompanham com ficha de validação (NÃO MISTURAR). Construção			
Sucitado	1					
Em construção	4					
Em estoque	2					
			Inspetor			
			Supervisor		Planejador de EIME	
			PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055357	10-02-2026		CALIBRADOR ACOMPANHA		71864	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360388-0008			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ														
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável											
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT											
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm. Conserto																	
Status	Qtd																
Sucitado	20																
Em Exame Interno	3																
Em Utilização	5																
Para Conserto Interno	13																
Em estoque	3																
Em Conserto Interno	4																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-055362	06-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71837												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316503394-0033			LY39P23/9,95																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	7																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	2																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055385	07-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71847																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508293-0004			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	3			Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055389	07-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71844	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0030			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Base com suporte do relógio quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Base com suporte do relógio quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Base com suporte do relógio quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	9																			
Transferido	3																			
Sucitado	97																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	55																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055390	06-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71826															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500142-0097			LY39P24/4,95			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	33			685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com a posição nº3 gasta conforme desenho.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055678	26-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72015	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500143-0061			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	40		685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	8				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em Conserto Interno	9		Calibrador faltando posição nº3 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055680	26-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72013

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507930-0034			LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com a face de medição danificada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	29																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055700	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		72047															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0035																				
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00312mm, desgaste de uso.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00312mm, desgaste de uso.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00312mm, desgaste de uso.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	37																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	7																			
Em construção	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055703	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71907															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506184-0003			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	2				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2		Desvios		
			Calibrador com oxidação na superfície de medição posição nº 01.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053912	25-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71308

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
30/03/26