

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360942-0006			JMK6-OGIVA 4,00 LCMV		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	3		Desvios		
Em Utilização	2		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,009mm		
Para Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050245	11-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68986

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH													
Equipamento		Denominação															
4715301136-0003		LO															
		Centro Custos	Gerência	Responsável													
		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Sucataado</td><td>1</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucataado	1	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1			
Disponibilidade		Ação															
Status	Qtd																
Sucataado	1	Conserto															
Em Utilização	1																
Para Conserto Interno	1																
		Desvios															
		Calibrador faltando modificação nº05 conforme desenho; Calibrador com folga posição 01+02 (2x), falta ajuste G conforme desenho; Distância 0,0mm ± 0,01mm está fora do especificado. Valor da medição -0,04mm; Distância 7,5mm ± 0,01mm está fora do especificado. Valor da medição -7,48mm; Distância 7,05mm ± 0,01mm está fora do especificado. Valor da medição 7,03mm; Distância 2,57mm ± 0,01mm está fora do especificado. Valor da medição 2,60mm;															
		Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI													
Nº RS	Data Emiss	Bandeja	Observação	Nº Controle													
LP-050251	06-06-2	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	68953													

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4315301245-0006			LO				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		685546			MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Transferido	1						
Sucitado	1						
Em Utilização	2		Desvios				
Para Conserto Interno	1		Calibrador com rebarba e danificações na superfície de medição do diâmetro de 2,58mm -0,01mm- Posição nº07.				
Em estoque	2		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050761	09-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69189	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
29/04/26


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900530-0003			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd					
Sucitado	1		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1					
Em Exame Interno	1					
			Desvios			
			Calibrador faltando a modificação nº 03 conforme desenho. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050781	10-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69199	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							BOSCH	
Equipamento				Denominação				
4716507673-0004				LY				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Sucitado	3			Desvios				
Em Utilização	1							
Para Conserto Interno	1							
Em construção	1							
				Calibrador com posição nº01+02 descolada.				
				Conserto				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle		
LP-051027	21-07-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA			69255		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716508652-0005			LY (USADO C/ 4716405322)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucando	5				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador com oxidação na superfície de medição.		
Em construção	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051031	21-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69251

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200648-0027			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (Gasto 23,000) está no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm- Posição nº01</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (Gasto 23,000) está no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm- Posição nº01			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (Gasto 23,000) está no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm- Posição nº01																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	21																			
Em Utilização	9																			
Para Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051034	21-07-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	69262																

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



17/04/26

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4713400023-0032			LB M17X0,75-6E				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	22			Desvios		Calibrador com cavaco entre os filetes da rosca. Conserto	
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	2						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051035	21-07-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA			69258	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/04/26


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714900142-0139			Lk Ø26,00 -0,030 -0,080			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	79					
Em Utilização	11		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador com danificações na superfície de medição do diâmetro 25,961mm +0,005mm.			
Em construção	3		Conserto			
Em estoque	6					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051046	09-07-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69192	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404447-0032			LX (USADO COM 4716507177)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 11 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 11 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 11 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	4																			
Sucitado	15																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051054	03-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA	69135																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


28/04/26

0,8


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506422-0022			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	3				
Em Utilização	6		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Reclamação	2		Conserto		
Em Conserto Interno	4				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051079	16-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69234

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200661-0012			LG (Ø3,00 +0,10 -0,05)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	4				
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	4				
			Desvios		
			Ø2,943mm ±0,005mm (GASTO Ø2,943mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø2,943mm		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051141	30-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		69104

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4713800731-0030			LF																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Posição 2 gasta</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Posição 2 gasta			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Posição 2 gasta																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	9																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051152	24-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69072															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento			Denominação																		
4714200628-0027			LG Ø4,970 + 0,11																		
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 04 quebrada 2x.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 04 quebrada 2x.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 04 quebrada 2x.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	3																				
Em Utilização	12																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	1																				
Em estoque	12																				

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051153	24-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69069

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404447-0010			LX (USADO COM 4716507177)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 11 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 11 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 11 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	4																				
Sucitado	15																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051154	24-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69068																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716405722-0001			LX (2,8±0,3)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com marcas de gasto no topo da posição nº02.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com marcas de gasto no topo da posição nº02.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com marcas de gasto no topo da posição nº02.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052100	26-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69570																


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
17/09/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405415-0006			LX "UIN"			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	2			685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	3					
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			ERIFICAÇÃO CANTO VIVO da posição nº03 está danificado.		
Em estoque	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-052101	26-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69571

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4712406099-0009			JMK6-JMK DM 11,920			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	8					
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
		Conserto	Desvios			
			Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.			
			Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052237	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69493	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																			
Equipamento		Denominação																						
4738360844-0002		JMK6-PINO MEDICAO ANEL 11,770																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> <td rowspan="2">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Em Utilização	1	Conserto	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios EIME Com desgaste excessivo, não mede corretamente, necessário a substituição das posições nº1+2. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios EIME Com desgaste excessivo, não mede corretamente, necessário a substituição das posições nº1+2. Conserto				
Disponibilidade		Ação																						
Status	Qtd																							
Em Utilização	1	Conserto																						
Em Conserto Interno	1																							
Centro Custos	Gerência	Responsável																						
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																						
Desvios EIME Com desgaste excessivo, não mede corretamente, necessário a substituição das posições nº1+2. Conserto																								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																				
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																			
LP-052244	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69516																			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4716500353-0018		LY9P36D.12,00/OGIVA DE MEDIÇÃO																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="5">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	14	Para Conserto Interno	2	Em estoque	2	Em Conserto Interno	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 5,992mm - posição nº01 (04x) </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 5,992mm - posição nº01 (04x)			Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	14																															
Para Conserto Interno	2																															
Em estoque	2																															
Em Conserto Interno	2																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																														
Desvios																																
Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 5,992mm - posição nº01 (04x)																																
Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-052377	04-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69629																											

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506423-0024			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	18		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6				
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052406	01-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69616

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405358-0003			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3					
Sucitado	6		Desvios			
Em Utilização	2		Calibrador com danificações na superfície de medição do paralelo de 0,005/B. Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052627	11-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70672	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

30/04/26



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301232-0001			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador faltando posição nº200 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052677	11-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70673

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
23/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300741-0001			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052705	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69515

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200693-0009			LG 9,30 +0,05																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	3																				
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	5																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052706	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69529																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200627-0025			LG Ø1,50																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	4																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	2																				
Em estoque	1																				
Perdido	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052708	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69533																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH		
Equipamento			Denominação			
4714200648-0040			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	21			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	6			Calibrador com Ø23,009mm ±0,002mm (GASTO Ø23,000mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø23,001mm.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052710	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69527	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4713800731-0032			LF																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 02 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 02 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 02 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	7																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	7																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052711	05-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69647																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509390-0004			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	1		Desvios Calibrador com posição nº01 travada. Conserto			
Em Utilização	2					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052744	11-09-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		70669	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360432-0067			JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	42			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	14					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em construção	4			Pino quebrado.		
Em Conserto Interno	7			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052791	12-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70678	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300764-0008			LO (MEDIR POS.Ø2,5±0,15			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador com a posição nº 13 quebrada.			
Em estoque	2	Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052915	26-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70768	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360593-0005			JMK6-PINO MED.7,910		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Exame Interno	1				
Em Utilização	2				
Em Reclamação	1		Desvios		
			EIME Ok, porem passado para retrabalho para executar modificação conforme desenho. REDESENHADO.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052919	03-10-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70893

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360592-0009					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Construção	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Confeccionar o pino conforme desenho, anel acompanha. Construção		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052921	23-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70752

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360318-0001			JMK6-PINO MEDICAO ANEL 9,870		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2		Desvios Pino apresenta desgaste de +15µm, isso significa que as medições apresentam esse erro. Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052957	01-10-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70874

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento		Denominação													
4716406285-0002		LX													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> <td rowspan="2">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Em Utilização	1	Conserto	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação													
Status	Qtd														
Em Utilização	1	Conserto													
Em Conserto Interno	1														
		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT											
		Desvios													
		Calibrador faltando a modificação nº03 (Ângulo 65°) conforme desenho - posição nº02													
		Conserto													
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle											
LP-053023	20-10-2025	cx2		71074											

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 23/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360435-0024			JMK6-PINO BANCADA 3,491			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	29			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	10			EIME Sem condições de medição. posição nº1 com desgaste excessivo. Substituir posição!		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053025	09-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70932	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316501491-0007			LY820BR158																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685431</td> <td>MOE2-DU - Bico S</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador oxidado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador oxidado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador oxidado.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	6	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Conserto									
Status	Qtd																				
Sucitado	6																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053052	09-10-2025	cx4	CALIBRADOR, ACOMPANHA		70940																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716505611-0013			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Desvios</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	6																			
Em Utilização	2																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053055	09-10-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70937															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509967						
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Construção		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Em construção	3			Desvios		
Em estoque	1			Confeccionar 03 unidades descaracterizar e pintar, séries 0029, 0030 e 0031. Peças acompanham.		
Perdido	1			Construção		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053107	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70734	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360432-0071			JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685411</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME quebrado no processo de produção.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			EIME quebrado no processo de produção.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME quebrado no processo de produção.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	42																				
Em Utilização	17																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	4																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053110	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70722																


Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

0,523
6,533

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																		
Equipamento		Denominação																																				
4316500143-0103		LY39P24/7,45																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>40</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	40	Conserto	Em Utilização	5	Em Exame Interno	1	Para Conserto Interno	3	Em estoque	5	Em Conserto Interno	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																				
Status	Qtd																																					
Sucitado	40	Conserto																																				
Em Utilização	5																																					
Em Exame Interno	1																																					
Para Conserto Interno	3																																					
Em estoque	5																																					
Em Conserto Interno	5																																					
Centro Custos	Gerência	Responsável																																				
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																																				
Desvios																																						
Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																																						
Conserto																																						
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																	
LP-053211	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70717																																	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716508827-0004			LY "UIN2"		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1		685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Paralelismo máximo 0,002mm está fora do especificado. Valor da medição 0,0040mm.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053229	24-10-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71108

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																							
Equipamento		Denominação																										
4316503378-0020		LY44P2312,00																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>10</td> <td rowspan="4">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	10	Conserto	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	1	Em estoque	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Raio 5,984-0,034(gasto 5,94mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,934mm - posição nº 04 concentricidade 0,01 (gasto 0,015mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,02mm - posição nº04 Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios Raio 5,984-0,034(gasto 5,94mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,934mm - posição nº 04 concentricidade 0,01 (gasto 0,015mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,02mm - posição nº04 Conserto		
Disponibilidade		Ação																										
Status	Qtd																											
Sucitado	10	Conserto																										
Em Utilização	3																											
Para Conserto Interno	1																											
Em estoque	4																											
Centro Custos	Gerência	Responsável																										
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																										
Desvios Raio 5,984-0,034(gasto 5,94mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,934mm - posição nº 04 concentricidade 0,01 (gasto 0,015mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,02mm - posição nº04 Conserto																												
Inspetor PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		Supervisor PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																							
LP-053299	03-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71146																							

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4715900628-0003				LS			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1			Desvios Calibrador travando. Conserto			
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053397	04-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			69622	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/09/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																								
Equipamento			Denominação																										
4716511642-0001			LY (CRIN3/DMAX)																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> <td rowspan="2">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Para Conserto Interno	1	Conserto	Em Utilização	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685606</td> <td>MOE3-CRIN - Linha de montagem</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho; Diâmetro 17mm ±0,05mm está fora do especificado. Valor da medição 16,00mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho; Diâmetro 17mm ±0,05mm está fora do especificado. Valor da medição 16,00mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																											
Status	Qtd																												
Para Conserto Interno	1	Conserto																											
Em Utilização	1																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																											
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA																											
Desvios																													
Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho; Diâmetro 17mm ±0,05mm está fora do especificado. Valor da medição 16,00mm.																													
Conserto																													
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																									
LP-053403	11-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	70667																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405675-0003			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em estoque	3		Calibrador com posição nº101 danificada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053406	20-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70724	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200710-0014			LG Ø 3,0 +0,01 -0,05			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	5					
Para Exame Interno	1			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (Gasto 2,950mm) está no limete do gasto. Valor da medição Ø2,950mm.		
Perdido	1			Conserto		
Em estoque	5					
Em Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053411	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70732	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0072			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685613</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (Gasto 2,250) está fora do limite especificado. Valor da medição Ø2,237mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (Gasto 2,250) está fora do limite especificado. Valor da medição Ø2,237mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (Gasto 2,250) está fora do limite especificado. Valor da medição Ø2,237mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	20																			
Em Utilização	17																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	2																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	12																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053412	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70733															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 18/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0097			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando posição nº01 conforme desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº01 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº01 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	17																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	2																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	13																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053414	26-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70769															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
27/09/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200710-0005			'LG Ø 3,0 +0,01 -0,05																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ø2,960mm ±0,002mm (GASTO Ø2,950mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø 2,9500mm - posição nº 03</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ø2,960mm ±0,002mm (GASTO Ø2,950mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø 2,9500mm - posição nº 03			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Ø2,960mm ±0,002mm (GASTO Ø2,950mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø 2,9500mm - posição nº 03																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	6	Em Utilização	6	Perdido	1	Em estoque	6	Em Conserto Interno	4	Conserto							
Status	Qtd																				
Sucitado	6																				
Em Utilização	6																				
Perdido	1																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053415	26-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70770																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200701-0002			LG (Ø M14X1,5 6H)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053423	15-10-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71025	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 14/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200701-0021			LG (Ø M14X1,5 6H)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	10				
Em Utilização	10		Desvios Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho. (2x) Conserto		
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	2				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053424	15-10-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71026

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Suellen
15/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200655-0023			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	12																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	4																			
Perdido	3																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053425	15-10-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71027															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200655-0022			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	12			685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	6			Desvios		
Perdido	3			Calibrador com a posição nº03 solta.		
Em estoque	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053427	15-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71031	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 17/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4714200702-0019			LG M18X0,75-6H (NUCLEO)				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2						
Em Utilização	9			Desvios			
Em estoque	6			Calibrador com posição nº04 quebrada(1x).			
Em Conserto Interno	2			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053429	15-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			71033	


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200655-0026			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	12		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	4				
Perdido	3		Desvios		
Em estoque	3		Calibrador com posição nº03 quebrada.		
Em Conserto Interno	6		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053444	28-10-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71130

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 29/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200723-0007			LG 15,80 ± 0,05			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	6		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em estoque	5		Calibrador faltando posição nº 03 conforme desenho.			
Em Conserto Interno	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053445	29-10-2025	CX06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71131	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503367-0017			LY44P24DIAM9,50																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	10																			
Em Utilização	2																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053508	06-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71174															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/20

NA LIXHA DA

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0082			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	4																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	1																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	10																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053804	17-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71256																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
22/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316503367-0007			LY44P24DIAM9,50			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	10			685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	2			Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,430mm - posição nº04 (4x)		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053883	28-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71334	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11/10/26

0,421
0,415

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500142-0109			LY39P24/4,95																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,4mm $\pm$0,05mm - gasto 0,3 - está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,4mm $\pm$ 0,05mm - gasto 0,3 - está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,4mm $\pm$ 0,05mm - gasto 0,3 - está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	33																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053893	19-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71288															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																												
Equipamento		Denominação																															
4738360386-0057		JMK6-OGIVA																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>30</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	30	Conserto	Para Conserto Interno	2	Em Utilização	13	Em estoque	17	Em Conserto Interno	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,016mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,016mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																															
Status	Qtd																																
Sucitado	30	Conserto																															
Para Conserto Interno	2																																
Em Utilização	13																																
Em estoque	17																																
Em Conserto Interno	6																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																															
Desvios																																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,016mm. Conserto																																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																													
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																												
LP-053944	14-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71248																												

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0005			JMK6-OGIVA 4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Utilização	13																			
Em estoque	17																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053945	14-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71246															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 29/04/20


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404681-0010			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	2			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Sucitado	6					
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,258mm Ângulo 59° 10' 00" +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,86°		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054173	08-12-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71410	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316503401-0014			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT	
Sucatado	10		Desvios Calibrador está oxidado. Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054174	08-12-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71403	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 05/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506425-0002			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRiN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	4					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	1					
				Desvios		
				Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054187	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71387	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0013			JMK6-OGIVA 4,00																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	12																			
Para Exame Interno	1																			
Em estoque	17																			
Em Conserto Interno	7																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054204	28-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71331															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714300007-0004			LG -PINO PADRAO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	2					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando as posições nº 01, 03, 04 e 06 conforme desenho.			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054356	08-12-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71408	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
23/04/26

0,300

01,55

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506422-0032			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	8				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	2		Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054555	12-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71455

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4715900616-0006				LS																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																				
Desvios																						
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucitado	2																					
Em Utilização	2																					
Para Conserto Interno	3																					
Em estoque	2																					
Em Reclamação	3																					
Em Conserto Interno	1																					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																
LP-054564	18-12-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA			71536																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900616-0008			LS			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	2		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	2		Desvios			
Em estoque	2		Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			
Em Reclamação	3		Conserto			
Em Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054573	15-12-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71485	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4316400077-0095			LX62W1 BASE DE MEDIÇÃO				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3			685705	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	33			Desvios			
Em Utilização	10			Calibrador com a face de medição danificada.			
Para Conserto Interno	1			Conserto			
Em estoque	19						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-054733	15-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71650	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 23/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316503367-0020			LY44P24DIAM9,50			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	10			685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	Responsável EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	2					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,458mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2mm +0 1mm está com topo plano - posição nº10 (2x)		
Em estoque	1			Conserto		
Em Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054735	14-01-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71634	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200648-0043			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	21		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	8				
Para Conserto Interno	4		Desvios		
Em estoque	3		Calibrador com posição nº04 quebrada(1x).		
Em Conserto Interno	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054826	18-11-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71263

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200623-0011			LG Ø2,000 +0,1 -0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 1,970mm ±0,005mm (gasto 1,950mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø1,950mm - posição nº1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 1,970mm ±0,005mm (gasto 1,950mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø1,950mm - posição nº1			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 1,970mm ±0,005mm (gasto 1,950mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø1,950mm - posição nº1																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	24																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	7																			
Perdido	4																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054835	03-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71368															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 05/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200630-0088			LG Ø2,25		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	21		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	11				
Para Conserto Interno	6		Desvios		
Em estoque	7		Diâmetro 2,300mm ±0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,297mm - posição nº1		
Perdido	9		Conserto		
Em Conserto Interno	10				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054836	03-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71369

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4714200824-0004			LG Ø2.68±0.025 "UIN3"				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685701	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Diâmetro 2.705mm ±0.002mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,702mm - posição nº1			
Em estoque	3			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-054905	22-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			71706	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
22/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento			Denominação																											
4714201012-0001			LG Ø3,31±0,02																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td rowspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 3,330mm ±0,0013mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,327mm - posição nº1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Diâmetro 3,330mm ±0,0013mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,327mm - posição nº1			Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd	Conserto																												
Em Utilização	1																													
Para Conserto Interno	1																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685554	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																												
Desvios																														
Diâmetro 3,330mm ±0,0013mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,327mm - posição nº1																														
Conserto																														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																										
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-054906	22-01-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71705																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511923-0002			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685010	MOE2-IP - Emparelhamento	ALLAN SUPPLY DA SILVA	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	1		Desvios		Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho.	
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054908	21-01-2026	cx4			71696	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200802-0001			LG Ø2,00 ± 0,05 "UIN2"			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Perdido	2		Calibrador com rebarba e danificação no Ø2,05mm.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054909	21-01-2026	CX4			71695	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/20

1,406 pm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0040			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na face de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	2																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-054959	26-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	71724																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29.04.26 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360434-0081			JMK6-OGIVA 3,5010uM														
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT															
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto																	
Status	Qtd	Conserto															
Sucitado	61																
Em Utilização	5																
Para Conserto Interno	4																
Perdido	3																
Em estoque	9																
Em Reclamação	2																
Em Conserto Interno	5																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-054961	26-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71722												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
17/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360221-0142			JMK6-PINO BANCADA LOGIC DM 4,00410 MI																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685411</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME Apresenta desgaste excessivo, necessário substituição da posição nº1. Faltando camada de PVD-TIN.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			EIME Apresenta desgaste excessivo, necessário substituição da posição nº1. Faltando camada de PVD-TIN.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME Apresenta desgaste excessivo, necessário substituição da posição nº1. Faltando camada de PVD-TIN.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	1																			
Sucitado	90																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	4																			
Para Exame Interno	1																			
Em construção	4																			
Em estoque	1																			
Perdido	2																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055068	28-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71738															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360221-0152			JMK6-PINO BANCADA LOGIC DM 4,00410 MI																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME Apresenta desgaste excessivo, necessário substituição da posição nº1. Faltando camada de PVD-TIN.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME Apresenta desgaste excessivo, necessário substituição da posição nº1. Faltando camada de PVD-TIN.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME Apresenta desgaste excessivo, necessário substituição da posição nº1. Faltando camada de PVD-TIN.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	1																			
Sucitado	90																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	4																			
Para Exame Interno	1																			
Em construção	4																			
Em estoque	1																			
Perdido	2																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055069	28-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71739															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0020			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	11					
Em Utilização	5			Desvios		
Em estoque	7			Não calibra. deslocamento do ponto zero acima do permitido.		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055077	30-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71773	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360386-0022			JMK6-OGIVA 4,00			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Sucitado	30			Desvios		
Para Conserto Interno	2					
Em Utilização	15			Não calibra. deslocamento do ponto zero acima do permitido. Conserto		
Em estoque	13					
Em Conserto Interno	8					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055078	30-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71772	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301062-0005			LO (MEDIR POSIÇÕES DOS FUROS)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Sucitado	2					
Em Utilização	2			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº02 quebrada. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-055081	02-02-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			71781

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0088			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	92																				
Em Utilização	9																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	7																				
Em Reclamação	2																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055082	02-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71783																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 28/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406375-0001			Base de medição			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	1					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1	Desvios				
			Ø 2mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 3,097mm - posição nº 07.6			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055165	26-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71719	


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4714200710-0006		LG Ø 3,0 +0,01 -0,05																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>6</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	6	Conserto	Em Utilização	6	Perdido	1	Em estoque	7	Em Conserto Interno	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,950mm - posição nº3 Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,950mm - posição nº3 Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	6	Conserto																												
Em Utilização	6																													
Perdido	1																													
Em estoque	7																													
Em Conserto Interno	3																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																												
Desvios Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,950mm - posição nº3 Conserto																														
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																										
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-055321	06-01-2026	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71561																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200648-0021			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	21			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	Responsável RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em estoque	3			Calibrador com danificações na posição nº2, substituir posição.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055322	06-01-2026	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71562	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200503-0003			LG 1,2 +0,1			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	6					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
		Desvios				
		Calibrador com a posição nº3 quebrada.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055336	20-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		71676	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4714200482-0013			LG 24,H9 (+0,052)				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	13			Desvios Diâmetro 24,004mm $\pm 0,002$ mm (gasto 24,000mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø24,000mm - posição nº1 Conserto			
Em Utilização	7						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	6						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055339	22-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			71703	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200631-0024			LG Ø 1,850 ± 0,025		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	1				
Sucitado	11				
Em Utilização	8		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Ø1,830mm ±0,001mm (GASTO Ø1,825mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø1,825mm - posição nº03		
Em estoque	31		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055344	29-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		71761

Suellen Pereira
 000. 92889846
 PS/QMM61-CtP

Suellen
 29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4738360388-0036		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Em Exame Interno	3	Em Utilização	5	Para Conserto Interno	12	Em estoque	3	Em Conserto Interno	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	20	Conserto																														
Em Exame Interno	3																															
Em Utilização	5																															
Para Conserto Interno	12																															
Em estoque	3																															
Em Conserto Interno	5																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																														
Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-055363	06-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71836																											

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0300			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status																					
Desativado																					
Transferido																					
Sucatado																					
Em Utilização		Conserto																			
Para Conserto Interno																					
Em estoque																					
Em Conserto Interno																					
			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA RECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Assão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055370	026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71825																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404699-0029			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 2,00mm ±0,005 gasto 1,990mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,899mm - posição nº02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 2,00mm ±0,005 gasto 1,990mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,899mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Diâmetro 2,00mm ±0,005 gasto 1,990mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,899mm - posição nº02																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	21																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Para Exame Interno	1																			
Em estoque	3																			
Perdido	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055373	05-02-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71816															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																															
Equipamento		Denominação																																		
4738360388-0039		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="7">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	20	Em Exame Interno	3	Em Utilização	5	Para Conserto Interno	11	Em estoque	3	Em Conserto Interno	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																		
Status	Qtd																																			
Sucitado	20																																			
Em Exame Interno	3																																			
Em Utilização	5																																			
Para Conserto Interno	11																																			
Em estoque	3																																			
Em Conserto Interno	6																																			
Centro Custos	Gerência	Responsável																																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																																		
Desvios																																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm.																																				
Conserto																																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																															
LP-055376	11-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71891																															


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716404781-0008			LX				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	7			685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1						
Em Utilização	5			Desvios			
Em estoque	7			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			
Em Conserto Interno	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PESICT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055398	15-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71654	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301134-0003			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685554	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1		Desvios Calibrador com a posição nº 03 solta. Conserto			
Para Conserto Interno	-					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PESLOT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055499	14-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71944	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 29/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714300017-0006			LG JOGO C/6 PÇS (Utilização F00ZH20012)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685864	TEF2 - Ferramentaria e Automação	ZAQUEU CHIMICOVIKI
Transferido	1			Desvios		
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1			Faltando pos.7 conforme desenho. Conserto		
Em estoque	2					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI	ELIZEU AMERICO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-055641	05-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			72088

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
71880017E5-0005			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685545	MOE1-DHK - Usinagem Dura (exceto STH)	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	1					
Em Utilização	2			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando as posições nº 01 e 02 conforme desenho.		
Em estoque	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055662	05-03-2026	cx 7	CALIBRADOR ACOMPANHA		72092	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4316400548-0027			LX733W1								
Disponibilidade		Ação Conserto	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685700	MOE1-UIN		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA								
Status	Qtd										
Transferido	1										
Sucitado	1										
Em Utilização	18										
Para Conserto Interno	4										
Em estoque	6										
Em Conserto Interno	1										
			Desvios								
			Calibrador com oxidação na superfície de medição.								
			Conserto								
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME							
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-055664	04-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72083						

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

0,521
0,522

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500143-0100			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	40				
Em Utilização	8				
Para Conserto Interno	2				
Em Conserto Interno	9				
			Desvios		
			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm -Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055666	04-03-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72079

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316503367-0021			LY44P24DIAM9,50			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	10			Desvios Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº04 (2x)" Conserto		
Para Conserto Interno	4					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	4					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055668	04-03-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72077	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 29/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506339-0011			LY MEDIR Ø 10.8 MAX.																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície do diâmetro.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície do diâmetro.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685554	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície do diâmetro.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	4																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055669	04-03-2026	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		72070																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4312400046-0310			JMK3-BASE MEDICAO														
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.		
Centro Custos	Gerência	Responsável															
685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA															
Desvios																	
Calibrador com danificações na face de medição.																	
Status	Qtd	Conserto															
Desativado	9																
Transferido	3																
Sucitado	97																
Em Utilização	39																
Para Conserto Interno	1																
Em estoque	54																
Em Conserto Interno	4																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-055671	02-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72051												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/04/26

0,417
0,416

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500142-0114			LY39P24/4,95		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	33		685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em estoque	2		Calibrador com a posição nº3 gasta conforme desenho.		
Em Conserto Interno	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055677	26-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72016

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
14/04/26

0,505
0,528

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316503394-0019			LY39P23/9,95																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685485</td><td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 gasta conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº3 gasta conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº3 gasta conforme desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	7																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055679	26-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72014																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405471-0003			LX "UIN3" (usado com 4716509333)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685701	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com as posições nº 04 e 05 com marcas de desgaste.		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055686	25-02-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71998

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 05/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4738360388-0013		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Reclamação</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Em Utilização	5	Para Conserto Interno	11	Em estoque	1	Em Reclamação	1	Em Conserto Interno	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medidas fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios Calibrador com as medidas fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	20	Conserto																														
Em Utilização	5																															
Para Conserto Interno	11																															
Em estoque	1																															
Em Reclamação	1																															
Em Conserto Interno	10																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																														
Desvios Calibrador com as medidas fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-055695	04-03-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72069																											

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715301062-0004			LO (MEDIR POSIÇÕES DOS FUROS)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 02 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com a posição nº 02 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 02 quebrada.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	2	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em Conserto Interno	1	Conserto									
Status	Qtd																				
Sucitado	2																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055704	26-02-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72018																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360434-0092			JMK6-OGIVA 3,5010uM														
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF															
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm. Conserto																	
Status	Qtd	Conserto															
Sucitado	61																
Em Utilização	6																
Para Conserto Interno	8																
Perdido	3																
Em estoque	4																
Em Reclamação	2																
Em Conserto Interno	5																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-055705	25-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71997												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0030			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento do ponto zero no limite do especificado. - EIME Não Calibra / Não realiza medições.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			EIME com deslocamento do ponto zero no limite do especificado. - EIME Não Calibra / Não realiza medições.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
EIME com deslocamento do ponto zero no limite do especificado. - EIME Não Calibra / Não realiza medições.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	10																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	11																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055706	25-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71996															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0049			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento do ponto zero no limite do especificado. - EIME Não Calibra / Não realiza medições.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			EIME com deslocamento do ponto zero no limite do especificado. - EIME Não Calibra / Não realiza medições.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
EIME com deslocamento do ponto zero no limite do especificado. - EIME Não Calibra / Não realiza medições.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	9																				
Em estoque	1																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	12																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055707	25-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71995																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0050			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	8																				
Em estoque	1																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	13																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055708	25-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71994																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0038			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	7			Desvios		
Em estoque	1			EIME com deslocamento do ponto zero no limite do especificado. - EIME Não Calibra / Não realiza medições.		
Em Reclamação	1			Conserto		
Em Conserto Interno	14					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-055709	25-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			71993

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
47/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH					
Equipamento		Denominação							
4738360434-0002/1									
<table border="1"> <tr> <th>Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Conserto</td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF					
Desvios									
			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto						
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME					
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle				
LP-055733	25-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71992				

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0149			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com a face de medição danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	90																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	2																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055734	24-02-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71990																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 29/04/26

1,3

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0053			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com a face de medição danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Utilização	7																				
Em construção	1																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055735	24-02-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71984																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506419-0044			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00159mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00159mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00159mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	24																				
Em Exame Interno	1																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	1																				
Em estoque	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055758	10-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72138																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403684-0016			LX(PINO P/BAT.CHANFRO AUXILIAR			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	HENRY PETERSON SCHARF	
Sucitado	10					
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
		Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,144mm				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055766	14-02-2026	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71930	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																			
Equipamento			Denominação																				
4716401615-0003			LX																				
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>Custos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 12 conforme desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro	Gerência	Responsável	Custos			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador faltando posição nº 12 conforme desenho.			Conserto		
Centro	Gerência					Responsável																	
Custos																							
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B					EMANUEL VITOR CECCON																	
Desvios																							
Calibrador faltando posição nº 12 conforme desenho.																							
Conserto																							
Status	Qtd																						
Desativado	3																						
Transferido	1																						
Sucitado	8																						
Em Utilização	1																						
Para Conserto Interno	1																						
Em estoque	1																						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		FELIPE EZAU MALINOSKI																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																		
LP-055798	11-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71888																		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404678-0001			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3		Desvios Distância de 45,25 ±0,05 está fora do especificado. Valor da medição 45,180mm; Distância de 72,122 ±0,05 está fora do especificado. Valor da medição 72,051mm. Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Em Reclamação	1					
Solicitador			Supervisor	Planejador de EIME		
SUellen PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK DE OLIVEIRA		
Nº RS			Observação		Nº Controle	
LP-055806	12-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71463	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0014			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	18																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055839	13-02-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71908															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507930-0038			LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Face inferior faltando normalizar retifica</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Face inferior faltando normalizar retifica			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Face inferior faltando normalizar retifica																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	29																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055840	13-02-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71905															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

0,0013

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507709-0052			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	54				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Rzmax1, está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00272mm		
Em construção	1		Conserto		
Em estoque	2				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	GIOVANNA SLOWIK TREVISANI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055950	13-02-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71911

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716501351-0025			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas		HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	13					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Distância 3,955mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,948mm.			
Em estoque	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056039	24-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71978	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
22/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505621-0037			LY FLUXO HIDRAULICO CONEXAO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	14				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
		Desvios			
		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056041	24-02-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71983

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4716505582-0024		LY																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>11</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	11	Conserto	Em Utilização	5	Para Conserto Interno	1	Perdido	1	Em estoque	2			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Quebra de canto -0,01mm -0,03mm est fora do especificado em desenho. Valor da medido -0,041mm Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios Quebra de canto -0,01mm -0,03mm est fora do especificado em desenho. Valor da medido -0,041mm Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	11	Conserto																														
Em Utilização	5																															
Para Conserto Interno	1																															
Perdido	1																															
Em estoque	2																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF																														
Desvios Quebra de canto -0,01mm -0,03mm est fora do especificado em desenho. Valor da medido -0,041mm Conserto																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inspetor</th> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA</td> <td>PAULO LASKOSKI</td> <td>LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS</td> </tr> </tbody> </table>		Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME	PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA	PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																									
Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME																														
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA	PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																												
LP-056050	04-03-2026	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA	72067																												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405915-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN		HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	1					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Quebra de canto -0,01 (gasto -0,03) está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,038			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056052	04-03-2026	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		72071	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406178-0002			LXESP.DACUPULA			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF	
Para Conserto Interno	2		Desvios			
Em Utilização	1		Raio 0,30mm ±0,05mm está com topo plano - posição nº2			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056054	04-03-2026	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA			72073

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 17/04/26

1,6

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507930-0025			LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na face de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	29																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056056	05-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72085															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360434-0061			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	61			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	9			Desvios		
Perdido	3			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm.		
Em Reclamação	2			Conserto		
Em Conserto Interno	7					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056057	05-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72086	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 14/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500142-0108			LY39P24/4,95																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685487</td> <td>MOE1-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 descolada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº3 descolada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº3 descolada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	33																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056081	13-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72178															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500142-0036			LY39P24/4,95																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 descolada. Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº3 descolada. Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº3 descolada. Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	33																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056082	13-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72177															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500143-0104			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685487</td> <td>MOE1-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,4mm ±0,05mm está com topo plano - posição nº3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,4mm ±0,05mm está com topo plano - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,4mm ±0,05mm está com topo plano - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	40																			
Em Utilização	8																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056084	13-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72175															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500143-0003			LY39P24/7,45																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685487</td> <td>MOE1-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,4mm ±0,05mm está com topo plano - posição nº3 Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,4mm ±0,05mm está com topo plano - posição nº3 Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Raio 0,4mm ±0,05mm está com topo plano - posição nº3 Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	40																				
Em Utilização	8																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056085	13-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72174																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316503394-0039			LY39P23/9,95																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685486</td> <td>MOE1-IP - Montagem Bomba P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685486	MOE1-IP - Montagem Bomba P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685486	MOE1-IP - Montagem Bomba P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	7																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	1																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056086	13-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72173																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503394-0051			LP39P23/9,95																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	1																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-056087	13-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	72172																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716508293-0012			LY39P24/7,45																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685486</td> <td>MOE1-IP - Montagem Bomba P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 descolada. Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685486	MOE1-IP - Montagem Bomba P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº3 descolada. Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685486	MOE1-IP - Montagem Bomba P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº3 descolada. Perpendicular 0,02mm torto - Posições nº 1 e 2																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	7																				
Em Utilização	3																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056088	13-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72171																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507966-0004			LY medir cota DVS 20,53			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador com batidas na superfície de medição da porca capa.			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056116	08-12-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71398	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento			Denominação		
4316400548-0029			LX733W1		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Transferido	1				
Em Utilização	18				
Para Conserto Interno	3				
Em estoque	6				
Em Conserto Interno	2				
		Conserto			
		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		085612	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	
		Desvios			
		Calibrador com a face de medição danificada.			
		Conserto			
		Supervisor		Planejador de EIME	
PESICCI		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
TIN KAROLIN		PREFEIRA			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056121	11-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71438

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0052			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	61																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	11																				
Em Exame Interno	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	1																				
Em Reclamação	2																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056127	05-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72087																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14/04/26

0,0010

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506419-0045			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na face de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	24																				
Em Exame Interno	1																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	4																				
Em construção	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056128	05-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72089																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
29/04/26

0,0007

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506420-0011			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	5				
Em Exame Interno	1				
Em Utilização	3				
Para Conserto Interno	1				
		Desvios			
		Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00143mm			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056134	10-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72137

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507201			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	
Sucitado	42					
Em Utilização	6		Desvios			
Em construção	10		Confeccionar 10 unidades conforme desenho - series 0073 a 0082 - pçs acompanham			
Perdido	6		0077 e 0080 - OK Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056136	09-03-2026	cx1			72123	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0043			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	7			Desvios		
Em estoque	8			Não calibra.		
Em Conserto Interno	7			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056200	17-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72200	


Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0018			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	Responsável HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	8			Desvios		
Em estoque	5			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.		
Em Conserto Interno	8			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056282	12-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72150	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
17/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0127			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	92																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	5																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056372	12-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72151															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 28/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0090			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Para Reclamação	1																			
Sucitado	61																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	9																			
Em Exame Interno	1																			
Perdido	3																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056373	12-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72152															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0016			'LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	
Sucitado	18					
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	7					
Em Conserto Interno	4					
			Desvios			
			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) fora do limite especificado, valor medido 0,003mm			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056378	17-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72205	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/03/2026

1,2

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0054			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd																			
Para Reclamação	1																			
Sucitado	37																			
Para Conserto Interno	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com batida/danificação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com batida/danificação			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com batida/danificação																				
Conserto																				
Em Utilização	8																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056379	17-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72208															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 05/05/2026

0,829 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0141			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	90			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	6			Desvios		
Em construção	2			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação		
Em estoque	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056386	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72310	

Luellen Pereira
 DV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0148			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	90			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em construção	2			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação		
Em estoque	3			Conserto		
Em Conserto Interno	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056387	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72306	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0158			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	90																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	5																				
Em construção	2																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056389	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72303																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										BOSCH																						
Equipamento					Denominação																											
4716506412-0160					LY																											
Disponibilidade				Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto								
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																														
Desvios																																
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																																
Conserto																																
Status	Qtd	Conserto																														
Sucatado	90																															
Em Utilização	9																															
Para Conserto Interno	3																															
Em construção	2																															
Em estoque	3																															
Em Conserto Interno	3																															
Inspetor					Supervisor			Planejador de EIME																								
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES					PAULO LASKOSKI			LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação				Nº Controle																								
LP-056390	25-03-2026	cx8		CALIBRADOR ACOMPANHA				72336																								

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/05/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																			
Equipamento		Denominação																																					
4738360434-0095		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Para Reclamação</td> <td>1</td> <td rowspan="9">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Reclamação</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Para Reclamação	1	Conserto	Sucitado	61	Em Utilização	7	Para Conserto Interno	8	Em Exame Interno	1	Perdido	3	Em Reclamação	1	Em Conserto Interno	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																																					
Status	Qtd																																						
Para Reclamação	1	Conserto																																					
Sucitado	61																																						
Em Utilização	7																																						
Para Conserto Interno	8																																						
Em Exame Interno	1																																						
Perdido	3																																						
Em Reclamação	1																																						
Em Conserto Interno	7																																						
Centro Custos	Gerência		Responsável																																				
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF																																					
Desvios																																							
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto																																							
Inspe		Supervisor	Planejador de EIME																																				
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																		
LP-056404	21-03-2026	CX01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72283																																		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0076			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Para Reclamação	1																			
Sucitado	61																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Exame Interno	1																			
Perdido	3																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056405	21-03-2026	CX01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72284															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0093			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,019mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,019mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,019mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	92																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	5																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	9																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056407	21-03-2026	CX01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72285																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0043			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Para Reclamação	1																				
Sucitado	37																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Utilização	8																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056408	21-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		72287																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
23/04/20

0,8

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0040			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	24			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em construção	1			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056409	21-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		72288	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/03/26

316

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506419-0035			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	24		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	6				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em construção	1		Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação		
Em Conserto Interno	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056415	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72307

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
05/05/26


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																			
Equipamento		Denominação																																						
4716404958-0903		LX (POS. 21 "0X")																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>13</td> <td rowspan="7">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	13	Conserto	Sucitado	1	Em Utilização	3	Em Exame Interno	1	Para Conserto Interno	2	Em estoque	6	Em Conserto Interno	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Retrabalhar canto vivo da pos. esta danificada, não sendo possível medir - POSIÇÃO 21 peça acompanha.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Retrabalhar canto vivo da pos. esta danificada, não sendo possível medir - POSIÇÃO 21 peça acompanha.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																						
Status	Qtd																																							
Desativado	13	Conserto																																						
Sucitado	1																																							
Em Utilização	3																																							
Em Exame Interno	1																																							
Para Conserto Interno	2																																							
Em estoque	6																																							
Em Conserto Interno	2																																							
Centro Custos	Gerência	Responsável																																						
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																																						
Desvios																																								
Retrabalhar canto vivo da pos. esta danificada, não sendo possível medir - POSIÇÃO 21 peça acompanha.																																								
Conserto																																								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																				
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																				
LP-056453	24-03-2026	CX1		72332																																				

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
24/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716505582-0023			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quebra de canto -0,01mm -0,03mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,038mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Quebra de canto -0,01mm -0,03mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,038mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Quebra de canto -0,01mm -0,03mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,038mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	11																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	1																				
Para Exame Interno	1																				
Perdido	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056523	24-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72329																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 28/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360434-0077			JMK6-OGIVA 3,5010uM														
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF															
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto																	
Status	Qtd	Conserto															
Sucitado	61																
Em Utilização	4																
Para Conserto Interno	7																
Em Exame Interno	1																
Em construção	7																
Perdido	3																
Em estoque	1																
Em Reclamação	2																
Em Conserto Interno	10																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-056624	30-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72384												

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4738360388-0033		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Em Utilização	10	Para Conserto Interno	5	Em estoque	1	Em Conserto Interno	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	20	Conserto																												
Em Utilização	10																													
Para Conserto Interno	5																													
Em estoque	1																													
Em Conserto Interno	12																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																												
Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm. Conserto																														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																										
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-056625	30-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72386																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH													
Equipamento			Denominação														
4738360434-0088			JMK6-OGIVA 3,5010uM														
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável											
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					HENRY PETERSON SCHARF											
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto																	
Status	Qtd																
Sucitado	61																
Em Utilização	4																
Para Conserto Interno	6																
Em Exame Interno	1																
Em construção	7																
Perdido	3																
Em estoque	1																
Em Reclamação	2																
Em Conserto Interno	11																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-056715	30-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72388												

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0031			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Desvios</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm.																				
Conserto																				
Sucitado	20																			
Em Utilização	9																			
Para Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Conserto Interno	13																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056718	30-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72391															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/04/26