

15

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506417-0019			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	
Sucatado	10					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	3		Desvios		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.	
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056528	25-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72337	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0010			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Em Utilização	8			685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	Responsável EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	5					
Em construção	3			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com oxidação na superfície de medição.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056495	25-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72339	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/2017

1,1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506425-0006			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CR/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	
Sucitado	4					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	2					
Em Conserto Interno	1	Desvios				
			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00129mm			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056414	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72305	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/05/2020

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0021			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,017mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,017mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,017mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	5																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	11																				

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056406	21-03-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72286

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																
Equipamento		Denominação																																			
4738360388-0029		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th colspan="2">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th colspan="2" rowspan="6">Conserto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Conserto		Sucitado	20	Em Utilização	7	Para Conserto Interno	6	Em estoque	5	Em Conserto Interno	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																			
Status	Qtd	Conserto																																			
Sucitado	20																																				
Em Utilização	7																																				
Para Conserto Interno	6																																				
Em estoque	5																																				
Em Conserto Interno	10																																				
Centro Custos	Gerência	Responsável																																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																																			
Desvios																																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.																																					
Conserto																																					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																																	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																
LP-056402	21-03-2026	CX01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72280																																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4738360388-0011		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Em Utilização	7	Para Conserto Interno	7	Em estoque	5	Em Conserto Interno	9	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	20	Conserto																												
Em Utilização	7																													
Para Conserto Interno	7																													
Em estoque	5																													
Em Conserto Interno	9																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																												
Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto																														
Inspetor PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			Supervisor PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME PASQUALE IAQUINTO NETO																									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-056401	21-03-2026	CX01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72281																									

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716512036-0001			LY - Conexão		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	3				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1				
Em construção	3				
		Desvios			
		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056374	13-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72168

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/2026

Solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
47379000			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Em Utilização	1		685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno			Desvios			
Em construção			Planeza 0,01mm com danificações/batidads na superficie			
Em estoque			Conserto			
Em Conserto Int						
Iniciado		Supervisor		Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNAN		CIDA PERES		PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA
Nº RS		Id	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056226		26	PR	CALIBRADOR ACOMPANH		72209

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

11/05/2026

015

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506424-0025			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com a face de medição danificada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	11																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056043	24-02-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71987															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/05/26

07

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0024			'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em estoque	6			Calibrador com a face de medição danificada.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056042	24-02-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71986	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/05/2026

0,9

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506424-0027			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	11																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055952	13-02-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71913															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

14/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716500018			LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Construção		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Sucitado	4			Desvios Confeccionar 7 unidades conforme desenho -series 0034 até 0040 - pçs acompanham. Construção		
Em Utilização	2					
Em construção	7					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055842	29-01-2026	cx1			71764	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

0,6

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505616-0008			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT
Sucitado	4				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em estoque	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055723	28-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71734

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

14/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716405368-0004			LX "UIN2"																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Canto vivo da posição nº4 está arredondada, encontrado raio de 0,088mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Canto vivo da posição nº4 está arredondada, encontrado raio de 0,088mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Canto vivo da posição nº4 está arredondada, encontrado raio de 0,088mm.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	3	Sucitado	1	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Conserto							
Status	Qtd																				
Desativado	3																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055684	25-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA		72002																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

11/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506951-0003			LY " UP "																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole						JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																					
Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055382	10-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71873																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716511168-0005			LY				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	2						
Em Utilização	2			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Paralelismo 0,003mm/A está fora do limite do especificado. Valor da medição 0,0050mm.			
Em estoque	4			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055673	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA			72048	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26/8

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716600026-0002			LZ PRT (0,31)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1		Desvios Calibrador com danificações na superfície de medição do topo. Conserto			
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	4					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055672	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		72049	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/2026

Fórmula		citação de serviço - PS/QMM61-CtP		BOSCH																
Equipamento		Denominação																		
47379900		JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																		
Disponibilidade		Ação																		
Status		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Em Utilização	Conserto																			
Para Conserto Interno																				
Em construção																				
Em estoque																				
Em Conserto Interno																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055660	05-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72095															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
31/05/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716509719			LY								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td>Construção</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação						
			Status	Qtd	Construção						
			685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA						
			Desvios								
Confeccionar uma unidade conforme desenho - serie 0001. (Pç acompanha com relatório)											
			Construção								
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI						
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação	Nº Controle						
LP-055659	06-03-2026		cx1		72105						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404522-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	1					
		Desvios				
		Calibrador faltando posição nº3 conforme desenho.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055345	03-02-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71790	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716512073							
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Construção		685914	MOE4-Reman - Start-up Costs - LE CRIN Body	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	1						
Em Utilização	1						
Em construção	2			Desvios			
Em Reclamação	4			Confeccionar 6 unidades conforme desenho. series 0002 até 0007 Peças acompanham. LP-054464 - LE			
				Construção			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055202	28-01-2026					71737	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404185-0002			LX (UTILIZ. F00HN35787)			
Disponibilidade		Ação Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	QU		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador com oxidação na superfície de medição - posições nº 06.			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055198	06-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71568	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716506360				LY			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Construção		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	37			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	4						
Em Exame Interno	3			Desvios			
Em construção	10			Confeccionar 10 unidades conforme desenho - series 0062 ate 0071 - peças acompanham.			
Em estoque	1			Construção			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle			
LP-055080	30-01-2026	cx1		71779			

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP/
 11/05/2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715900616-0004			LS																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	2																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																	
LP-054911	20-01-2026	CX6		71675																	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511652-0003			LY (1,38±0,015)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	1		Calibrador faltando modificação nº1 conforme desenho.			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054833	03-12-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71366	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715900616-0010			LS																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	2																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054572	15-12-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71491																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26 LP

89,173
4,981

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508270-0003			LY (USADO COM 4716405131)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Em Utilização	1			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador faltando modificação nº02 conforme desenho.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053438	24-10-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71105	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405597-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN ; Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios		Canto vivo da posição nº03 está danificado	
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053413	25-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70767	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																													
Equipamento		Denominação																																
4316500185-0001		LY44P24/10,000																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>14</td> <td rowspan="4">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	14	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Diâmetro 10,00mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,991mm - posição nº04 (4x) Calibrador faltando posição nº200 (01x) conforme desenho. Calibrador faltando posição nº01 (01x) conforme desenho. Calibrador faltando posição nº100 conforme desenho. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diâmetro 10,00mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,991mm - posição nº04 (4x) Calibrador faltando posição nº200 (01x) conforme desenho. Calibrador faltando posição nº01 (01x) conforme desenho. Calibrador faltando posição nº100 conforme desenho.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																
Status	Qtd																																	
Sucitado	14	Conserto																																
Em Utilização	1																																	
Para Conserto Interno	1																																	
Em estoque	3																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																																
Desvios																																		
Diâmetro 10,00mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,991mm - posição nº04 (4x) Calibrador faltando posição nº200 (01x) conforme desenho. Calibrador faltando posição nº01 (01x) conforme desenho. Calibrador faltando posição nº100 conforme desenho.																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																													
LP-053216	21-10-2025	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71086																													

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																
Equipamento		Denominação																																			
4716500354-0017		LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td rowspan="7">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	10	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em construção	1	Em estoque	1	Em Conserto Interno	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,019mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,019mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x)			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																			
Status	Qtd	Conserto																																			
Sucitado	10																																				
Em Utilização	1																																				
Para Conserto Interno	1																																				
Em construção	1																																				
Em estoque	1																																				
Em Conserto Interno	3																																				
Centro Custos	Gerência	Responsável																																			
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																																			
Desvios																																					
RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,019mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x)																																					
Conserto																																					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																
LP-053215	21-10-2025	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71088																																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4716400213-0001			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 09 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 09 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 09 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	5																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053104	23-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70751															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																												
Equipamento		Denominação																															
4316503367-0009		LY44P24DIAM9,50																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="7">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	10	Em Utilização	2	Em Exame Interno	2	Para Conserto Interno	1	Em estoque	2	Em Conserto Interno	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,459mm - posição nº04 (4x) Calibrador faltando posição nº10 conforme desenho Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,459mm - posição nº04 (4x) Calibrador faltando posição nº10 conforme desenho Conserto		
Disponibilidade		Ação																															
Status	Qtd																																
Sucitado	10																																
Em Utilização	2																																
Em Exame Interno	2																																
Para Conserto Interno	1																																
Em estoque	2																																
Em Conserto Interno	2																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																															
Desvios																																	
Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,459mm - posição nº04 (4x) Calibrador faltando posição nº10 conforme desenho Conserto																																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																												
LP-052947	20-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71072																												

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4716500353-0015		LY9P36D.12,00/OGIVA DE MEDIÇÃO																		
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,992mm - posição nº01 (4x) </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,992mm - posição nº01 (4x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,992mm - posição nº01 (4x)																				
Conserto																				
Sucitado	14																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052626	11-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70674															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
44105126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404447-0004			LX (USADO COM 4716507177)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando a modificação nº11 conforme desenho</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando a modificação nº11 conforme desenho			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador faltando a modificação nº11 conforme desenho																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	4																				
Sucitado	15																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051803	06-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68946																

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404447-0013			LX (USADO COM 4716507177)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando a modificação nº11 conforme desenho</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando a modificação nº11 conforme desenho			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador faltando a modificação nº11 conforme desenho																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	4																			
Sucitado	15																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051801	06-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68947																

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

11/05/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405536-0003			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	C	685705	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	2				
Em Utilização	1				
			Desvios		
			Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051381	30-07-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69351

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

11/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511891						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	1		Desvios Confeccionar 02 unidades conforme desenho, séries 0003 e 0004, peças acompanham. <i>0007</i> Construção			
Sucitado	1					
Em estoque	4					
Em Reclamação	1					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-051703	12-08-2025				69444	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404447-0008			'LX (USADO COM 4716507177)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	4		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Sucutado	15				
Em Utilização	8		Desvios		
Para Conserto Interno	5		Calibrador faltando a modificação nº 12 conforme desenho. Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.		
Em estoque	1		Conserto		
Em Conserto Interno	1				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050422	22-05-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68818

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

11/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																								
Equipamento			Denominação																										
4716403035-0003			LX																										
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qty</td></tr><tr><td>Transferido</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qty	Transferido	1	Em Utilização	1	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685546</td><td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com desgaste no ângulo de 90° da posição N° 14.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com desgaste no ângulo de 90° da posição N° 14.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																											
Status	Qty																												
Transferido	1																												
Em Utilização	1																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																											
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON																											
Desvios																													
Calibrador com desgaste no ângulo de 90° da posição N° 14.																													
Conserto																													
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																								
LP-049475	30-04-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68649																								

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento		Denominação															
4716504273-0001		LY															
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável												
<table><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>1</td></tr></table>		Status	Qtd	Sucitado	1	Em Utilização	3	Em Exame Interno	1	Para Conserto Interno	1	Em construção	1	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT
Status	Qtd																
Sucitado	1																
Em Utilização	3																
Em Exame Interno	1																
Para Conserto Interno	1																
Em construção	1																
		Desvios															
		Reclamação da linha. Altura 1,265mm +0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,261mm - posição nº04 Altura 5,584mm +0,002mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 5,384mm - posição nº02 Ângulo 59° 25' 00" +6' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 59,21°mm - posição nº04 Ângulo 104° 00' 00" ±6' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 103,8°mm - posição nº02															
		Conserto															
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-049096	15-04-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68566												

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

14/05/26