

Ordem: 5208591 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NSC9CT
 Equipamento: 200000003436 ELETROLITICA BOSCH ATMO S.ECM.A 2
 Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.04.2026 23:30:41
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar furos acoplamento
Orçamento - JW - 09/04/2026 - ENB9CT

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar furos acoplamento	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
Edson Bento CtP/TEF22 EDV: 92777721  09/04/26						

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 09.04.2026 23:32:16 BRAZIL (NSC9CT)
* Retrabalhar diâmetros dos furos do acoplamento.
*
* Um lado para 24mm e o outro com 35mm.
* 09.04.2026 23:32:56 BRAZIL (NSC9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5208398

06.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208398 Tipo ordem: ZM36 Emitente: TEB1CT
Equipamento: 200000008645 TORNO OKUMA SPACE TURN LB 300-C
Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 02.04.2026 14:40:18
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

alta - soltar ponta do contraponto okum

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	alta - soltar ponta do contraponto okum F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___
------	---	-----	-----	-------------	-----

RECEBIDO	
EDV: _____	DATA: ___/___/___
NOME: _____	
VISTO: _____	

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

7/4/26

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 02.04.2026 14:40:27 BRAZIL (TEB1CT) Tel. +55(41)33412946
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207936

20.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207936 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FED2CT
 Equipamento: 200000010759 MAQUINA MEDIR CROMO DURO AUCOS
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 20.03.2026 16:25:19
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar suporte do cilindro

Favor fabricar suporte para cilindro conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Fabricar suporte do cilindro	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
------	------------------------------	---------	---------	-------------	--

RECEBIDO

EDV: 92895735 DATA: 07/04/26

NOME: Wagner Ferreira

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 20.03.2026 16:27:13 BRAZIL (FED2CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5208300 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
Equipamento: 200000016845 Retifica Centerless Boneli Smart 10
Local Instal.: 6854M110-438 CTP/MFO21 - MONTAGEM, AGULHA, ACAB BICO S
C.C: 685438 Prioridade: Localização: CT/303
C, Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 31.03.2026 14:29:56
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

FABRICAR PORCA DO REDUTOR BONELI	Pedido: Klébis
Quantidade: 01	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		FABRICAR PORCA DO REDUTOR BONELI	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ___/___/___
NOME: _____
VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 31.03.2026 14:31:02 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

KLEBIS
TEB1
92793515
07/04/26

26.02.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Tubeira Gluth 4mm - 012

Localização: CT/303

Emissão: 05.12.2025 16:07:50

Prazo: 05.12.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01' - 08/12/2025 - Thais

Quebrada

Tubeira Gluth 4mm - 012

4729106784-012

Edson Bento
CIP/TEF22
EDV: 92777721

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

23.03.2026 Pag.: 1 / 1

Prazo: 23.03.2026 **Cod. ABC:**

CES978

4729108288-004

Aprovação do solicitante: Kumar 92896115

12.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Local Instal.: 4711500179-553

Placa Chiron CRIN - 553

C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.11.2025 18:23:38

Atividade: TPM TPM

Prazo: 10.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 12/11/2025 - Thais

Peças e/ou Posições com Desgaste

Placa Chiron CRIN - 553

4711500179-553

Aprovação do solicitante: Luca P.

19.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron Cilindro P7 - 018

Localização: CT/101

Emissão: 17.01.2026 09:10:31

Prazo: 19.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 19/01/2026 - Franca

folga no fechamento (revisão geral)

Placa Mikron Cilindro P7 - 018

4711500190-018

Kw 13

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: 11 Danylus Cunha

05.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601444936 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729108870-003

Placa Mikron UIN - 003

C.C: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 04.03.2026 20:51:17

Atividade: TPM TPM

Prazo: 04.03.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 05/03/2026 - França

VARIAÇÃO NAS ALTURAS DE 43,56 E 48,16 mm

Placa Mikron UIN - 003

4729108870-003

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	VARIAÇÃO NAS ALTURAS DE 43,56 E 48,16 mm FF0600	0,0	HRS		___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____ : ____

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Danyles Cusick

23.02.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Brunidora UIN2 16

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada **Emissão:** 20.02.2026 09:19:17

Atividade: TPM TPM

Prazo: 20.02.2026 Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Reprovando medição 1,2,3	FF0600	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

Blank lined paper with a vertical margin line on the left and a horizontal margin line at the bottom.

Aprovação do solicitante: Rigmaria 92896115

05.03.2026 Pag.: 1 / 1

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 685601431121 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500065-005

PLACA ZEMA - BICO P - 005

C.C: 685434 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 06.01.2026 14:46:07

Atividade: TPM TPM

Prazo: 06.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 07/01/2025 - França

castanha quebrada

PLACA ZEMA - BICO P - 005

4711500065-005

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	castanha quebrada	FF0608	0,0 HRS	____/____/____	

Analyze Internamente

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CIP/TEF22
EDV: 92777721

6/4/26

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: __/__/__ :__:

Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: