

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405724-0003			LX-		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049140	11-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68543

Tatiana B.
92898001
06/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4715300573-0001				LO			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1						
				Desvios			
				Simetria do pino guia irregular, desvio 0,25mm do centro da distância de 25,01mm- Posição nº07; Ocasionando desvio da posição nº13 na montagem.			
				Conserto			
Em estoque		1					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050614	27-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			68831	

Tatiana B.
92898002
06/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0001			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Utilização	6																			
Em estoque	7																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050717	01-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69117																

Tatiana B.
92898001
06/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0050			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	7			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051068	14-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69221	

Tatiana B.
92898005
06/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4312400046-0284			JMK3-BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685700</td><td>MOE1-UIIN</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Planeza 0,003mm fora do especificado. Encontrado 0,008mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Planeza 0,003mm fora do especificado. Encontrado 0,008mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Planeza 0,003mm fora do especificado. Encontrado 0,008mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	9																				
Transferido	3																				
Sucitado	97																				
Em Utilização	41																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	55																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051219	23-07-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69285																

Tatiana B.
92898002
09/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0064			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com deslocamento de zero fora do especificado em plano de controle de EIMes.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com deslocamento de zero fora do especificado em plano de controle de EIMes.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com deslocamento de zero fora do especificado em plano de controle de EIMes.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	11																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051305	21-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69270																

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0394			LX24 BASE DE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,020mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,020mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,020mm																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Desativado	11	Conserto																			
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	141																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	16																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES B			CO	PAULO LASKOSKI	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS																
Nº RS	Data Emiss		Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051390	30-07-2025		pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69349																

Tatiana B.
92898003
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0038			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos		ALEX TURKOT
Sucitado	20					
Para Conserto Interno	5		Desvios			
Em Utilização	7		Medidas fora de desenho. (Não calibra) não enviar notificação N/C.			
Em Conserto Interno	16		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051444	01-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69374	

Tatiana B.
92898001

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH			
Equipamento			Denominação				
4738360388-0013			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Sucitado	20		Desvios				
Para Conserto Interno	9		Medidas fora de desenho. (Não calibra)				
Em Utilização	7		Conserto				
Em Conserto Interno	12						
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-051445	01-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69375		

Tatiana B.
92898001
06/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0031			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	7			Desvios		
Em Utilização	7			Medidas fora de desenho. (Não calibra)		
Em Conserto Interno	14			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051446	01-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69376	

Tatiana B.
92898001
09/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento		Denominação			
4316400077-0085		LX62W1 BASE DE MEDIÇÃO			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	
Status	Qtd	Construção		Gerência	
Desativado	3			Responsável	
Sucitado	33			685531	
Em Utilização	10			MOE1-DHK - Montagem	
Para Conserto Interno	2			DHK 17 MM	
Em estoque	18			CECCON	
Inspetor		Desvios			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		Planeza 0,003mm fora do limite especificado, valor medido 0,004mm			
Nº RS	Data Emis	Construção			
LP-051702	14-08-20	Planejador de EIME			
		SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA			
		Observação		Nº Controle	
				69458	

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0295			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	9																			
Transferido	3																			
Sucitado	97																			
Em Utilização	41																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	72																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051713	12-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69436																

Tatiana B.
92898001
09/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0021			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação		Centro Custos																
<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucatado</td><td>20</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>8</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>7</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>13</td></tr></table>		Status	Qtd	Sucatado	20	Para Conserto Interno	8	Em Utilização	7	Em Conserto Interno	13	Conserto		<table><tr><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr></table>			Gerência	Responsável	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Status	Qtd																			
Sucatado	20																			
Para Conserto Interno	8																			
Em Utilização	7																			
Em Conserto Interno	13																			
Gerência	Responsável																			
MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
				Desvios																
				Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm																
				Conserto																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051724	15-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69469															

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4738360388-0036			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos		Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685433		MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Sucitado	20						
Para Conserto Interno	6			Desvios			
Em Utilização	7			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm			
Em Conserto Interno	15			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051725	15-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69468	

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento			Denominação																							
4741430013-0024			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP																							
Disponibilidade		Ação																								
Status	Qty	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685605</td><td>MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto								
Centro Custos	Gerência					Responsável																				
685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético					RICARDO RUI GASOLA																				
Desvios																										
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																										
Conserto																										
Sucitado	15																									
Em Utilização	4																									
Para Conserto Interno	2																									
Em Exame Interno	3																									
Em estoque	1																									
Em Conserto Interno	1																									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																					
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE																					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																					
LP-051776	07-07-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69158																					

Tatiana B.
92898003
09/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0223			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685482</td><td>MOE2-IP - CtP/ MFO11</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	11																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	141																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	16																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051945	22-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69541																

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0228			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685435</td><td>MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	141																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	17																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-052044	22-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69544																

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0089			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	9																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	3																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-052062	26-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69559																

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316400077-0047			LX62W1 BASE DE MEDIÇÃO		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	33				
Em Utilização	10		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição da planeza 0,005mm.		
Em Conserto	1		Conserto		
Em Conserto Interno	1				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052097	25-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69551

Tatiana B.
92898001
09/10/25

Folh		licitação de serviço - PS/QMM61-CtP			BOSCH																
Equipamen		Denominação																			
4312400046-C		JMK3-BASE MEDICAO																			
Disponibilidade		Ação																			
<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Desativado</td><td>9</td></tr><tr><td>Transferido</td><td>3</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>97</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>41</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>4</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>52</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>4</td></tr></table>		Status	Qtd	Desativado	9	Transferido	3	Sucitado	97	Em Utilização	41	Para Conserto Interno	4	Em estoque	52	Em Conserto Interno	4	Conserto			
Status	Qtd																				
Desativado	9																				
Transferido	3																				
Sucitado	97																				
Em Utilização	41																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	52																				
Em Conserto Interno	4																				
		Centro Custos	Gerência	Responsável																	
		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																	
		Desvios																			
		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																			
		Conserto																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																	
Nº RS		Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052099		pr	CALIBRADOR ACOMP		69579																

Tatiana B.
92898008
09/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0004			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT
Sucatado	18					
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	6		Desvios			
Em Conserto Interno	2		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052137	29-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69595	

Tatiana B.
92898001
09/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0082			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	8																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	3																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052328	19-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69504															

Tatiana B.
 92898001
 09/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0026			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	18					
Em Utilização	4		Desvios			
Para Conserto Interno	6		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Conserto Interno	4		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052402	21-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69510	

Tatiana B.
92898001
09/10/25