

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716404803-579136		LX Ø3,50			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Sucitado	11				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1				
Em estoque	6				
			Desvios		
			Diâmetro 2,000 + 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,991mm - posição nº02 Diâmetro 1,500 + 0,1 - 0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,400mm - posição nº04		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049204	09-04-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68499

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316403205-0023			LX..BALANCIN																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Encontrado folga nas posições de nº16/17 e também nas de '18, necessário reparo. * Posições de nº23 e 24 com desgaste, necessário troca.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Encontrado folga nas posições de nº16/17 e também nas de '18, necessário reparo. * Posições de nº23 e 24 com desgaste, necessário troca.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Encontrado folga nas posições de nº16/17 e também nas de '18, necessário reparo. * Posições de nº23 e 24 com desgaste, necessário troca.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	19																			
n Utilização	13																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	10																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050893	07-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69166															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716507315-0002			LY (USADO COM 4716404549)				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		RICARDO RUI GASOLA	
Sucatado	7						
Em Utilização	4						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	2						
			Desvios				
			Falta modificação 7 conforme desenho				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051032	21-07-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA			69257	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


19/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404440					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	6				
Em Utilização	2		Desvios		
Em Exame Interno	1		SOMENTE A POSIÇÃO 4 - Distância 0,5mm ± 0,1mm (chanfro pos. 4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,381 mm Ângulo 45° (chanfro pos. 4) está fota do especificado em desenho. Valor da medição 44,02°. 14083804		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051040	15-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69228

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0096			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com posição nº03 descolada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº03 descolada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com posição nº03 descolada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	20																			
Em Utilização	13																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	5																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	12																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052712	04-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69624															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200829-0005			LG (posição) "UIN3"			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	4		Desvios Calibrador com a posição nº 03 quebrada. Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
Em Reclamação	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-052869	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			70725

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510661-0003			LY (74,20 - 0,3)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	1		685543	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	2		Desvios			
Em estoque	1		Calibrador com oxidação na superfície de medição.			
Em Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053234	28-10-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71125	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301108-0002			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	1		Desvios		Calibrador faltando posição nº300 conforme desenho. Conserto	
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053395	18-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69501

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200623-0046			LG Ø2,000 +0,1 -0,05		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo i	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	24				
Em Utilização	6		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Verificar chanfro 0,3mm X 45° (2x) da posição nº está arredondado, encontrado raio de 0,294mm.		
Em estoque	9		Conserto		
Perdido	4				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053410	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70729

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301099-0003			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1		Desvios Calibrador faltando modificação nº03 conforme desenho. Distância 5,3mm +0,01mm está fora do limite especificado. Valor da medição 5,098mm. (Rasgo 1) Distância 5,3mm +0,01mm está fora do limite especificado. Valor da medição 5,070mm. (Rasgo 2) Conserto			
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	1					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053434	21-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71082	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4316500143-0107			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685487</td> <td>MOE2-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>ALLAN SUPLICY DA SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	40																			
Em Utilização	7																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	7																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053511	06-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71169															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505784-0007			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	12		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Em Utilização	3				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Para Exame Interno	1		Calibrador oxidado.		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO BLASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053562	06-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71178

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																										
Equipamento		Denominação																																													
4738360388-0001		JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th colspan="2">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>21</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd			Sucitado	20			Para Conserto Interno	1			Em Utilização	5			Em estoque	1			Em Conserto Interno	21			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																													
Status	Qtd																																														
Sucitado	20																																														
Para Conserto Interno	1																																														
Em Utilização	5																																														
Em estoque	1																																														
Em Conserto Interno	21																																														
Centro Custos	Gerência	Responsável																																													
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																													
Desvios																																															
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm.																																															
Conserto																																															
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																																											
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																																											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																										
LP-053568	07-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71180																																										

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716511606-0006			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UILN	ALEX TURKOT
Sucitado	4		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Canto vivo (gasto 0,035mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,0372mm		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053911	25-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71310

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
17/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200964-0002			LG Ø22,90±0,1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios Calibrador com a posição nº3 oxidada, substituir. Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054164	28-11-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71336

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																
Equipamento		Denominação																																			
4738360388-0033		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																			
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="6">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>20</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>6</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>7</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>11</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	20	Para Conserto Interno	3	Em Exame Interno	1	Em Utilização	6	Em estoque	7	Em Conserto Interno	11	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,009mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,009mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																			
Status	Qtd	Conserto																																			
Sucitado	20																																				
Para Conserto Interno	3																																				
Em Exame Interno	1																																				
Em Utilização	6																																				
Em estoque	7																																				
Em Conserto Interno	11																																				
Centro Custos	Gerência	Responsável																																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																			
Desvios																																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,009mm.																																					
Conserto																																					
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																																		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																	
LP-054540	15-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA	71482																																	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																												
Equipamento		Denominação																															
4738360386-0012		JMK6-OGIVA 4,00																															
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="8">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>30</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>12</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>13</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>8</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	30	Para Conserto Interno	4	Em Exame Interno	1	Em Utilização	12	Em estoque	13	Em Conserto Interno	8	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.		
Disponibilidade		Ação																															
Status	Qtd																																
Sucitado	30																																
Para Conserto Interno	4																																
Em Exame Interno	1																																
Em Utilização	12																																
Em estoque	13																																
Em Conserto Interno	8																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																															
Desvios																																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.																																	
Conserto																																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																													
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																													
LP-054541	15-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA	71481																													

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
19/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0034			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Exame Interno	1																				
Em Utilização	6																				
Em estoque	7																				
Em Conserto Interno	12																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054621	19-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71549																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360388-0070			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1				
Em Exame Interno	1		Desvios		
Em Utilização	6		Variando medida		
Em estoque	7		Conserto		
Em Conserto Interno	13				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054622	19-12-2025	CX 01			71548

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404802-579143			LX Ø4,00																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 04 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 04 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 04 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qty	Conserto																			
Sucitado	9																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Utilização	6																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054782	14-01-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71632																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0036			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na face de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Exame Interno	5																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	7																				
Em construção	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054960	26-01-2026	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71723																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4716404802-0014			LX Ø4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº04 quebrada</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº04 quebrada			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº04 quebrada																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	9																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	6																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054971	22-01-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71708															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0009			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	7					
Em Utilização	8			Desvios		
Em estoque	8			Não calibra.		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054973	22-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71699	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
19/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0047			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na face de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Exame Interno	5																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	7																				
Em construção	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054978	20-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71677																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0158			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	88		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Aguilhas	ALEX TURKOT	
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	4		Desvios			
Em construção	5		Calibrador com danificações na superfície de vedação.			
Em estoque	4		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054986	15-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71660	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0165			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>4</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	88	Em Utilização	9	Para Conserto Interno	4	Em construção	5	Em estoque	4	Conserto							
Status	Qtd																				
Sucitado	88																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	4																				
Em construção	5																				
Em estoque	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055065	28-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71731																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507090-0013			LY (UTILIZAÇÃO C 433 863 072)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quebra de canto -0,01(gasto -0,03) está arredondada, encontrado raio de 0,043mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	Desvios			Quebra de canto -0,01(gasto -0,03) está arredondada, encontrado raio de 0,043mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Quebra de canto -0,01(gasto -0,03) está arredondada, encontrado raio de 0,043mm.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	9	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Perdido	1	Conserto							
Status	Qtd																				
Sucitado	9																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055073	29-01-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71754																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento			Denominação									
4716506412-0152			LY									
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Centro Custos	Gerência						Responsável					
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI		ALEX TURKOT									
Status	Qtd											
Sucitado	88											
Em Utilização	9											
Para Conserto Interno	7											
Em construção	5											
Em estoque	1											
		Conserto	Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Conserto									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME							
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle						
LP-055083	03-02-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			71785						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																													
Equipamento		Denominação																															
4738360388-0026		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="8">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	20	Em Exame Interno	3	Em Utilização	5	Para Conserto Interno	8	Em estoque	3	Em Conserto Interno	9	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																															
Status	Qtd																																
Sucitado	20																																
Em Exame Interno	3																																
Em Utilização	5																																
Para Conserto Interno	8																																
Em estoque	3																																
Em Conserto Interno	9																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																															
Desvios																																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto																																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																													
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																												
LP-055350	11-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71882																												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
49/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404802-579161			LX Ø4,00(S/ DRIFT USO EXCLUSIVO PRIMUS)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distancia da posição 2 de 84,90mm ±0,02mm está menor que o especificado em desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Distancia da posição 2 de 84,90mm ±0,02mm está menor que o especificado em desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Distancia da posição 2 de 84,90mm ±0,02mm está menor que o especificado em desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	9																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	6																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055372	13-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71229																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
