

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715300888-0047			LO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada (2X).</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada (2X).			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada (2X).																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	22																				
Em Utilização	11																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	9																				
Bloqueado	2																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051048	09-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69184																

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

Suellen

23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405776-0003			LX calibrar altura 28,5±0,15		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	2		Desvios		
Em estoque	1		Diâmetro 15,910mm ±0,005mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø15,900mm -Posição 2/1.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052245	18-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69481

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900586-0004			LS "UIN3"			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	2		Desvios Calibrador totalmente oxidado. Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052385	21-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69522	

Suellen Pereira
 DV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 23/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715300888-0015			LO																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando posição nº03 (1X), conforme desenho; Calibrador com 1ºfilete de rosca quebrado. Posição nº04.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº03 (1X), conforme desenho; Calibrador com 1ºfilete de rosca quebrado. Posição nº04.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº03 (1X), conforme desenho; Calibrador com 1ºfilete de rosca quebrado. Posição nº04.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	22																			
Em Utilização	11																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	7																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052702	18-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69500															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4737990008-4266111			JMF9-PRISMA MAG								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685867</td> <td>TEF1 - Afiação de Ferramentas</td> <td>LEONARDO SELL DOMINGUES</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685867	TEF1 - Afiação de Ferramentas	LEONARDO SELL DOMINGUES
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685867	TEF1 - Afiação de Ferramentas					LEONARDO SELL DOMINGUES					
Status	Qtd										
Desativado	3										
Sucitado	21										
Em Utilização	24										
Em Exame			Desvios								
			com batidas e danificações nas faces de contato com o produto.								
Perdido		1	Conserto								
Em Conserto Interno		2									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-052876	04-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70904						

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4713300100-0057			'LA M17x1,0 6H			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	45					
Em Utilização	6		Desvios			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	7					
Conserto			Calibrador faltando posição nº03 conforme desenho.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053421	07-10-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70928	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716508270-0001			LY (USADO COM 4716405131)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	1		Desvios		
			Calibrador faltando modificação nº02 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053439	24-10-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71109

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716508655-0001			LY (USADO COM 4716405323)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685432</td> <td>MOE2-DU - Embalagem INOVE</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685432	MOE2-DU - Embalagem INOVE	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685432	MOE2-DU - Embalagem INOVE		ALEX TURKOT																	
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	3																			
Em estoque	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053472	04-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71165															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																										
Equipamento		Denominação																													
4316500182-0016		LY44P/24/9,05																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>6</td> <td rowspan="4">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	6	Conserto	Em Utilização	4	Para Conserto Interno	1	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Diâmetro 9,05mm -0,005mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,987mm - posição nº100 (4x) Concentricidade 0,01mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,037mm - posição nº100 (4x) Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diâmetro 9,05mm -0,005mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,987mm - posição nº100 (4x) Concentricidade 0,01mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,037mm - posição nº100 (4x) Conserto		
Disponibilidade		Ação																													
Status	Qtd																														
Sucitado	6	Conserto																													
Em Utilização	4																														
Para Conserto Interno	1																														
Em Conserto Interno	1																														
Centro Custos	Gerência	Responsável																													
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																													
Desvios																															
Diâmetro 9,05mm -0,005mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,987mm - posição nº100 (4x) Concentricidade 0,01mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,037mm - posição nº100 (4x) Conserto																															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																											
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																										
LP-053509	06-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71173																										

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404958-0007			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Desativado	13			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	Responsável
Sucitado	1					
Em Utilização	3					
Para Conserto	1			Desvios		
Conserto		Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo danificado Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo danificado				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054158	04-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71381	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200562-0031			LG (Ø6,85) UP		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	6		Desvios		
Em estoque	3		Diâmetro 6,832mm ±0,0013mm (gasto 6,825mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø6,825mm - posição nº1		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054167	01-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71347

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0086			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	92																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	8																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054539	15-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71483															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0098			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	40			685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Em Utilização	6					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Em estoque	2			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	10			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054561	18-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71543	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200630-0095			LG Ø2,25																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº03 solta.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº03 solta.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com posição nº03 solta.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	21																				
Em Utilização	11																				
Para Conserto Interno	6																				
Em estoque	7																				
Perdido	9																				
Em Conserto Interno	10																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054825	13-11-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71241																

Suellen Pereira
EDV: 92889348
PS/QMM61-001
Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958-0005			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência
Desativado	13			Responsável	
Sucitado	1			685551 MOE1-UP - Usinagem Mole JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	3				
Para Conserto	4			Desvios	
				Posição nº 14 danificada.	
				Conserto	
Linha de Serviço		4			
Interno					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055493	26-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71720

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0136			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Para Reclamação	2																				
Sucitado	88																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	5																				
Em estoque	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055768	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71914																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
23/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0161			LY																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Para Reclamação	2																			
Sucitado	88																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	5																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055837	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71910															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 23/03/20