

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento			Denominação		
4716403315-0002			LX-OGIVA MEDIÇÃO COMPLETA MOV.		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		
Status	Qtd		Gerência		Responsável
Desativado	3		685485		MOE2-IP - Produção
Sucitado	3		Elemento P		EMANUEL VITOR
Em Utilização	2				CECCON
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Faltando atualização de desenho conforme Antonio Honorio. Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-038305	21-08-2023	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		64691

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

19/12/25

Folha de solicitação de serviço					PS/QMM61-CtP		BOSCH	
Equipamento				Denominação				
4716404543-0001				LX				
Disponibilidade		Ação						
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Desativado	3			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA		
Sucitado	1							
Em Utilização	1			Desvios				
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando as posições nº 16 e 25 conforme desenho.				
Em estoque	7			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle		
LP-049351	31-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			68400		

Tatiana P
EDV: 926
PS/QMM61-CtP

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

15/3/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH			
Equipamento		Denominação						
4714200314-0005		LG4,4+100						
<table><tr><th>Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td></td><td>Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade	Ação					
			Conserto					
		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/ UI/UIIN	ALEX TURKOT				
Desvios								
Parafuso da posição nº02 danificado impossibilitando o ajuste da altura (2x)								
Conserto								
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME					
-	PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle				
LP-049864	16-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68771				

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360300-0044			JMK6-PINO STOTZ 4.30310		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	24				
Em Utilização	5				
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			O pino apresenta a haste de medição solta, sendo necessário fixá-la na altura especificada no desenho técnico		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050412	15-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68759

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
15/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900652-0002			LS		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº03 torta		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050432	30-05-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68890

Tatiana Branco
EDV: 92898801
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716508827-0001			LY "UIN2"																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685704</td><td>MOE1-UIN -</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	1																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050467	24-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69063																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
15/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716400386-0003			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Transferido	1			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	1					
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com oxidação na superfície de medição, posições nº 01 e 02.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050653	03-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69137	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360862-0003			JMK6-PINO PNEUM LOGIC DIA 7,000 12,5u		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		EIME Com posição de vazão solta, ocasionando vazamento, necessário repado/colagem.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051151	24-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69073

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

17/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404719-0004			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Desativado	3				
Sucitado	1		Desvios		
Em Utilização	3		Ajustar pressão do pino (pos.13) sobre a peça. Parafuso (pos.14) está espanado.		
Para Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051317	25-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69314

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

15/12/25

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360433-0126			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	89					
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	1					
Em Exame Interno	1					
Em estoque	3					
Em Reclamação	3					
Em Conserto Interno	11					
				Centro Custos	Gerência	Responsável
				685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
				Desvios		
				Ogiva não calibra		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-051447	01-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69377

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

15/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360871-0001			PINO DE MEDICAO +ANEL Ø 6,980		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Retrabalhar e Inserir camada de "TIM" conforme desenho. Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051487	08-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69424

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716403341-0009			LX											
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON			
Centro Custos	Gerência					Responsável								
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A		EMANUEL VITOR CECCON											
Status	Qtd													
Desativado	3													
Sucitado	4													
Em Utilização	3													
Para Conserto Interno	1													
Em construção	1													
		Conserto	<table><thead><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 11 quebrada (2x).</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Desvios			Calibrador com a posição nº 11 quebrada (2x).			Conserto		
Desvios														
Calibrador com a posição nº 11 quebrada (2x).														
Conserto														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-051699	12-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69440									

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

12/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404535-0003			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd			Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2					
Em Utilização	2	Conserto		Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição da planeza. Posição nº09 e 11.		
Em construção	1			Conserto		
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-051789	08-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69434

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

12/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH			
Equipamento		Denominação					
4712406049-0020		JMK6-PINO MEDICAO Ø11,960					
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência		
Status	Qtd	Conserto		Responsável			
Sucitado	8			685485	MOE2-IP - Produção Elemento P		
Em Utilização	4			EMANUEL VITOR CECCON			
Para Conserto Interno	2			Desvios			
Em estoque	3			Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho. Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-052219	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69492		

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

14/12/23

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360467-0003			JMK6-PINO MEDICAO Ø7,502		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	2				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho. Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052221	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69485

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4712406046-0015			JMK6-PINO MEDICAO Ø10,96																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	7																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	2																			
Em estoque	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052236	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69490															

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

18/08/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4712406128-0019			JMK6-JMK PINO BRUNIDORA DM 12,003		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	8				
Em Utilização	5		Desvios		
Para Conserto Interno	3		Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.		
Em estoque	3		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052238	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69494

Tatiana Branco
EDV 92898001
PS/QMM61-CtP
14/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360079-0012			JMK6-PINO MEDICAO 9,492			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	8					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.			
			Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052249	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69483	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

18/08/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4712406049-0019		JMK6-PINO MEDICAO Ø11,960			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	8		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	3		Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052252	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69491

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
14/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4712406128-0022			JMK6-JMK PINO BRUNIDORA DM 12,003																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P						EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																					
Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	8																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052313	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69496																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

18/08/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0012			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,013mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,013mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,013mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	16																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052317	19-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69505																

Tatiana Branco
 EDP: 92898001
 PS/QMM61-CtP

19/08/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0008			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm. valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm. valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm. valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	8																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	11																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052318	01-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69610																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

4/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716405536-0003			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1			Desvios Calibrador faltando a modificação nº01 conforme desenho - posição nº06 Conserto			
Em Utilização	1						
Em Conserto Interno	1						
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO L. KOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052378	01-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69608	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																		
Equipamento		Denominação																																				
4316400030-0331		LX-24 BASE MEDICAO																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="9">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Desativado	11	Transferido	1	Sucitado	52	Em Utilização	14	Em Exame Interno		Para Conserto Interno		Em estoque	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685616</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com planeza máxima de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,020mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com planeza máxima de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,020mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																				
Status	Qtd																																					
Desativado	11																																					
Transferido	1																																					
Sucitado	52																																					
Em Utilização	14																																					
Em Exame Interno																																						
Para Conserto Interno																																						
Em estoque	2																																					
Centro Custos	Gerência	Responsável																																				
685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA																																				
Desvios																																						
Calibrador com planeza máxima de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,020mm.																																						
Conserto																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Insr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">STA4CT - TATIA</td> </tr> <tr> <td>Nº RS</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>LP-052678</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Insr		STA4CT - TATIA		Nº RS	D	LP-052678		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PAULO LASKOSKI</td> <td>RAFAEL CHLAD</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Observação</td> <td>Nº Controle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CALIBRADOR ACOMPANHA</td> <td>70634</td> </tr> </tbody> </table>				Supervisor	Planejador de EIME		PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	a	Observação	Nº Controle		CALIBRADOR ACOMPANHA	70634														
Insr																																						
STA4CT - TATIA																																						
Nº RS	D																																					
LP-052678																																						
	Supervisor	Planejador de EIME																																				
	PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD																																				
a	Observação	Nº Controle																																				
	CALIBRADOR ACOMPANHA	70634																																				

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CIP
 15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0580			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Não calibra.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Não calibra.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos						ALEX TURKOT														
Desvios																					
Não calibra.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	89																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	6																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	10																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052730	11-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70661																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH			
Equipamento		Denominação						
4738360434-0001								
0587 <table border="1"> <tr> <td>Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conserto</td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade	Ação					
			Conserto					
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
Desvios								
EIME com valores de medição fora do permitido: - Permitido V=2.0, Encontrado V=2,2.								
Conserto								
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME					
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle				
LP-052734	09-09-2025	cx1		70635				

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4738360433-0001/1					
		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	
Disponibilidade		Desvios			
Ação		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, este de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-052785	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	70716	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CIP

15/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0009			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento de Zero fora do especificado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com deslocamento de Zero fora do especificado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos						ALEX TURKOT														
Desvios																					
EIME com deslocamento de Zero fora do especificado.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	5																				
Em Utilização	5																				
Em estoque	7																				
Em Conserto Interno	11																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052802	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70714																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716406121-0002				LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd			685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	1						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em Utilização	1			Calibrador faltando posição nº3 conforme desenho.			
Em estoque	2			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052895	26-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHIA			70771	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

5/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0026			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	6					
Em Utilização	4			Desvios		
Em estoque	4			EIME com deslocamento de zero fora do especificado.		
Em Conserto Interno	14			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053094	25-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70763	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

18772/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH					
Equipamento		Denominação							
4738360433-0002/2									
<table border="1"> <tr> <td>Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conserto</td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT					
Desvios									
		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm Conserto							
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME				
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle				
LP-053100	25-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70758				

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 15/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406286-0002						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Conserto Interno	1		Envio para realizar modificação 2 conforme desenho. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053102	23-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70753	

Tatiana Branco
 EDV: 92898004
 PS/QMM61-CtP

14/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509013-0003			LY (CONEXÃO)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	2		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053341	03-11-2025	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71145

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

15/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																												
Equipamento		Denominação																															
4738360433-0121		JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>91</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	91	Conserto	Em Utilização	9	Para Conserto Interno	4	Em estoque	3	Em Conserto Interno	11	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																															
Status	Qtd																																
Sucitado	91	Conserto																															
Em Utilização	9																																
Para Conserto Interno	4																																
Em estoque	3																																
Em Conserto Interno	11																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																															
Desvios																																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto																																	
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																													
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																												
LP-053342	03-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71157																												

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506419-0042			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	23																				
Em Exame Interno	1																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053567	06-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71167																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

12/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360433- 0585 0585			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 SIGMAWAY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	91			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	3			EIME com valor de deslocamento fora do especificado em plano de controle QMM61. - Desvio detectado na própria bancada de medição.		
Em Conserto Interno	13			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053625	08-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71190	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4738360433-0124		JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>91</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	91	Conserto	Em Utilização	9	Para Conserto Interno	2	Em estoque	3	Em Conserto Interno	13	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios EIME com valor de deslocamento fora do especificado em plano de controle QMM61. - Desvio detectado na própria bancada de medição. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios EIME com valor de deslocamento fora do especificado em plano de controle QMM61. - Desvio detectado na própria bancada de medição. Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	91	Conserto																												
Em Utilização	9																													
Para Conserto Interno	2																													
Em estoque	3																													
Em Conserto Interno	13																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																												
Desvios EIME com valor de deslocamento fora do especificado em plano de controle QMM61. - Desvio detectado na própria bancada de medição. Conserto																														
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																										
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-053626	08-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71191																									

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

4738360433-0124

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0014			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00164mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00164mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00164mm																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	18																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053797	18-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71261															

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0165			LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	87					
Em Utilização	12					
Para Conserto Interno	5					
Em construção	3					
Em estoque	1					
				Desvios		
				Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza. Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PESICT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053798	18-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71258	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4737990011-0001			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	9				
Em construção	3				
Em estoque	4				
Em Conserto Interno	3				
			Desvios		
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053832	19-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71267

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CIP

14/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506412-0158			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	87		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	11				
Para Conserto Interno	5		Desvios		
Em construção	3		Calibrado com danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053905	27-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71329

Tatiana Branco
 EPV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

14/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0047			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	37					
Para Conserto Interno	7					
Em Utilização	9					
Em construção	4		Desvios			
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053916	11-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71204	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0016			'LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	18			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	4			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053943	14-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71250	

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CtP

15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0038			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	2																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053950	13-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71222															

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

14/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0051			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	5					
Em Utilização	9			Desvios		
Em construção	4			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053954	11-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71205	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 15/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406054-0001			LX (TICS)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685072	MOE2-IP - Start-Up IP	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando a modificação nº 02 conforme desenho. Posição nº10 não está conforme desenho. Distância 45mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 35,05mm - posição nº10. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054159	04-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71384

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP