

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
22/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4714200648-0029	
Denominação		LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	Qtd
		Sucitado	21
		Em Utilização	9
		Para Conserto	3
		Em estoque	1
		Em Conserto	6
Centro		Custos	685608
Gerência		MOE3-CRIN - Usinagem do	corpo I
Responsável		RICARDO RUI GASOLA	
Desvios		Ø23,009 ±0,002mm (gasto 23,00) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø23,001mm - posição n01"	
Conserto			
Inspetor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA	
PESICT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-056965	04-03-2026	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		No Controle	72076

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
22/07/2022

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH			
Equipamento		4714200528-0005			
Denominação		LG 4,4 ± 0,10			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		1			
Em Utilização		2			
Para Conserto		1			
Em estoque		2			
Perdido		1			
Conserto		Conserto			
Centro	Custos	685551	MOET-UP - Usinagem	Jose Andres Laguardia	Responsável
Gerência			Mole		
Desvios					
Lado passa descolado. Lado não passa Ø4,5mm no limite da tolerância. Valor medido Ø4,494. Substituir.					
Conserto					
Planejador de EIME					
Inspector					
Supervisor					
PAULO LASKOSKI					
ERICK MARTINS DE OLIVEIRA					
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle	
LP-056322	21-03-2026	CX06	CALIBRADOR ACOMPANHIA	72292	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
22/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH	
Equipamento		4716404801-0002									
Denominação		LX									
Disponibilidade		Ação		Consorto							
Status		Qtd		Desativado		3		Sucatado		1	
Para		Consorto		Interno		1		Em Utilização		1	
Em estoque		1									
Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição da posição nº07, 08 e 09; Calibrador faltando canal de escoamento no topo da posição nº09 conforme desenho.		Consorto									
Desvios											
Centro		Custos		685605		MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético		RICARDO RUI GASOLA		Responsável	
Gerência											
Planejador de EIME		Supervisor		PAULO LASKOSKI		WALLACE EDUARDO DOS SANTOS					
Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle					
29-04-2026		PR1		CALIBRADOR ACOMPANHIA		72660					
LP-057961											

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
22/10/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404499-0017	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		6	
Sucatado		6	
Em Utilização		7	
Para Conserto		1	
Interno		7	
Em estoque		7	
Conserto		Conserto	
Centro Custos		685608	
Gerência		MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	
Responsável		RICARDO RUI GASOLA	
Desvios		Conserto	
Teste funcional pos.03+05+09 posição travando		Conserto	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA	
Bandeja		CX 06	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No RS		LP-054827	
Data Emissão		19-11-2025	
No Controle		71283	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP					
BOSCH					
Equipamento		4715300888-0040			
Denominação		LO			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtđ	Sucitado	22	Em Utilização	10
Para Conserto	Interno	Em Exame	4	construção	1
Em estoque	1	Em	Conserto Interno	7	
Conserto					
Centro Custos	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios	
Calibrador faltando a modificação nº05 conforme desenho. Calibrador com posição máxima de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,017mm - posição nº01 Calibrador com posição máxima de 0,005mm fora do especificado. valor da medição 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,026mm - posição nº01 Diâmetro 22,000mm -0,005mm (GASTO 21,990mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 21,985mm - posição nº01 Diâmetro 1,810mm -0,005mm (GASTO 1,805mm) esta fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 1,749mm - posição nº03 Diâmetro 1,810mm -0,005mm (GASTO 1,805mm) esta fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 1,751mm - posição nº03 Conserto					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES					
Bandeja		Observação		No Controle	
Data Emissão		CX4		CALIBRADOR ACOMPANHA	
LP-057975		15-05-2026		72770	

25/04/2018
 PS/QMM61-CTP
 EDV: 92889846
 Suellen Pereira

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0101	
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		11	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		129	
Em Exame		1	
Para Conserto		9	
Interno			
Em Conserto		8	
Em estoque		20	
Interno			
Inspeção		Inspeção	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Bandeja		PR 01	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHA	
Nº Controle		72959	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
22/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0037	
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		11	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		127	
Para Exame		1	
Para Conserto		11	
Em estoque		23	
Em Conserto		5	
Interno			
Conserto			
Centro		685616	
Custos		MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	
Gerência		RICARDO RUI GASOLA	
Responsável			
Desvios		Planeza 0,005mm fora do limite especificado, valor medido 0,008mm	
		Conserto	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		RAFAEL CHLAD	
Inspector		PEREIRA, FERNANDA APARECIDA PERES	
Bandeja		PRI	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHAA	
No RS		LP-058221	
Data Emissão		10-04-2026	
No Controle		72486	

Suelien Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
02/10/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4714200482-0025	
Denominação		LG 24,H9 (+0,052)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		13	
Em Utilização		7	
Em estoque		6	
Em Conserto Interno		1	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo
Gerência			Matsura/Flex
Responsável			RICARDO RUI GASOLA
Desvios		Conserto	
Ø 24,004 ± 0,002 (Gasto 24,000mm) está menor que o especificado em desenho. Valor da medição Ø 23,996mm		Conserto	
Inspetor		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		ANA CLARA SACCOL	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-057966	15-05-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		72752	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP					BOSCH													
Equipamento		4716511796																
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Sucitado</td><td>Em</td><td>Utilização</td><td>Em estoque</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr></table>			Status	Qtd	Sucitado	Em	Utilização	Em estoque		1		3		3
Status	Qtd	Sucitado	Em	Utilização	Em estoque													
	1		3		3													
Construção																		
Centro		Custos		685485														
Gerência		MOE1-IP - Produção		Elemento P														
Responsável		EMANUEL VITOR		CECCON														
Desvios		Confeccionar uma unidade conforme desenho - serie 0006																
Construção																		
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME														
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS														
Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle												
11-03-2026						72149												
LP-056095																		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
22/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																								
Equipamento		4714200630-0063																								
Denominação		LG Ø2,25																								
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="9">Conserto</td></tr><tr><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>21</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>12</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>5</td></tr><tr><td>Em Exame</td><td>2</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>8</td></tr><tr><td>Perdido</td><td>10</td></tr><tr><td>Em Reclamação</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto</td><td>5</td></tr><tr><td>Interno</td></tr></table>		Disponibilidade		Conserto	Ação	Status	Qtd	Sucitado	21	Em Utilização	12	Para Conserto	5	Em Exame	2	Em estoque	8	Perdido	10	Em Reclamação	1	Em Conserto	5	Interno	Conserto	
		Disponibilidade			Conserto																					
		Ação																								
		Status	Qtd																							
		Sucitado	21																							
		Em Utilização	12																							
		Para Conserto	5																							
		Em Exame	2																							
		Em estoque	8																							
		Perdido	10																							
Em Reclamação	1																									
Em Conserto	5																									
Interno																										
Centro	Custos	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Responsável																					
Gerência																										
Desvios		Diâmetro 2,25mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição 2,250mm - posição nº3																								
Conserto																										
Inspector		PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME																						
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		Supervisor		LEONARDO DE LARA																						
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		No Controle																					
LP-056515	11-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHHA		71890																					

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
22/02/2026

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/OMM61-CIP
22/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/OMM61-CIP		BOSCH																										
Equipamento		4737990011-0004																										
Denominação		JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																										
Disponibilidade		<table><tr><td rowspan="5">Ação</td><td rowspan="5">Conserto</td><td>Qtd</td><td>8</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>3</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>3</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>3</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Conserto Int</td><td>1</td></tr></table>		Ação	Conserto	Qtd	8	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	3	Em construção	3	Em estoque	4	Em Conserto Int	1											
Ação	Conserto	Qtd	8																									
		Em Utilização	3																									
		Para Conserto Interno	3																									
		Em construção	3																									
		Em estoque	4																									
Em Conserto Int	1																											
<table><tr><td>Centro</td><td>685554</td><td>MOE1-UN</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA</td><td>MEJIA</td></tr><tr><td>Custos</td><td></td><td>Gerência</td><td>Responsável</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Desvios</td></tr><tr><td colspan="5">Planeza 0,01mm com batida/ danificação</td></tr><tr><td colspan="5">Conserto</td></tr></table>		Centro	685554	MOE1-UN	JOSE ANDRES LAGUARDIA	MEJIA	Custos		Gerência	Responsável		Desvios					Planeza 0,01mm com batida/ danificação					Conserto					Planejador de EIME	
Centro	685554	MOE1-UN	JOSE ANDRES LAGUARDIA	MEJIA																								
Custos		Gerência	Responsável																									
Desvios																												
Planeza 0,01mm com batida/ danificação																												
Conserto																												
Supervisor		PAULO LASKOSKI																										
GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA																												
Emissão	Bandeja	Observação																										
PR2		74070																										
-2026		Nº Controle																										
CALIBRADOR ACOMPANHHA																												
LP-058681																												
PEF1CT - FERN																												
No RS																												

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH			
Equipamento										4716403396-0003			
Disponibilidade										Ação			
Conserto										Status		Qtd	
										Desativado		3	
										Transferido		1	
										Em Utilização		1	
										Para Conserto Interno		1	
Centro										685541			
Custos										MOE1-DHK - Usinagem		EMANUEL VITOR	
Gerência										Responsável		CECCON	
Desvios										Calibrador com a posição nº03 solta, faltando pino elastico.		Conserto	
Inspetor										Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO										PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
No RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle		LP-051396			
		28-07-2025		cx6		CALIBRADOR ACOMPANHA		69333					

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
22/07/2025

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
22/04/2028

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH			
Equipamento		4715301100-0003			
Denominação		LO			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		1			
Em Utilização		1			
Para Conserto Interno		1			
Conserto		Conserto			
Centro	Custos	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	Responsável
Gerência		Desvios			
Conserto		Calibrador faltando posição nº 300 conforme desenho.			
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056991	18-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHIA		72236

Suelien Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
22/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4715301104-0003	
Denominação		LO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		1	
Em Utilização		1	
Para Conserto Interno		1	
Conserto		Conserto	
Centro	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Gerência			
Responsável			
Desvios		Calibrador faltando posição nº 300 conforme desenho. Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-056988	18-03-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		72233	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
22/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH			
Equipamento		4715301101-0002			
Denominação		LO			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		1			
Em Utilização		1			
Para Conserto		1			
Interno		1			
Conserto		Conserto			
Centro	Custos	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	Responsável
Gerência		Desvios			
Calibrador faltando posição nº 300 conforme desenho.		Conserto			
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-056986	17-03-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72231	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
1767120

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4714200663-0005	
Denominação		LG (Ø1,00 ±0,07) " UTILIZAR ATÉ CONSUMIR"	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		8	
Em Utilização		5	
Para Conserto		2	
Interno			
Em estoque		5	
Perdido		2	
Em Conserto		1	
Interno			
Centro			
Custos		685608	
Gerência		MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	
Responsável		RICARDO RUI GASOLA	
Desvios			
Calibrador com a posição nº 05 quebrada.		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Inspector		STAACT - TATIANA ALVES BRANCO	
Bandeja		Observação	
CX6		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Data Emissão		25-02-2026	
No RS		LP-056535	

1P-059005

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
17/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																															
Equipamento		4716512229-0001																															
Denominação		LY																															
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Centro</td> <td rowspan="2">Custos</td> <td rowspan="2">Gerência</td> <td rowspan="2">Responsável</td> </tr> <tr> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos</td> <td>HENRY PETERSON</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Desvios</td> <td colspan="2">SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. PM 14305389</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	MOE2-DU - Acabamento Bicos	HENRY PETERSON	Desvios		SCHARF		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. PM 14305389				Conserto				<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Disponibilidade</td> <td rowspan="2">Ação</td> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>1</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conserto</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação	<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Para Conserto	1	Conserto			
Centro	Custos					Gerência	Responsável																										
		MOE2-DU - Acabamento Bicos	HENRY PETERSON																														
Desvios		SCHARF																															
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. PM 14305389																																	
Conserto																																	
Disponibilidade	Ação	<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Para Conserto	1																										
		Status	Qtd																														
Para Conserto	1																																
Conserto																																	
Inspetor		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES																															
Supervisor		PAULO LASKOSKI																															
Planejador de EIME		DIEGO BORBA DE GODOI																															
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																														
	06-07-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHHA																														
			No Controle																														
			74218																														

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
17/03/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4715301149-0004	
Denominação		LO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		1	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		1	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
685606		MOE3-CRIN - Linha de montagem	
RICARDO RUI GASOLA		Responsável	
Desvios		Conserto	
Calibrador faltando posição nº 300 conforme desenho.		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR		Observação	
Nº RS		Data Emissão	
17-03-2026		cx1	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		72230	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
12/01/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0038	
Denominação		JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	
		Qtđ	
		Sucatado	
		20	
		Em Utilização	
		8	
		Para Conserto	
Interno			
11			
Em estoque			
1			
Em Conserto			
Interno			
8			
Centro			
Custos			
685433			
Gerência			
MOE2-DU - Montagem			
Bicos			
HENRY PETERSON			
SCHARF			
Responsável			
Desvios			
Atingiu o limite de tensão do conversor.			
Conserto			
Inspeção			
Supervisor			
PAULO LASKOSKI			
Planejador de EIME			
PASQUALE IAQUINTO NETO			
Bandeja			
Observação			
No Controle			
Data Emissão			
19-05-2026			
cx1			
CALIBRADOR ACOMPANHHA			
72801			

43J2400046

0113

Citação de serviço - PS/QMM61-CtP

BOSCH

Denominação

JMK3-BASE MEDICAO

	Qtd
Desativado	9
Transferido	3
Sucado	98
Em Utilização	38
Para Exame Interno	1
Em Exame Interno	1
Para Conserto Interno	2
Em estoque	57
Em Conserto Interno	1

Centro Custos	Gerência	Responsável
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Desvios		
Calibrador com oxidação na superfície de medição.		
Conserto		

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-057049	14-04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA	72506

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
17/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-C1P

BOSCH

Equipamento

4738360388-0049

Denominação

JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM

Disponibilidade

Ação

Status

Qtd

Sucitado

20

Em Utilização

8

Para Conserto Interno

9

Em estoque

1

Em Conserto Interno

10

Conserto

Centro Custos

685433

Gerência

MOE2-DU - Montagem Bicos

Responsável

HENRY PETERSON SCHARF

Desvios

Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,014mm.

Conserto

Inspetor

PEFFCT - FERNANDA APARECIDA PERES

Supervisor

PAULO LASKOSKI

Planejador de EIME

PASQUALE IAQUINTO NETO

Nº RS

LP-058060

Data Emissão

19-05-2026

Bandeja

cx1

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHHA

Nº Controle

72789

8

EDV: 92889846

PS/QMM61-C1P

17/07/26

Suellen Pereira

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CTP
 17/07/2015

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																														
Equipamento		4716506891-0015																														
Denominação		LY "UP" (Feito de produto)																														
Disponibilidade		Ação																														
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	4	Em Utilização	4	Para Conserto Interno	1	Em estoque	3	Conserto																				
Status	Qtd																															
Sucitado	4																															
Em Utilização	4																															
Para Conserto Interno	1																															
Em estoque	3																															
<table border="1"> <tr> <th>Centro</th> <th>Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685553</td> <td>MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento</td> <td>JOSE ANDRES LAQUARDIA MEJIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Posição Nº 300 com danificações (sem condições de uso).</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAQUARDIA MEJIA		Desvios				Posição Nº 300 com danificações (sem condições de uso).				Conserto				<table border="1"> <tr> <th>Inspector</th> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> <tr> <td colspan="3">PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES</td> </tr> <tr> <td>PAULO LASKOSKI</td> <td colspan="2">GUILHERME VINICIUS DA SILVA</td> </tr> </table>		Inspector	Supervisor	Planejador de EIME	PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	GUILHERME VINICIUS DA SILVA	
Centro	Custos	Gerência	Responsável																													
685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAQUARDIA MEJIA																														
Desvios																																
Posição Nº 300 com danificações (sem condições de uso).																																
Conserto																																
Inspector	Supervisor	Planejador de EIME																														
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES																																
PAULO LASKOSKI	GUILHERME VINICIUS DA SILVA																															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																													
LP-057630	14-05-2026	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHHA																													
Nº Controle		72745																														

Assinatura
Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
17/07/2015

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716510593-0004	
Denominação		LY (58,80±0,2)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		3	
Em Utilização		2	
Para Conserto		1	
Interno		2	
Em construção		2	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685546	MOE1-DHK - Usinagem	STH	CECCON
Desvios		Calibrador com oxidação na superfície de medição.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		DJULIA DA COSTA AMARAL	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
72780	19-05-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHHA

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
17/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716403642-0019	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		5	
Em Utilização		2	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		1	
Conserto		Conserto	
Centro	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON
Custos	685411	Corpo P/UI/UN	SCHARF
Gerência			Responsável
Desvios		Conserto	
Angulo 59° 10' 00" está fora do especificado em desenho. Valor da medição 57º		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		14-04-2026	
Bandeja		CX3	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
No RS		LP-057278	
No Controle		72518	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
17/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4312400046-0295	
Denominação		JMK3-BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		9	
Transferido		5	
Sucatado		98	
Em Utilização		39	
Para Conserto		1	
Em estoque		50	
Conserto			
Centro		Custos	
685541		MOE1-DHK - Usinagem Mole	
CECCON		EMANUEL VITOR	
Desvios			
Face de medição oxidada.		Conserto	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		FELIPE EZAU MALINOSKI	
Data Emissão		02-06-2026	
Bandeja		PR1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No Controle		72904	
No RS		LP-058127	

PM 14311204

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716406239-0001	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		1	
Em Utilização		1	
Para Conserto Interno		1	
Em construção		1	
Em Reclamação		1	
Conserto		Conserto	
Centro	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Custos	Gerência	Responsável	
Desvios			
Canto vivo (Gasto -0,05mm) Pos.4 está arredondado, encontrado raio de 0,0231mm. PM 14311204			
Conserto			
Inspetor		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
	16-07-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		74325	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
17/07/2018

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
02/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4737990011-0008	
Denominação		JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1	
Disponibilidade		Ação	
Status		Ord	
Em Utilização		8	
Para Conserto Interno		2	
Em construção		3	
Em estoque		4	
Em Conserto Interno		2	
Centro		Conserto	
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685554	MOE1-UN	JOSE ANDRES LAGUARDIA	MEJIA
Desvios		Planeza 0,01mm com batida/ danificação	
Conserto		Conserto	
Supervisor		Planejador de EIME	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Data Emissão		19-06-2026	
PR2		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
No RS		LP-058683	
No Controle		74071	