

PM-14303196

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716509985	
Denominação		LY Padrão	
Disponibilidade		Ação	
Construção		Status	Qtd
		Sucitado	49
		Em Utilização	7
		Para Exame Interno	1
		Em construção	4
		Em estoque	3
		Centro Custos	
Gerência		MOE2-DU - Acabamento	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Descaracterizar e gravar norma - novos séries 0062, 0063, 0064, 0065 (Pcs acompanham) PM 14303196		Construção	
Inspector		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		DIEGO BORBA DE GODOI	
Data Emissão		01-07-2026	
Bandeja			
Observação			
Nº RS		74187	

LP-058869

Ordens

Ordem 685400130784 Qtd.Ordem 4 PC Data início 25.08.2026 Conclusão 28.08.2026 P Elemento PEP

Itens

Material 4729.109.752 Texto breve de material CONTATO

Seqs

Seq. 9 Descrição breve seqüência

Operações

Oper	Centrab	Descrição da operação	Especif.valor 4	Especif.valor 2	1ª data in	Última dat
0010	FF0910	CORTE DE MATERIAIS	0 MIN	10 MIN	25.08.2026	25.08.2026
0020	FF0050	OPERAÇÃO INICIAL	0 MIN	0 MIN	25.08.2026	25.08.2026
0030	FF0600	Ferramenteiro	0 MIN	10 MIN	25.08.2026	25.08.2026
9000	FF0050	SAÍDA DE SEQUÊNCIAS	0 MIN	0 MIN	25.08.2026	25.08.2026
9020	FF0600	GRAVAÇÃO	7 MIN	20 MIN	25.08.2026	26.08.2026
9200	FF0970	INSPEÇÃO	5 MIN	10 MIN	26.08.2026	27.08.2026
9400	FFENCE	ENCERRAMENTO	0,000	0,000	27.08.2026	27.08.2026

RECEBIDO		EDV: _____
		DATA: ____/____/____
		NOME: _____
		VISTO: _____

Fabiano Dutra de Sousa
EXPLOM1
EDV 92778560

13/08/26

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
02/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716508293-0002	
Denominação		LY39P24/7,45	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		7	
Em Utilização		2	
Para Conserto Interno		1	
Em estoque		4	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685487	MOET-IP - Cilindro e Elemento A
Gerência	Responsável	EMANUEL VITOR CECCON	
Desvios		Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ		Planejador de EIME	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-057142	16-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		72551	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
02/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316503394-0028	
Denominação		LY39P23/9,95	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		7	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		5	
Perdido		1	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Centro		685487	
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOET-IP - Cilindro e Elemento A		EMANUEL VITOR	
CECCON		CECCON	
Desvios		Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)	
Conserto		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		16-04-2026	
CX1		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
No RS		LP-057140	
No Controle		72553	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316500142-0092	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	
		QtD	
		Sucatado	
		33	
		Em Utilização	
		2	
		Em Exame	
		Interno	
		Para Conserto	
		2	
Interno			
Em estoque			
3			
Em Conserto			
4			
Centro		Custos	
685484		MOE1-IP - Produção	
Elemento A		CECCON	
Responsável		EMANUEL VITOR	
Gerência		CECCON	
Desvios		Conserto	
Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)		Conserto	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		MATEUS BRANCO DE FREITAS	
Inspetor		PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Bandeja		cx1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº Controle		72352	
Data Emissão		26-03-2026	
Nº RS		LP-056488	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH	
Equipamento		4316503394-0049	
Denominação		LY39P23/9,95	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		7	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		5	
Perdido		1	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOE1-IP - Produção		Elemento A	
CECCON		EMANUEL VITOR	
Desvios		Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)	
Conserto		Conserto	
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		MATHÉUS BRANCO DE FREITAS	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		Nº Controle	
16-04-2026		72552	
cx1		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-057141			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
07/08/2017

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
0710812018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716500354-0016	
Denominação		LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		10	
Em Utilização		1	
Para Conserto		2	
Em Exame Interno		2	
Em estoque		2	
Em Conserto Interno		2	
Conserto		2	
Centro Custos		685485	
Gerência		MOE1-IP - Produção	
Responsável		EMANUEL VITOR	
Desvios		CECCON	
RAIO 0,5 ± 0,1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,018mm - posição nº01 (4x)		Conserto	
Inspetor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		MATEUS BRANCO DE FREITAS	
No RS		Data Emissão	
LP-056326		19-03-2026	
Bandeja		cx2	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
No Controle		72266	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404681-0012	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		2	
Sucatado		6	
Para Conserto		1	
Em estoque		2	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
685411		MOE2-DU - Usinagem Dura	
Corpo P/UI/UN		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios		Gerência	
Quebra de canto -0,01mm (gasto -0,02) está arredondado		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEFFCT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS		Data Emissão	
LP-057336		14-04-2026	
Bandeja		cx3	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº Controle		72521	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
02/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316500182-0028	
Denominação		LV44P/24/9,05	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		6	
Em Utilização		2	
Para Conserto		3	
Em Conserto		1	
Interno			
Centro		Custos	
Gerência		Custos	
Responsável		Responsável	
Desvios		Desvios	
Altura 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)		Diâmetro 9,05mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,01mm - posição nº 04 (4x)	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Observação		Planejador de EIME	
Data Emissão		Bandeja	
29-01-2026		cx3	
Nº RS		LP-055197	
Nº Controle		71756	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP				BOSCH	
Equipamento		4715600290-0001			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Em Utilização		1			
Para Conserto		1			
Interno		Conserto			
Centro		Custos			
Gerência		Responsável			
MOE1-IP - CTP/MFO11		EMANUEL VITOR			
CECCON		Desvios			
Falta modificação 1.		Conserto			
Inspector		Supervisor			
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI			
Planejador de EIME		DJulia DA COSTA AMARAL			
Data Emissão		05-05-2026		cx2	
Bandeja		Observação		No Controle	
No RS		LP-057514		72688	
CALIBRADOR ACOMPANHIA					

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316500143-0072	
Denominação		LY39P24/7,45	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		40	
Em Utilização		7	
Em Exame		2	
Para Conserto		3	
Em estoque		4	
Em Conserto		3	
Interno			
Conserto			
Centro		Custos	
685484		MOE1-IP - Produção	
Elemento A		CECCON	
Gerência		Responsável	
Desvios		Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm -Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		MATEUS BRANCO DE FREITAS	
PEFFCT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
26-03-2026		72354	
CX1		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-056778			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/26

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH													
Equipamento		4715301059-0001													
Denominação		LO "U"													
Disponibilidade		Ação													
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	2	Em Utilização	1	Conserto Interno	1	Em estoque	1	Conserto			
Status	Qtd														
Desativado	2														
Em Utilização	1														
Conserto Interno	1														
Em estoque	1														
<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>685554</td> <td>MOE1-UN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td>Gerência</td> <td></td> <td></td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> </table>		Centro Custos	685554	MOE1-UN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Gerência			Responsável	Desvios				RAIO 0,3 ± 0,1 Pos.22+23 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,114mm - posição nº22+23 RAO MÁX. 0,2 Pos.17+19 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,010mm.	
Centro Custos	685554	MOE1-UN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA												
Gerência			Responsável												
Desvios															
Inspetor		Supervisor													
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI													
Data Emissão		Bandeja													
30-04-2026		PR2													
Nº RS		Observação													
LP-057314		CALIBRADOR ACOMPANHHA													
No Controle		72670													

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH							
Equipamento		4716405575-0002							
Disponibilidade		Ação							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Status</td> <td>Qtd</td> <td rowspan="4">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Conserto	Sucitado	Em Utilização	Para Conserto Interno		
Status	Qtd		Conserto						
	Sucitado								
	Em Utilização								
	Para Conserto Interno								
Inspeção		PESTCT - SUELLEN KAROLINY							
No RS		LP-054011							
Data Emissão		01-12-2025							

Ideja		PR	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No Controle		71346	
Planejador de EIME		S PEREIRA	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		VINICIUS PENTADO	
Calibrador com a posição nº 18 travada. Conserto			
Desvios			
Centro	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole	17 MM Série B
Custos		EMANUEL VITOR	CECCON
Gerência		Responsável	
Denominação		LX	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/2018

Suelien Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP				BOSCH	
Equipamento		Denominação			
Dispositivo					
Disponibilidade	Ação	Centro		Gerência	Responsável
		685485		MOE2-IP - Produção	EMANUEL VITOR
		Desvios		CECCON	
		Abrir rosca para parafuso (parafuso acompanhha)14140473		Conserto	
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053487	17-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHHA		71060

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
07/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716403762-0023	
Denominação		LX USADO COM 4716506129	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		19	
Em Utilização		8	
Para Conserto		2	
Interno		4	
Em estoque		4	
Conserto		Conserto	
Centro		685608	
Custos		MOE3-CRIN - Usinagem do	
Gerência		RICARDO RUI	
Responsável		GASOLA	
Desvios		Canto vivo da posição nº1 está arredondada, encontrado raio de 0,087mm.	
FACE ENCASTO + DO RELOGIO		Conserto	
Inspector		STAACT - TATIANA ALVES BRANCO	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA	
No RS		Data Emissão	
25-02-2026		CX6	
LP-056539		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
72009		No Controle	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316500143-0105	
Denominação		LY39P24/7,45	
Disponibilidade		Ação	
Conserto	Status	Qtd	40
	Sucitado		8
	Em Utilização		1
	Para Conserto		7
	Em estoque		3
	Em Conserto Interno		
Centro		Custos	685487
Gerência		MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR
Responsável			CECCON
Desvios		Raios 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm -Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-057116	14-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHHA
			No Controle
			72523

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
07/08/2026