

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5209622

12.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209622 Tipo ordem: ZM36 Emitente: DRG1CT
 Equipamento: 200000007781 RETIFICA ZEMA GL-600
 Local Instal.: 6854M110-411 Ctp/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.05.2026 06:48:54
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978-

Fabricar varão da placa
 qtd: 4 peças;
 fabricar conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar varão da placa	F-13-01	0,0 HRS	/ /	

Aguardando informações. Drunka.

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 29/06/26

NOME: GABRIEL DRUNKA

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 12.05.2026 06:52:47 BRAZIL (DRG1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5209633

12.05.2026 Pag.: 1 / 1


Ordem: 5209633 Tipo ordem: ZM36 Emitente: DRG1CT
 Equipamento: 18067 RETIFICA MS 406 BOSCH
 Local Instal.: 6854M110-436 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA BICO S
 C.C: 685436 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.05.2026 10:14:04
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar bucha e eixo do manipul
 quantidade: 2 itens de cada.
 fabricar conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar bucha e eixo do manipul	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___



Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 12.05.2026 10:16:42 BRAZIL (DRG1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5211197

24.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211197 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000016791 RETIFICA SCHUTTE WU305 LINEAR
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.06.2026 08:31:15
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Calço
 Resp.: Cleverson (Scl9ct)
 retrabalhar calço conforme desenho em anexo.
 qtd.: 01 pc


Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Calço	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____:____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 24.06.2026 08:32:51 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92820577 - Cleverson
 26/06/26 

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211258

25.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211258 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000003077 C.U. STAMA MC 331 TWIN
 Local Instal.: 6854M110-431 Ctp/MFO21 - BICO S
 C.C: 685431 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 25.06.2026 12:38:02
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Flange
resp.: Cleverson (Scl9ct)
qtd.: 01 pc
status: Urgente (Motor estoque zero)

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Flange	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 282057 DATA: 26/06/26

NOME: Cleverson

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 25.06.2026 12:39:14 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5209396Tipo ordem: ZM36Emitente: SCL9CT

Equipamento: 30251RETIFICA STUDER S 20-4

Local Instal.: 6854M600-864CTP/TEF22 - AMOSTRAS OE NACIONAIS SERIES

C.C: 685864Prioridade:Localização: CT/304

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 05.05.2026 11:43:07

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: B

Sintoma da falha:CES978

Fabricar eixo do Spindle

Resp.: Cleverson (SCL9CT)

material: Conforme desenho em anexo.

qtd.: 01 pc

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo do Spindle	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 92820577 DATA: 26/06/26

NOME: Cleverson

VISTO: GALVÃO

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____: ____: ____Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 05.05.2026 11:44:33 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609

* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cilindro P3 - 002

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.06.2026 17:06:35

Atividade: TPM TPM

Prazo: 03.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 08/06/2026

Parafuso base do fixador não prende

Pallet Preparação Cilindro P3 - 002

4728400086-002

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__:__: Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white, lined notebook paper. It features horizontal blue ruling lines spaced evenly down its length. On the far left edge, there is a vertical red margin line. In the upper-left corner, a small portion of a metal binder clip is visible, holding the paper in place. The paper appears slightly aged or off-white.

Aprovação do solicitante:

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

Prazo: 03.06.2026 Cod. ABC:

CES978

4728400086-005

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5208811

16.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208811 Tipo ordem: ZM36 Emitente: RIE4CT
 Equipamento: 200000015593 C.U MIKRON MULTISTEP (01)
 Local Instal.: 6854M400-554 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN2
 C.C: 685554 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.04.2026 07:33:06
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHO EROWA MIKRON

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		RETRABALHO EROWA MIKRON	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ___/___/___ NOME: _____ VISTO: _____							

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 16.04.2026 07:38:20 BRAZIL (RIE4CT)
* RETRABALHO DA EROWA MIKRON
* REALIZAR FURAÇÃO A 30° CONFORME DESENHO EM ANEXO
* QUANTIDADE: 7 PEÇAS
* 16.04.2026 07:40:08 BRAZIL (RIE4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante: 92741564

11.05.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante:

09.04.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FOLGA NO CONJUNTO(MANDRIL FICA TORTO)	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: Kiamara 92896115

Ordem: 685601450100 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1223

VDI Ø12 - 23

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada **Emissão:** 26.03.2026 14:45:04

Atividade: TPM TPM

Prazo: 26.03.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 27/03/2026 - França
quebra / diametro pc maior
VDI Ø12 - 23
4711700879-1223

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	quebra / diametro pç maior	FF0600	0,0 HRS	____ / ____ / ____	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115

24.03.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 02

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 23.03.2026 14:56:04

Atividade: TPM TPM

Prazo: 23.03.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 24/03/2026 - Franca

VZAMENTO

VDI Ø10 - 02

4711700879-1002

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	VAZAMENTO	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

2

Aprovação do solicitante: Rigmarca 92896115

09.03.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4711801626-001

Aprovação do solicitante: Rigmaria 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5209493

07.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209493 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000015590 C.U MIKRON MULTISTEP (08) STH
 Local Instal.: 6854M120-546 Ctp/MSI22 - USINAGEM MOLE STH
 C.C: 685546 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 07.05.2026 16:45:27
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

FABRICAR ENGRENAGEM	Pedido: Riffert
Quantidade: 04	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR ENGRENAGEM	F-13-01	0,0	HRS	/ /

RECEBIDO

EDV: 92386646 DATA: 26/06/26

NOME: WESLEY RIFFERT

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / /	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 07.05.2026 16:46:04 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

29.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø16 - 04

Localização: CT/101

Emissão: 28.01.2026 21:07:23

Prazo: 28.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 29/01/2026 - França

vdí com vazamento e sem o`ring

VDI Ø16 - 04

4711700879-1604

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/______:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

Regimara

92896115

01.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-P - 001 - A

Localização: CT/303

Emissão: 21.05.2026 06:13:30

Prazo: 21.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID : PR01 - 22/05/2026

não alimenta

Magazine DV-P - 001 - A

4728400079-001-A

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/______:__:__ Parada real:

01.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210377

01.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210377 Tipo ordem: ZM36 Emitente: GOA3CT
 Equipamento: 200000014918 BRUNIDORA GEHRING KB1 S3-250-16
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 01.06.2026 09:28:02
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Varão Gehring

Fabricar eixo conforme desenho em anexo.

Quantidade: 01 peça

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Varão Gehring	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777721

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 01.06.2026 09:33:35 BRAZIL (GOA3CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210996

18.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210996 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000003088 TORNO SPINNER PD-CNC (01)
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.06.2026 08:44:18
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

CONJ. SPINNER Pedido: JUAREZ

Quantidade: 02 Conjuntos FABRICAR

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	CONJ. SPINNER		F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92870811 DATA: ___/___/___

NOME: Leonar

VISTO: [Assinatura]

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 18.06.2026 08:50:58 BRAZIL (NEW1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210920

19.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210920 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEWICT
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.06.2026 15:39:53
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

PARATA CABEÇOTE ZEMA	Pedido: TELES/ANDERSON
Quantidade: 01 RETRABALHO 02 PARAFUSO 02 BATENTE	
Status: PARADA	

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	PARATA CABEÇOTE ZEMA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
	Usin.1,5h (VH METALURGICA) - Sem Mp		2,000		0034416035 00010
	Usin.4h (VH METALURGICA) - Sem Mp		2,000		0034416035 00020
	Usin.8h (VH METALURGICA) - Sem Mp		1,000		0034416088 00010

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: 23/06/26

NOME: Teles

VISTO: [Assinatura]

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 16.06.2026 15:40:42 BRAZIL (NEWICT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

23/06/26 Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5208880

13.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208880 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BGB3CT
 Equipamento: 200000003239 RETIFICA UVA U88 NMAH22 Nr.7600
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 17.04.2026 14:19:19
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHO CABEQ. ALUMINIO + BRONZE
 REALIZAR RETRABALHO NAS FURACOES DO CABEQ. ALUMINIO + FABRIC. E
 RETRABALHO DAS BUCHAS DE BRONZE DO EXTRATOR UVA
 QTD: 07 CABEGOTES + EIXOS

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHO CABEQ. ALUMINIO + BRONZE	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
 CtP/TEF22
 EDV: 92777721
 23/06/26

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____ Parada real: ____/____/____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 17.04.2026 14:26:30 BRAZIL (BGB3CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura;
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

13.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601453034 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801738-004

Holder 738 UIN - 004

C.C: 685700 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 11.04.2026 14:36:00

Atividade: TPM TPM

Prazo: 13.04.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 13/04/2026 - França
Rolamento travado
Holder 738 UIN - 004
4711801738-004

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Rolamento travado	FF0600	0,0	HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

Douglas Cieslak
92889902

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210675

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210675 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000003113 FUR. RETCO PICKUP
 Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.06.2026 15:48:43
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

SUPORTE CILINDRO GARRA	Pedido: WESLLINTON
Quantidade: 02	
Status: PRECÁRIA	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		SUPORTE CILINDRO GARRA	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 029035 DATA: 22/06/26

NOME: Wellington

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ : __: __	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Ações executadas
- * 10.06.2026 15:49:28 BRAZIL (NEW1CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210985

17.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210985 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAH9CT
 Equipamento: 19189 LEPADORA AL-2 WOLTERS
 Local Instal.: 6854M310-557 CTP/MFO-UP - USINAGEM MONTAGEM DO TUCHO
 C.C: 685557 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 17.06.2026 21:57:14
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

fabrigar peças
fabrigar 2 peças em material de aluminio
conforme croqui e peça fornecida

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	fabrigar peças	F-13-01	0,0 HRS		

Edson Bento
 CTP/TEF22
 EDV: 9277721

22/06/2026

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__:__	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 17.06.2026 22:04:24 BRAZIL (MAH9CT) Tel. +55(41)33412525
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____