

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0079			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685613</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ø 2,255mm ±0,001mm (Gasto 2,250mm) está fora do especificado. Valor da medição Ø 2,219mm - Posição nº03</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ø 2,255mm ±0,001mm (Gasto 2,250mm) está fora do especificado. Valor da medição Ø 2,219mm - Posição nº03			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Ø 2,255mm ±0,001mm (Gasto 2,250mm) está fora do especificado. Valor da medição Ø 2,219mm - Posição nº03																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	21																			
Em Utilização	12																			
Para Conserto Interno	7																			
Em Exame Interno	2																			
Em estoque	8																			
Perdido	10																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		DAYANNE STEFANY AGNER															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-037282	12-09-2023	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		64822															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4731800000-0008			YMK6W34		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT
Sucitado	8				
Em Utilização	12		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição. Posição nº01(2x).		
Em estoque	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050268	10-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68965

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
15/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200663-0013			LG (Ø1,00 ±0,07)" UTILIZAR ATÉ CONSUMIR"			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	8			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	5			Calibrador com a posição nº 05 quebrada.		
Perdido	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051366	11-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68978	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/26/18

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716403843-0005			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685552</td> <td>MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com marcas de gasto na superficie de medição da posição nº01.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com marcas de gasto na superficie de medição da posição nº01.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com marcas de gasto na superficie de medição da posição nº01.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	4																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Exame	1																				
			Supervisor		Planejador de EIME																
CTA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052384	01-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69619																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406181-0002			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	2					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	3		Desvios			
			Calibrador apresenta danificação na face do diâmetro de Ø2			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053033	15-10-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71018	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																														
Equipamento		Denominação																																	
4716404208-0010		LX (C 433 862 883)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="9">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Desativado	3	Sucitado	4	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Perdido	1	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Ângulo 58°-10' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,47° - posição nº02 Diâmetro 2,00mm ±0,020mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,930mm - posição nº02 Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	Desvios			Ângulo 58°-10' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,47° - posição nº02 Diâmetro 2,00mm ±0,020mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,930mm - posição nº02 Conserto		
Disponibilidade		Ação																																	
Status	Qtd																																		
Desativado	3																																		
Sucitado	4																																		
Em Utilização	2																																		
Para Conserto Interno	1																																		
Em estoque	1																																		
Perdido	1																																		
Em Conserto Interno	1																																		
Centro Custos	Gerência	Responsável																																	
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT																																	
Desvios																																			
Ângulo 58°-10' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,47° - posição nº02 Diâmetro 2,00mm ±0,020mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,930mm - posição nº02 Conserto																																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																														
LP-053035	15-10-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71016																														

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/10/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360971-0005			JMK6-PINO RETIFICA VOUMARD 3,803		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	4				
Em Utilização	2				
Em construção	3				
Em Conserto Interno	2		Desvios		
			Pino quebrado -		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053405	19-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70710

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0084			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	21																			
Em Utilização	12																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Exame Interno	2																			
Em estoque	8																			
Perdido	10																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054834	03-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71367															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																							
Equipamento			Denominação																									
4716406365-0001			LX																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td rowspan="3">Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	1	<table border="1"> <tr> <td>Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685010</td> <td>MOE2-IP - Emparelhamento</td> <td>ALLAN SUPLICY DA SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as posições nº 6 e 9 com folga.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Custos	Gerência	Responsável	685010	MOE2-IP - Emparelhamento	ALLAN SUPLICY DA SILVA	Desvios			Calibrador com as posições nº 6 e 9 com folga.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																										
Status	Qtd																											
Para Conserto Interno	1																											
Custos	Gerência	Responsável																										
685010	MOE2-IP - Emparelhamento	ALLAN SUPLICY DA SILVA																										
Desvios																												
Calibrador com as posições nº 6 e 9 com folga.																												
Conserto																												
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																							
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PEREIRA			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeira	Observação			Nº Controle																						
LP-055166	26-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71728																						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404958-0002			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 7,750mm $\pm 0,005$mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 7,743mm - posição nº20 Posição nº 14 danificada Posição nº15 metal duro danificada. Posição nº20 e 21 com rebarba.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <i>4 60° pos. 05 normalizar.</i> Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Diâmetro 7,750mm $\pm 0,005$ mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 7,743mm - posição nº20 Posição nº 14 danificada Posição nº15 metal duro danificada. Posição nº20 e 21 com rebarba.			<i>4 60° pos. 05 normalizar.</i> Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Diâmetro 7,750mm $\pm 0,005$ mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 7,743mm - posição nº20 Posição nº 14 danificada Posição nº15 metal duro danificada. Posição nº20 e 21 com rebarba.																				
<i>4 60° pos. 05 normalizar.</i> Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	13																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	6																			
Interno	3																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055246	26-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71721															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0091			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	21																			
Em Utilização	12																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Exame Interno	2																			
Em estoque	8																			
Perdido	10																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055333	15-01-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71658															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/01/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404549-0012			LX (USADO COM 4716507315)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 07 conforme desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 07 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº 07 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	3																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055335	20-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		71674															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510247-0001			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	4		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com a rosca espanada da posição nº 02.01		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055496	20-02-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		71964

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404958			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Confeccionar uma unidade Posição nº 21 - conforme desenho</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Construção</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Confeccionar uma unidade Posição nº 21 - conforme desenho			Construção		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Confeccionar uma unidade Posição nº 21 - conforme desenho																					
Construção																					
Status	Qty	Construção																			
Desativado	13																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055792	06-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71831																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
15/07/26 U

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4738360871-0002			PINO DE MEDICAO +ANEL Ø 6,980				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno	1						
Em construção	1			Desvios			
Em Conserto Interno	1			Confeccionar uma unidade posição 01 e uma unidade posição 01 conforme desenho. Conserto			
Responsável				Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAPOLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055812	23-02-2026	CX03	CALIBRADOR ACOMPANHA			71971	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
15/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716400512-0091			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	20				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	4				
		Desvios			
		Ângulo 59°10' +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 55°26' - posição nº2 Quebra de canto máx -0,02mm (gasto -0,05mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição -0,05mm - posição nº2 Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056040	24-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71979

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/26 LP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406173-0001			LX (LE 230±0,3)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador faltando a modificação nº 02 conforme desenho. Diâmetro 10,27mm+0,01mm (Pos.2) Atras danificado		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056123	15-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71484

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4716506533-0078		LY 5043W001 - PADRÃO PRESSÃO ABERTURA																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>36</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	36	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	3	Em estoque	1	Perdido	2	Em Conserto Interno	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MCE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Rugosidade (Rz1max1) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00121mm Rugosidade (Rzmax0,6) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00802mm Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MCE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios Rugosidade (Rz1max1) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00121mm Rugosidade (Rzmax0,6) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00802mm Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	36	Conserto																														
Em Utilização	1																															
Para Conserto Interno	3																															
Em estoque	1																															
Perdido	2																															
Em Conserto Interno	3																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685434	MCE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																														
Desvios Rugosidade (Rz1max1) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00121mm Rugosidade (Rzmax0,6) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00802mm Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-056129	05-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72094																											

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404802-0014			LX Ø4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Posição 3 danificada 2x - fazer posições novas</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Posição 3 danificada 2x - fazer posições novas			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Posição 3 danificada 2x - fazer posições novas																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	9																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Utilização	6																			
Em construção	2																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056529	25-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72338															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200663-0015			LG (Ø1,00 ±0,07)" UTILIZAR ATÉ CONSUMIR"																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº05 quebrada</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº05 quebrada			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº05 quebrada																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	8																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	5																			
Perdido	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056534	25-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA		72004															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958-0009			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	13		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	3		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Canto vivo da posição nº21 gasto máximo de 0,05mm está fora do limite especificado. Valor da medição -0,060mm; Canto vivo da posição nº20 Gasto máximo de 0,05mm está no limite do gasto. Valor da medição -0,050mm; Calibrador com danificações na superfície das posições nº15 de metal duro. <i>OK</i>		
Em estoque	7		Conserto		
Em Conserto	3				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056582	30-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72371

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300957-0007			LO			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	3			Desvios		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Canto vivo da posição nº02 está danificado		
Em estoque	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056614	01-04-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			72411

Suellen Pereira
 ECV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/04/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4715301150-0003			LO				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	4			No emitir NC Dimetro 1,76mm -0,005 (Gasto 1,750mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medio 1,750mm - posio n3 (2x)			
				Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-056963	04-03-2026	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA			72065	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300888-0036			LO		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	22		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	10				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em estoque	9		Calibrador com a posição nº 03 quebrada (2x).		
Em Conserto Interno	5		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056969	06-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72101

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360242-0073			JMK6-OGIVA PNEUM 4,297 -CRIN			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	32			685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	9					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			EIME Apresenta os valores fora da tolerância. Repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento Máx. do Ponto zero 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.		
Em estoque	2			Conserto		
Em Reclamação	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056982	17-03-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72201	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
15/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716406204-0006			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF	
Em Utilização	6						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	3			Planeza 0,002mm com batida/danoificação Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-057044	07-04-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA			72451	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405492-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status Em Utilização Em estoque Em Conserto		Conserto	685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desvios					
Calibrador faltando posição nº11 conforme desenho.					
Conserto					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057308	27-04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72637

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 04/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0026			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	11					
Em Utilização	5			Desvios		
Para Conserto Interno	6			Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		
Em estoque	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-057687	29-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			72653

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716405933-0024			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	
Em Utilização	8						
Para Conserto Interno	1			Desvios Superfície de medição da Planeza 0,003mm com cola na superfície Conserto			
Em estoque	4						
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-057716	04-05-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA			72675	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0138			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	92																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	3																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057718	05-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72677															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0157			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	92																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	4																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057719	05-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72678																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506417-0019			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	10		Desvios Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,489mm Conserto		
Em Utilização	3				
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	2				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057758	06-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72698

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/26 J.

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509341-0003			LY usado com 4716405535			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1		Desvios Altura esfera 6,195mm $\pm 0,02$ (gasto 6,235) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,260mm Ângulo 20° $\pm 0,2^\circ$ está fora do especificado em desenho. Valor da medição 20,26° . Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-057803	22-05-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			72836

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4741430013-0027			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	15				
Em Utilização	3				
Para Conserto Interno	1				
Em		Desvios			
		Planeza maxima 0,002mm fora do especificado, valor medido 0,004mm			
		Conserto			
			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057939	08-04-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72467

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511941-0003			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	
Sucitado	2					
Em Utilização	2					
Em Conserto Interno	1		Desvios			
		Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no gasto, valor medido 0,002mm				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057985	14-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72739	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4705400082-0103			'EP (CONEXÃO DO BALANCIN)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	99																			
Em Utilização	2																			
Para Exame Interno	1																			
Em construção	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057988	15-05-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		72750															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716404718-0004			LX.P/MEDIR Ø 6,013-0,005 AGULH								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas		HENRY PETERSON SCHARF								
Status	Qtd										
Desativado	3										
Sucitado	1										
Em Utilização	3										
Em estoque	1										
Em Conserto Interno	1										
			Desvios								
			Calibrador com a posição nº06, 08 e 13 com marcas de gasto.								
			Conserto								
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-057995	19-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72777						

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/10/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716403841-0002			LX(MEDIR PROF.2±1/23°45'/18°E																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador falatando posição 15</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador falatando posição 15			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador falatando posição 15																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	1																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-058013	01-06-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72880															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 03/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406054-0001			LX (TICS)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685072	MOE1-IP - Start-Up IP	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	1		Desvios Calibrador faltando a modificação nº 02 conforme desenho. Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-058119	01-06-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72882	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404958-0004			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo da posição nº está irregular, encontrado quebra de canto de -0,063mm. Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo da posição nº está irregular, encontrado quebra de canto de -0,071mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo da posição nº está irregular, encontrado quebra de canto de -0,063mm. Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo da posição nº está irregular, encontrado quebra de canto de -0,071mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo da posição nº está irregular, encontrado quebra de canto de -0,063mm. Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 Canto vivo da posição nº está irregular, encontrado quebra de canto de -0,071mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	13																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	6																			
Em																				
Con																				
Inte																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-058150	03-06-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72919															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509013-0003			LY (CONEXÃO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	2				
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em Utilização	2		Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora do limite especificado. Valor encontrado: 3,27mm. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-058234	22-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72830

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506423-0020			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	3				
Para Conserto Interno	5		Desvios		
Em construção	2		Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do limite especificado. Valor encontrado: 3,06mm.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-058235	22-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72831

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
03/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506417-0002			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do limite especificado. Valor encontrado 3,3mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do limite especificado. Valor encontrado 3,3mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do limite especificado. Valor encontrado 3,3mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	11																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-058241	25-05-2026	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72846															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716506419-0037			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	27			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	
Em Utilização	5						
Para Conserto Interno	3			Desvios			
Em construção	1			Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do limite especificado. Valor encontrado 3,43mm.			
Em Conserto Interno	1			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-058245	26-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA			72849	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																		
Equipamento			Denominação																				
4716505611-0007			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA																				
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 5,5mm -0,2mm (Gasto 4,7mm) está fora do limite especificado. Valor medido: 4,4mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Deverão modificar o Conserto (ver 2)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">26/06</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Distância 5,5mm -0,2mm (Gasto 4,7mm) está fora do limite especificado. Valor medido: 4,4mm			Deverão modificar o Conserto (ver 2)			26/06		
Centro Custos	Gerência	Responsável																					
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF																					
Desvios																							
Distância 5,5mm -0,2mm (Gasto 4,7mm) está fora do limite especificado. Valor medido: 4,4mm																							
Deverão modificar o Conserto (ver 2)																							
26/06																							
Status	Qtd	Conserto																					
Sucitado	6																						
Em Utilização	1																						
Em Exame Interno	1																						
Para Conserto Interno	2																						
Em estoque	3																						
Em Conserto Interno	2																						
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																				
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																		
LP-058280	26-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72852																		

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 15/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0035			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida e danificação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida e danificação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida e danificação																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	23																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	3																			
Em construção	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-058284	11-06-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		72970															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509013-0006			LY (CONEXÃO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	2			Desvios Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do limite especificado. Valor encontrado: <u>3,05mm</u> . Deixar com 3,55 mm Conserto		
Para Conserto Interno	2					
Em Utilização	2					
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-058387	22-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA			72826

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
15/07/26