

發生原因:

廠務端供壓不足

解決方式:

• 尋求客戶廠務部門協助

