

#### **INFORME**


Referència: 1944 Materials: SMMA

Denominació: Tarro 50 Redondo T-22 Bi-iny Data: 17-03-2021

Motiu informe: Dimensional, comparativo y funcional de las pruebas para este tarro con la

modificación de la preforma 1943.

Material: SMMA 116 Incoloro




pág. 1 IN.IN.01 v01



# **INFORME**

Plano: Fecha 13-01-2015



## **INFORME DE CONTROL DE CALIDAD**

**DIMENSIONAL:** Figuras marcadas con Punto en rosca (.) y (..), sus valores fueron los siguientes:

_		Cotas de Plano	54,00	51,00	57,80	70,60	9,50	33,80	38,00	70,00
Data	Material	Figura -	Ø ANCLATGE 54,00 + / - 0,20mm.	Ø INTERIOR 51,00 + / - 0,20mm.	Ø ROSCA 57,70 + / - 0,20mm.	Ø EXTERIOR 70,80 + / - 0,20mm.	ALÇADA COLL 9,70 + / - 0,20mm.	ALÇADA COS 33,50 + / - 0,20mm.	97,50 + / - 0,20mm.	Ø BASE 70,20 +/- 0,20mm.
17/03/2021	SMMA	1	53,77	50,98	57,67	70,88	9,69	33,30	36,89	70,33
17/03/2021	SMMA	1	53,78	51,06	57,76	70,92	9,73	33,33	37,13	70,36
17/03/2021	SMMA	1	53,75	51,09	57,78	70,89	9,73	33,40	37,08	70,34
17/03/2021	SMMA	2	53,88	51,03	57,66	70,65	9,69	33,66	37,11	70,03
7/03/2021	SMMA	2	53,93	51,06	57,64	70,60	9,68	33,59	37,09	70,01
7/03/2021	SMMA	2	53,85	51,04	57,64	70,60	9,75	33,60	37,07	70,06
17/03/2021	SMMA	2	53,86	51,05	57,70	70,67	9,78	33,58	37,10	70,04

pág. 2 IN.IN.01 v01



## **INFORME**

Destacando la perdida de profundidad con respecto a la preforma anterior de 4 milésimas, como novedad. El anclaje de la fig (.) está por debajo de límite inferior pero muy poco y también ha sido su comportamiento general con la anterior preforma.

- 1.- Montaje: Se realiza con los siguientes componentes:
- .-Cubilete 50 ml 1846, 8 muestras en blanco, 6 en Metalizado Oro.
- .- Tapa 50 ml Mar Mar 1860 (4 unidades).
- Interior de tapa 50ml STD 1567, 8 en blanco, 6 metalizado Oro.
- .- Disco Triseal Blanco 57\*1.



El montaje se realiza en la montadora plana N23 de la sala C, el montaje se realiza con total normalidad sin encarar los cubiletes, sin vaselina sin calor, quedan bien montados sin rotura y sin mayor esfuerzo, los mismos se desmontan con facilidad. Ni en blanco ni en Metalizado tocan ni en la base ni en el cuerpo, aun cuando se tiene menos profundidad. La distancia entre tapa y tarro es de aproximadamente 0.05mm y 0.1mm sin rascar el hombro.

- <u>2.- Atributos:</u> Todos y cada uno de los tarros que se evaluaron tienen defectos de inyección sino es burbuja es pico negro, con algún chispeados.
- 3.- Prueba de Envejecimiento: se colocan en estufa muestras: en blanco y metalizado, vacías y con crema el día de hoy a las 17:00 para evaluar su respuesta al cracking.

#### CONCLUSIÓ:NOK

Si bien es cierto funcionalmente el montaje es correcto, aún cuando en la profundidad hay una pérdida de 4 mm y sus medidas presentan comportamiento similar a su histórico previo. No se puede dar por aprobadas hasta que no se corrijan los defectos por atributos, que pudieran implicar ajuste en el proceso y posibles cambios en las variables consideradas en este informe. Sumado a ello se ha de esperar su comportamiento frente al cracking que nos brinde las garantías necesarias.

Responsable:
Jairo Molina

17/03/2021

pág. 3 IN.IN.01 v01