

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo : ⊠

Modificación: □

Comparativa: □

Departamentos Implicados:

Inyección

Calidad ⊠

Sala C

Almacén

Otro □ Taller

Referencia: 1988

Denominación: Interior Tapa 50ml

Fecha plano : 13/11/18

Cavidades: 6 / 6

Material :PP

Máquina: 31

Motivo informe:

Igualar moldes en dimensiones

INFORME CALIDAD

INTERIOR 4 Figuras (1975)

Cota	Nominal	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
3	13,7	14,0	14,0	13,90	14,0
4	11,5	11,50	11,50	11,40	11,50
5	3,9	3,95-4,00	3,95	3,90	3,95-4,00

INTERIOR 6 Figuras (1988) Antes modificacón 01/04/2019

Cota	Nominal	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6
3	13,7	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
4	11,5	11,50	11,50	11,40	11,50	11,50	11,50
5	3,9	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

INTERIOR 6 Figuras (1988) Después modificacón 16/04/2019

Cota	Nominal	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6
3	13,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
4	11,5	11,75	11,60	11,65	11,75	11,70	11,65
5	3,9	4,20	4,20	4,15 – 4,20	4,15	4,15	4,15

pág. 1 IN.CO.01 v00



INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo: ⊠					
Modificación:					
Comparativa: 🗆					
acén	Otro				

Departamentos Implicados:

Inye	ección

Calidad ⊠ Sala C

Almac

Otro

☐ Taller

_										
n	h	c	$\boldsymbol{\wedge}$	r	12	\sim 1		n	es	
u	u	-	ㄷ	ı١	va	u	u		C 3	

Calidad mando un email al taller de Packmol donde decía :

Bon día,

Si el 1975 hace 14mm y hace mucho tiempo que lo montamos y no tenemos problemas.... porque vamos a tener problemas con este?

Lo único que digo es que dimensionalmente sea igual que el otro (1975)

He probado poner 0,2mm de grueso y funciona correctamente.

Conclusiones:

- 1. No podemos tener moldes que fabrican la misma pieza , con diferencia de medidas como se ve en el informe (ver cota 4, profundidad del disco).
- 2. A parte entre las figuras del mismo molde también hay diferencias (1988)

Tan difícil es hacer 2 moldes iguales

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 17/04/2019

pág. 2 IN.CO.01 v00