

INFORME INCIDÉNCIAS

Referencia: 1116/0/3 Fecha plano : 11/04/2016 Material : PP

Denominación: Interior tapa 200 **Cavidades:** 2/2 **Color:** Incoloro


INFORME INCIDÉNCIAS

Motivo informe:

Posicionado interior tapa 200ml (Alessandro).

Observaciones:

- 1. El posicionado de la tapa (1899) con el interior tapa(1116/0/3) NO es correcto ya que se posiciona según la fuerza que hagas al roscar, se debería hacer un tope de rosca para asegurar siempre la posición con mayor exactitud.
- 2. Se tiene que hacer una hendidura en interior tapa, para posicionar la tapografía, ver zona en Anexo 1.



Zona muesca para posicionado de la tampografía en interior tapa.

Conclusiones:

Ajustar molde.

INFORME REALIZADO

Responsable: Quicu Estebanell

Fecha: 14/04/2016