

INCIDENCIA INTERNA

Cliente: DERMOFARM

Fecha: 01-10-2015

N.° Comanda: 15543

Fecha Exp:

Referencia Prod.: 1577/0/4
Cantidad Pedido Cliente: 5.000
Cantidad Pedido Interno: 20.000
Cantidad Fabricada: 20,299

Cantidad Afectada:

MOTIVO INCIDENCIA

De la tapa de 50 Dermofarm (ref 1577/0/4) material PP que va triar la Pietat, per què la fig 2 no roscava bé, van sortir aprox. 2500 peces dolentes i 5000 bones.

A la sala B encara queda producció d'aquesta partida (unes 9000 peces) que també tenen el mateix defecte. El moltllo es de 6 unitats, pero només recullen les de tres figures (numero 2, 3, 4), la resta de tapes es llençen directament.

Realizado por: Alicia Fecha: 29-09-2015

ANALISIS

Al no disponer de muestras de todas las figuras, no podemos realizar el análisis de la incidencia, para saber el alcance y motivo de la incidencia.

Realizado por: Jaume Hernández Fecha: 01-10-2015

ACCIONES INMEDIATAS

- 1.- Identificar el resto de material para reprocesar (molino).
- 2.-Una vez hablado con producción, el próximo día 5 de octubre, se pondrá en fabricación el molde para realizar pruebas de inyección con todas las cavidades, para determinar que figuras están afectadas por el problema de la rosca.

Fecha:

Realizado por:

01-10-2015

Jaume Hernàndez

ACCIONES CORRECTORAS

Se está a la espera de las muestras para determinar cuáles pueden ser.

Realizado por: Fecha: 30-09-2015

OBSERVACIONES:

ANEXO 1



RI.RE.03 Versión: 0