HOJA PARÁMETROS PRUEBAS INYECCIÓN

FECHA	21/05/15	REF. MOLDE	1837	TERMOPLÁSTICO	POLIPROPILENO
		CAVIDADES	4 / 4		
TÉCNICO	Tremp	COLORANTE (%)	2	TIEMPO/R.P.M COLORIMETRO	Velocidad 3
MÁQUINA	24	ADITIVO	TOSAF	TIEMPO/R.P.M	2.5

TEMPERATURAS HUSILLO

	BOQUILLA	Z1	Z2	Z3	Z4
N ominal	240	215	210	205	
R eal	240	216	209	203	

TEMPERATURAS CÁMARA MOLDE

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1	RC2
N														
R														
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3	RC4
N														
R														

B. Boquilla R. Ramal RC. Ramales Centrales MOLDE TEMPERATURAS

LADO I	NYECCIÓN		LADO EXPULSIÓN
Zona Molde	о С	Zona Mo	olde ° C
VASOS	REFRIGERACIÓN 15	PUNCHONES	REFRIGERACIÓN 15

TIEMPOS/PRESIONES

T. CICLO	24	T.ENFRIAMIENTO	11	P. LIMITE	130
T.PLASTIFICACIÓN	3.5	T. 2ª. PRESIÓN	2.1	P. REAL INY.	
T. INYECCIÓN	1.05	T. SEG. MOLDE	4	P. REAL C.C	

REGISTRO VELOCIDADES/PRESIONES

Perfiles	1	2	3	4		5	6
m.m/s	75	75	75	75			
m.m	15	18	23	26			
Presión	130	130	130	130			
2	2 a.PRESIÓN		CAMBIO: 15	m.m	COJÍN:	14.5	m.m
	1	2	3	4		5	6
Presión	80	85	85				
FICSIOII	80	65	03				

PLASTIFICACIÓN

r.p.m	50	50		Succión	10
m.m	20	28		m.m/s	20
Ср	25	25		m.m	

VARIOS

	ABERTURA MOLDE REC. SEG. MOLDE		P. SEG. MOLDE	PIEZAS/HORA		
	300 m.m	40 m.m	30 V Bar	600 und.		
	Φ BOQUILLA	CARRO	PESO PIEZA	PESO INYECTADA		
	m.m	M(x) F()	3.6 g.	14.2 g.		
_	<u> </u>					

REGISTRO CAMBIOS

FECHA	PARAMETRO	CAMBIO	MOTIVO	TÉCNICO

APROBADO RESPONSABLE INYECCIÓN: Firma/fecha 21/05/15 Joan Fíguls	APROBADO RESPONSABLE CALIDAD: Firma/fecha:

OBSERVACIONES:

EL MOLDE TRABAJA CORRECTAMENTE CON 4 UNIDADES.

SE DETECTA UN CAMBIO EN LA ESTÉTICA DE LA PIEZA, SE HA ELIMINADO RADIO EN EL EXTREMO EXTERIOR. EXISTEN DOS POSIBLES OPCIONES:

- 1.- DEJAR LA PIEZA TAL COMO ES ACTUALMENTE.
- 2.- VOLVER A REALIZAR EL RADIO ORIGINAL RESPETANDO LOS GROSORES ACTUALES.

SÍ OPTAMOS POR EL PUNTO 1 CREO QUE DEBERÍAMOS ENVIAR LAS PIEZAS PARA HOMOLOGACIÓN A LOS CLIENTES, EN ESPECIAL SISLEY, DEBEN SER INFORMADOS DE CUALQUIER MODIFICACIÓN ANTES DE ENTREGARLES PIEZAS. ESPERAMOS INSTRUCCIONES AL RESPECTO.

PENDIENTE COMPROBAR E INFORMAR POR PARTE DE CALIDAD Y RESPONSABLE SALA C DE:

- LOS CUBILETES MONTAN CORRECTAMENTE EN MÁQUINA AUTOMÁTICA, AL REALIZAR REPARACIÓN SE HAN ELIMINADO TOPES EXTERNOS QUE IMPEDIAN QUE LOS CUBILETES QUEDARAN INCRUSTADOS UNOS DENTRO DE OTROS.
- EL CAMBIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUBILETE NO AFECTE NEGATIVAMENTE A LA ESTANQUEIDAD.