Saucito

Sibsa®

Servimine
SERVIMINE SIBSA S DE RL DE CV

COTIZACION:

CLIENTE: CAVI DE SOMBRERETE (DURC008105)

DIRECCION: BENEMERITO DE LAS AMERICAS
ESTADO: Zacatecas
TELEFONO: 4339352833

Cotizacion:
MONEDA: DOLARES
TIPO CAMBIO: 19.8168
FECHA EMISION: 02/09/2024
ALMACÉN DURANGO

Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	SERV-SIB-REPARACION	/SP/ CALIBRACION DE EQUIPO altair Pro 0130089 Requiere cambio d sensor y calibración	$500.00	$500.00

QUINIENTOS OCHENTA DOLARES 00/100

Importe: $500.00
Sub Total: $500.00
Impuestos: $80.00
Total: $580.00

Orden Compra:

Vendedor: Hugo Wolf

Sujeto a disponibilidad
Sujeto a cambios sin previo aviso

Solicita | Autoriza | Entrega

GRUPO CAVI
OCT 2024

DIRECCIÓN DE [illegible]INES
[illegible] CASTREJON [illegible]EZ

Saucito

DIAGNOSTICO DE SERVICIO

MS Seguridad Integral
Trabajamos por tu seguridad en el mejor tiempo

MS SEGURIDAD INTEGRAL

Orden de Trabajo: 126

Fecha: 27/08/2024


Compañía: SIBSA DURANGO

Datos de los equipos


Modelo	Número de serie	Descripción de la falla o servicio
Altarir 4XR	00286741-G22	Revisión y diagnostico
Altair 2X	00226274	Revisión y diagnostico
Altair 2X	No Visible	No enciende, Revisión y diagnostico
Altair PRO HCN	01300469	Revisión y diagnostico

Descripción detalla del diagnostico

Al recibir los equipos, se procedio a realizar la revisión para lo que se puede confirmar lo siguiente: El **detector Altair 4XR NS 00286741-G22** Fosforescente se le realiza mantenimiento y revisiónde sensores, los **sensores estan vigentes y solo requiere calibración**. El **detector altair 2X de CO NS 00226274** se reviso el sensor, es de fecha 2022, por lo que se confirma su funcionamiento y **solo se requiere calibración**. El **detector 2X NS NO VISIBLE** su numero de serie y presenta daño mayoresen la cubierta plastica tanto en el frente como en la parte posterior, adicionalmente **presenta un derramamiento en el sensor que daño la tarjeta electrónica**, esta **no es refaccionable** por lo que se diagnostica como **NO REPARABLE**, el ultimo equipo Altair PRO de HCN NS 01300469, revisando el sensor se encuentra caducado, por lo que se debe de considerar su cambio y de bateria, esto para poder hacer la calibración. NOTA: Se adjuntan imagenes con los daños en los equipos.



Sensor derramado que causo que la tarjeta se dañara



Condiciones de la parte externa del detector NO REPARABLE

De no autorizar el servicio se debera de realizar el pago de 20 USD por concepto de diagnostico para proceder en regresar los equipos en las mismas condiciones en que fueron recibidos. NOTA: Se podran matener por un tiempo máximo de almacenamiento en las instalaciones del centro de servicio Autorizado por 30 días naturales a partir de la fecha en que le fue cotizado el servicio.

Después de que sus equipos portátiles de detección de gases han recibido mantenimiento, el centro de servicio autorizado los calibra de acuerdo a las especificaciones originales de fábrica, con una garantía sobre las refacciones de 12 meses a partir de la fecha de facturación del servicio. Los sensores tóxicos especiales cuentan con una garantía por 6 mesesy sobre la mano de obra de 30 días naturales
Nota: baterías no recargables, unidades de filamento, lámparas, fusibles, filtros, elementos de adecuación de muestras, consumibles cuyo tiempo de vida esperado es menor de un año, etc., no cuentan con garantía.
Las calibraciones periódicas son responsabilidad del usuario y no cuentan con garantía.

Para preguntas o comentarios, por favor contactar: Email: MSseguridadintegral24@gmail.com Tel: (55) 446 143-49-88

JESUS ALBERTO MORENO MORA
SERVICIO TÉCNICO
SEGURIDAD INTEGRAL MS