

Circular A-52/007: cuándo se puede limpiar un casco a flote en Chile

Estado: BORRADOR. Requiere validación técnica y comercial de MITSA antes de publicar.

- **Slug propuesto:** circular-directemar-a-52-007-bioincrustaciones
- **Keyword principal:** Circular A-52/007 DIRECTEMAR
- **Title SEO:** Circular A-52/007: limpieza de casco a flote | MITSA
- **Meta description:** Qué exige DIRECTEMAR para autorizar una limpieza de casco a flote: índice de bioincrustación, inspección, captura de residuos y plazos.
- **Categoría propuesta:** Biblioteca técnica
- **Página comercial relacionada:** /productos/categoria/proteccion-casco/
- **Autor o revisor técnico:** pendiente de confirmar por MITSA
- **Aporte original pendiente:** fotografía autorizada de una inspección y comentario técnico sobre zonas nicho

En breve: La Circular A-52/007 no autoriza la limpieza a flote por defecto. La Autoridad Marítima Local evalúa cada nave según su perfil operacional, el nivel de bioincrustación, las zonas nicho, el método de trabajo y la captura de residuos. Con índices visuales 3 o 4, la tabla de la circular lleva el trabajo a dique.

La primera decisión depende del índice visual

La [Circular DIRECTEMAR A-52/007](#), actualizada el 4 de abril de 2025, regula la autorización de limpiezas submarinas totales o parciales en el litoral y los puertos de Chile. El casco no se evalúa de manera aislada: cajas de mar, rejillas, impulsores, ejes, timones y otras zonas nicho forman parte del riesgo.

DIRECTEMAR usa una escala de 0 a 4. Esta tabla resume la consecuencia operacional indicada por la circular; no reemplaza sus anexos ni la resolución de la Capitanía de Puerto.

Índice	Condición general	Consecuencia para la faena
0	Sin incrustación visible	No se indica limpieza
1	Microincrustación o limo	Puede evaluarse limpieza preventiva
2	Macroincrustación ligera, entre 1% y 15%	Puede evaluarse limpieza con captura y seguimiento
3	Macroincrustación media, entre 16% y 40%	No se autoriza a flote; corresponde dique
4	Macroincrustación densa, entre 41% y 100%	No se autoriza a flote; corresponde dique

El dato que cambia una decisión no siempre está en una superficie amplia. Un casco que parece limpio puede tener acumulación relevante en una caja de mar o detrás de una rejilla. Por eso el informe debe distinguir la obra viva de las zonas nicho.

La solicitud comienza antes de movilizar al buzo

Para los casos descritos en el Anexo B, el armador o agente solicita la autorización a la Capitanía de Puerto con al menos cinco días hábiles de anticipación. La carpeta considera, entre otros antecedentes:

1. Identificación de la nave, lugar, fecha, horario y empresa de buceo.
2. Informe de inspección con fotografías y video de la obra viva y zonas nicho.
3. Evidencia de que la inspección tiene una antigüedad no superior a 30 días al presentar la solicitud.
4. Plan de limpieza y mantenimiento del sistema antiincrustante basado en la condición observada.
5. Descripción del método de limpieza y de su desempeño ambiental.
6. Procedimiento de captura, manejo y disposición de los residuos.

La circular exige, para los supuestos que regula ese anexo, que el sistema capture al menos 80% de los residuos biológicos generados. También prohíbe detergentes que puedan incorporar contaminantes y excluye la limpieza en las áreas protegidas que identifica el documento.

Esperar puede eliminar la alternativa a flote

La diferencia entre índice 2 e índice 3 no es editorial. En índice 2 todavía puede existir una ruta de evaluación para limpiar con captura. En índice 3, la propia tabla indica dique. Una inspección temprana permite decidir con

evidencia; una inspección tardía puede confirmar que esa opción ya no está disponible.

Ese es el valor de un plan de gestión de bioincrustaciones: relaciona el sistema antiincrustante, el perfil operacional, los periodos de inactividad, las inspecciones y las acciones correctivas. Las [directrices de bioincrustaciones de la OMI](#) ofrecen el marco internacional, mientras DIRECTEMAR define las condiciones aplicables en Chile.

AFS, limpieza y prevención cumplen funciones distintas

El sistema antiincrustante o AFS incluye revestimientos, tratamientos de superficie y dispositivos destinados a controlar la fijación de organismos. La limpieza remueve acumulación existente. Los sistemas preventivos en cajas de mar y tuberías buscan reducir el crecimiento en circuitos de agua de mar.

Una capa no reemplaza automáticamente a la otra. Una pintura no elimina la necesidad de inspeccionar zonas nicho, y un sistema preventivo en tuberías no autoriza una faena sobre el casco. El plan debe mostrar cómo se relacionan esas medidas durante la vida operativa de la nave.

Qué puede aportar MITSA y qué debe validarse

El material del proyecto ubica a MITSA en la representación de sistemas de protección de casco y prevención de crecimiento marino. Eso puede ser relevante para la prevención, la inspección de equipos y la selección de repuestos.

No hay respaldo suficiente para afirmar que MITSA ejecuta limpieza submarina, tramita autorizaciones o garantiza la aprobación de una faena. Antes de publicar, el cliente debe definir el alcance real de sus servicios y aportar un revisor técnico que pueda explicar, con un ejemplo propio, qué zonas nicho suelen quedar fuera de una inspección superficial.

Preguntas frecuentes

¿La Circular A-52/007 obliga a limpiar todos los cascos a flote?

No. Regula los antecedentes y criterios con que la Autoridad Marítima Local evalúa una solicitud. La autorización se resuelve para cada nave y faena.

¿Se puede limpiar a flote con índice 3?

La tabla de la circular indica que los índices 3 y 4 no se autorizan a flote y deben ir a dique.

¿Una pintura antifouling basta para controlar el riesgo?

No necesariamente. La evaluación considera el rendimiento real del AFS, las zonas nicho, el perfil operacional, las inspecciones y las contingencias.

¿La inspección puede hacerse varios meses antes?

Para la carpeta descrita en el Anexo B, el informe de inspección no puede superar 30 días al momento de solicitar. Siempre debe revisarse la versión vigente de la circular y lo que instruya la Capitanía de Puerto.

Fuentes para revisión técnica

- [DIRECTEMAR: Circular A-52/007, actualización del 4 de abril de 2025](#)
- [OMI: Directrices 2023 sobre bioincrustaciones, resolución MEPC.378\(80\)](#)

Pendientes antes de publicar

- Confirmar el alcance de servicios de MITSA en limpieza, inspección y tramitación.
- Incorporar un comentario técnico propio sobre obra viva y zonas nicho.
- Agregar una fotografía autorizada y un pie descriptivo.

- Verificar nuevamente la circular y sus anexos el día de la revisión del cliente.

Este resumen no sustituye la circular ni la evaluación de la Autoridad Marítima Local. La versión oficial vigente debe revisarse antes de planificar una faena.