Recomendaciones en selladoras OLD RIVER

1. Colocar menos fundas por sellado

Ejemplo: 5 kilos 2 fundas

3 kilos 2 fundas

1.200 gramos 4 fundas (y así respectivamente)

- 2. Colocar un tensor de fundas en el área para mejor control de sellado.
- colocar un regulador de voltaje para las 3 selladoras, para así poder tener un mejor sellado.
- 4. tener una persona encargada de las máquinas
- 5. verificar lotes de fundas existentes en bodega.