


Рисунок П1 – Схема грузопотоков швейного предприятия




Рисунок П3 – Планировочное решение раскройного цеха




Рисунок П4 – Планировочное решение раскройного цеха:

1 – автоматизированный настилочно-раскройный комплекс, 2,5 – тележки-накопители, 3 – настилочный стол, 4 – стационарная ленточная раскройная машина, 6 – стол для проверки деталей кроя, 7 – стол для нумерации деталей кроя, 8 – стол для печатания мягкой маркировки, 9 – пресс для дублирования деталей кроя, 10 – стационарная ленточная раскройная машина для подкроя дублированных деталей, 11 – стол для комплектования деталей кроя, 12 – стол для заполнения контрольного ярлыка, 13 –стол для заполнения маршрутного листа, 14 - склад кроя.



Рисунок П5 – Планировочное решение экспериментального цеха




Рисунок П6 – Планировочное решение склада готовой продукции расположенного на первом этаже, рядом с ПЦ, РЦ, ЭЦ.




Рисунок П7 – Планировочное решение швейного цеха по изготовлению женской верхней одежды и участка ВТО