# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица П1. – Классификация автоматизированных функций.

| **Виды автоматизированных функций** | | |
|---|---|---|
| **Типовые** | **Специальные** | **Сервисные** |
| • Останов и позиционирование иглы.<br>• Подъем и опускание лапки.<br>• Обрезка ниток.<br>• Закрепка строчки.<br>• Контроль длины стежка.<br>• Контроль края обрабатываемой детали.<br>• Отсчет числа стежков.<br>• Регулирование скорости.<br>• Регулирование давления лапки.<br>• Регулирование усилия прокола.<br>• Регулирование натяжения верхней нитки.<br>• Контроль пропуска стежков. | • Регулирование длины стежков при выходе на край детали.<br>• Регулирование верхнего и нижнего двигателей тканей.<br>• Регулирование растяжения и посадки материала и его месторасположения.<br>• Контроль положения края криволинейной детали.<br>• Совмещение деталей по рисунку.<br>• Контроль сопряженности срезов.<br>• Выполнение надсечек.<br>• Рассоединение игловодителя. | • Контроль верхней нитки.<br>• Контроль нижней нитки.<br>• Контроль исправности иглы.<br>• Контроль нагрева иглы.<br>• Вдевание нитки в ушко иглы.<br>• Смена шпули.<br>• Контроль плотности намотки нитки на шпулю.<br>• Окрашивание верхней нитки. |

Таблица П2. – Классификация автоматизированных функций по манипулированию деталями в рабочей зоне

| Съем и удаление деталей | | Выполнение разрезов | | | | Шитье | Установка деталей в зоне шитья | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелкие детали в контейнер | Крупные детали на кронштейн | Позиционирование деталей относительно режущего инструмента | | | | Поворот детали относительно иглы | Подача прикладных материалов | Формирование края детали | Фальцевание срезов | Совмещение срезов, деталей по меткам |
| Воротники, манжеты | Полочки, спинки, рукава | Разрезание входа в карман | Разрезание уголков кармана | Вырезание петли | Отрезание тесьмы, ленты, кружева | Воротники, кружево, клапаны | Тесьма, кружево, ленты, пуговицы | Планки, манжеты, складки, защипы, обтачки | Накладной карман | Прямолинейные срезы крупных деталей, накладной |





Рисунок П1 – Схема грузопотоков швейного предприятия





Рисунок П2 – Планировочное решение подготовительного цеха





Рисунок П3 – Планировочное решение раскройного цеха




Рисунок П4 – Планировочное решение раскройного цеха:

1 – автоматизированный настилочно-раскройный комплекс, 2,5 – тележки-накопители, 3 – настилочный стол, 4 – стационарная ленточная раскройная машина, 6 – стол для проверки деталей кроя, 7 – стол для нумерации деталей кроя, 8 – стол для печатания мягкой маркировки, 9 – пресс для дублирования деталей кроя, 10 – стационарная ленточная раскройная машина для подкроя дублированных деталей, 11 – стол для комплектования деталей кроя, 12 – стол для заполнения контрольного ярлыка, 13 –стол для заполнения маршрутного листа, 14 - склад кроя.




Рисунок П5 – Планировочное решение экспериментального цеха





Рисунок П6 – Планировочное решение склада готовой продукции расположенного на первом этаже, рядом с ПЦ, РЦ, ЭЦ.





Рисунок П7 – Планировочное решение швейного цеха по изготовлению женской верхней одежды и участка ВТО





Рисунок П8 –Классификация швейного производства