Qualitätssicherungsprotokoll für Fertigungslinie B

Prüfkriterien für Schweißnähte:

- Nahtlänge: 120mm ±2mm

- Nahtbreite: 3mm ±0,5mm

- Festigkeitsprüfung: Min. 500N Zugkraft

Fehlerhafte Schweißnähte erkennt man an:

- Porenbildung: Kleine Löcher in der Schweißnaht
- Einbrand: Ungleichmäßige Tiefe der Naht
- Verzug: Verformung des Materials

Bei mehr als 3 fehlerhaften Teilen pro Stunde:

- 1. Produktion anhalten
- 2. Schweißparameter überprüfen
- 3. Materialzuführung kontrollieren
- 4. Supervisor informieren