

分类：工业机器人基础

题型：单选

1. 工业机器人的自由度是指什么？

- A. 机器人手部所能到达的位置数
- B. 机器人独立运动的坐标轴数
- C. 机器人关节数量
- D. 机器人负载能力

答案：B

解析：自由度指机器人所具有的独立运动坐标轴数，通常等于关节数。

2. [多选] 下列属于工业机器人常见坐标系的有？

- A. 基坐标系
- B. 关节坐标系
- C. 工具坐标系
- D. 用户坐标系

答案：ABCD

解析：工业机器人常见坐标系包括基坐标系、关节坐标系、工具坐标系和用户坐标系。

3. [判断] 示教编程是工业机器人最常用的编程方式之一。

答案：T

解析：示教编程通过引导机器人记录位姿，是最基础也最常用的编程方式。