

Projet LoRaWAN

Réaliser un système d'alarme anti-incendies

Component Title Subtitle <component> Written by David Park chrome

Réalisé par (Binome 5 M2 GI):

- Quentin CARTIER
- Sami Issam KHANFRI

Plan

Applications IoT ciblées

Architecture implémentée


Composants logiciels/matériels

Les métriques

Problème rencontré

Conclusion

Les applications IoT ciblées pour ce type de projet



- Smart lightning
- Smart farming
- Large scale security systems
- Weather applications
- **...**



Un système anti-incendie :


- Des objets finaux munis par des capteurs mesurent la température (avec d'autres métriques)
- Ils fournissent également un bouton pour déclencher manuellement l'alerte
- L'information sera transmise à un serveur centralisé à travers des gateway
- Le serveur implémente une logique qui permet de quantifier le danger en exécutant des fonctions qui permettent de traiter les informations reçu
- Cette logique lance deux types d'alerte selon l'élément déclencheur (alertType1 pour excès de température et alertType2 pour un déclenchement manuel)
- Les valeurs mesurées, ainsi que le type d'alerte déclenché à un instant t, sont affiché en temps réel sur une interface Web

Architectures implémenté




- Endpoints (Stm32 P-NUCLEO-LRWAN2)
- Gateways (Stm32p-NUCLEO-LRWAN2)
- ThingsBoard
- ChirpStack
- NodeRed
- Grafana


Architecture globale



NodeRed Flow



Grafana



Composants matériel/logiciels

- Matériel:
 - Endpoints (Stm32 LoRaWAN1)
 - Gateways (Stm32 Nucleo F746ZG)
- Logiciel:
 - Projet AT-Master I-NUC-LRWAN
 - Ajout Handler main
 - Plusieurs noeuds fonction et save sur Nodered
 - Nouveau Panel d'affichage Grafana

Les métriques utilisées

Langage utilisé : C/JavaScript

- Sloc:
 - JS: 30 40 lignes ajoutées
 - o C: 20 30 lignes ajoutées

- Performance:
 - Non mesurés

Les métriques utilisées

Langage utilisé : C/JavaScript

- Sloc:
 - JS: 30 40 lignes ajoutées
 - o C: 20 30 lignes ajoutées

- Performance:
 - Non mesurés

Les problèmes rencontrés

Bouton poussoir: Callback ne fonctionne pas!

Solution

- Utiliser mode debuggage
- Vérifier la non-exécution du HandlerIRQ
- Identifier la branche #ifndef qui bloque l'exécution du handler
- Identifier la branche #ifndef qui bloque l'exécution du handler

Non-recevabilité des LinkDown par LRWAN1

Problème non résolu mais contourné

- On a pas pu debugger la sortie MQTT
- Modifier le comportement de Lora_FSM pour exécuter un blink après un parsing du JSON reçu de la part de NodeRed n'a pas fonctionné
- Au lieu de faire LinkDown, on stocke le résultat sous InfluxDB et on l'affiche grâce à un panel Grafana

Conclusion