## Allgemeine Vorgehensweise für Flächenträgheitsmomente von zusammengesetzten Querschnitten

- 1. Teilen des Querschnitts in *n Teile*, Schwerpunkt S<sub>i</sub>  $\overline{y}_{S_i}$ ,  $\overline{z}_{S_i}$  für jedes Teil.
- 2. Fläche:

$$A = \iint_{(A)} dA = \sum_{i=1}^{n} A_i \qquad [mm^2]$$

- 3. **Ausgangsachsen**  $O\overline{y}\overline{z}$  (beliebig):
- 4. Statische Momente:

$$S_{\overline{y}} = \iint_{(A)} \overline{z} dA = \sum_{i=1}^{n} \overline{z}_{S_i} A_i \qquad ; \qquad S_{\overline{z}} = \iint_{(A)} \overline{y} dA = \sum_{i=1}^{n} \overline{y}_{S_i} A_i \qquad [mm^3]$$

5. Gesamtschwerpunkt S:

$$\overline{y}_S = \frac{S_{\overline{z}}}{A}$$
 ;  $\overline{z}_S = \frac{S_{\overline{y}}}{A}$  [mm]

6. **Zentrale Achsen** (i.allg. nicht Hauptachsen) Syz, parallel zu  $O\overline{yz}$ .

Koordinatentransformation

von den Ausgangsachsen  $O\overline{y}\overline{z}$  in die zentrale Achsen Syz:

$$y = \overline{y} - \overline{y}_S$$
 ;  $z = \overline{z} - \overline{z}_S$  [mm]

- 7. **Für jedes Teil** Koordinatensystem  $S_i y_i z_i$  ( $y_i \parallel y$  und  $z_i \parallel z$ ),
- 8. *Für jedes Teil*  $I_{y_i}, I_{z_i}, I_{y_i z_i}$ . Falls für die teileigene Achsen  $S_i y_i z_i$  keine Hauptachsen sind, Transformation durch Drehung des Koordinatensystems.
- 9. Zentrale Flächenträgheitsmomente:

$$\begin{split} I_{y} &= \iint_{(A)} z^{2} dA = \sum_{i=1}^{n} \left( I_{y_{i}} + z_{S_{i}}^{2} A_{i} \right) & [mm^{4}] \\ I_{z} &= \iint_{(A)} y^{2} dA = \sum_{i=1}^{n} \left( I_{z_{i}} + y_{S_{i}}^{2} A_{i} \right) & [mm^{4}] \\ I_{yz} &= -\iint_{(A)} yz dA = \sum_{i=1}^{n} \left( I_{y_{i}z_{i}} - y_{S_{i}} z_{S_{i}} A_{i} \right) & [mm^{4}] \end{split}$$
 (Satz von Steiner)

10. Hauptträgheitsmomente bezüglich  $S\eta\zeta$ :

$$\begin{vmatrix}
I_{\eta} \\
I_{\zeta}
\end{vmatrix} = I_{1,2} = \frac{I_{y} + I_{z}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_{y} - I_{z}}{2}\right)^{2} + I_{yz}^{2}} ; I_{\eta\zeta} = 0 \qquad [mm^{4}]$$

$$\varphi^{*} = \arctan \frac{I_{y} - I_{1}}{I_{yz}} \quad \varphi^{*} = \angle(1, y) \text{ , von 1 nach } y$$

11. Koordinatentransformation

von den zentralen Achsen Syz in die Hauptachsen  $S\eta\zeta$ :

$$\eta = y\cos\varphi^* + z\sin\varphi^*$$
;
 $\zeta = -y\sin\varphi^* + z\cos\varphi^*$ 

## Check's Querschnittsgrössen

- 1. Check Gesamtschwerpunkt S:
  - Plausibilitätscheck
  - statische Momente bezüglich beliebigen zentralen Achsen müssen =0 sein
  - bei Fehler: andere Ausgangsachsen
- 2. Check zentrale Flächenträgheitsmomente  $I_{y}, I_{z}, I_{wz}$ :
  - Plausibilität  $I_y < I_z$ ,  $I_y > I_z$  oder  $I_y = I_z$ ; Vorzeichen  $I_{yz}$
  - Check Satz von Steiner: es werden  $I_{\overline{y}}, I_{\overline{z}}, I_{\overline{yz}}$  bezüglich den Ausgangsachsen (oder anderer nichtzentraler Achsen) berechnet und danach in die zentralen Achsen transformiert:

$$I_{v} = I_{\overline{v}} - z_{S}^{2}A$$
;  $I_{z} = I_{\overline{z}} - y_{S}^{2}A$ ;  $I_{vz} = I_{\overline{vz}} + y_{S}z_{S}A$ 

- 3. Check Hauptträgheitsmomente  $I_{\eta}, I_{\zeta}$ :
  - $I_n + I_\zeta = I_v + I_z$  (erste Invariante)
  - $I_{\eta}I_{\zeta} = I_{\nu}I_{z} I_{\nu z}^{2}$  (zweite Invariante)
  - $\varphi^* = \arctan \frac{2I_{yz}}{I_y I_z}$