

## **CHANGE DESCRIPTION**

## Problem & Cause:

1. Backlash potmetre er udgået

## Fix information:

1. Potmetre udskiftes til:

- Vertikal Position: single turn 2322 501 90209

- Horisontal Position: Bourns Mulltiturn: 4008 100 80020

- Nyt PCB indføres: 4008 117 08071

Nyt samlingsnummer udtaget: 4008 109 90130

Consequences for Supplier:

Pkt 1.Ny samling indføres, når gammel samling er opbrugt.

Evt overskydende gamle samlinger monteres med ovennnævnte potmetre:

Vertical potmeter kan iloddes umiddelbart

Horizontal Potmeter skal bruge en bøjle ved montage. Kontakt DK-Audio for information

Consequences for DKA Prod:

Consequences Rette datablad?

for Sales/Service: Opretning af manual i nødvendigt omfang, specielt service del.

DOCUMENTS:

Ref	12nc	Description	Sh-	filnavn	Rev	Date
1	4008 109 70835	POTMETER BOARD ASSY		Udgår	5	09-02-2004
1	4008 109 90130	POTMETER BOARD ASSY		BOM_4008_109_9 0131.pdf	1	09-02-2004
1	4008 109 90130	PLACERINGSTEGNING	Komplot_109- 90131.pdf		1	09-02-2004
Væse	ntligste komponent	ændringer – for komplet info se ovenfor:				
1	4008 117 04640	POTMETER BOARD PCB		Udgår	5	09-02-2004
1	4008 117 08070	POTMETER BOARD PCB		G080701	1	09-02-2004
1	2322 502 90143	POTM CRC17 2X10K W. BACK		Udgår		
1	4008 100 80020	POTM MULTITURN 10K – 3590S-1-103		Se note		09-02-2004
1	2322 502 90143	POTM CRC17 2X10K W. BACK	Udgår			
1	2322 501 90209	POTM CRC17 10K LIN 20%				09-02-04

## Note

Der anvendes pt. et Bourns potmeter med solder tag. Disse klippes til inden montage.

Styklister der er i CONCORDE er IKKE rettet op.

PRODUCT: PT5664/50 – w. dark grey front		ECO - 0008		
SIGNED BY: GBg	Page: 1 of: 1	<b>DATE</b> : 11-02-2004		
Source file: F:\PTV\ECO\Eco_0008_PT5664_potmeter_board.doc	DK-Audio, DK-2730 Herlev			