## คำอธิบาย Code

```
1) void ac Init();
  ตั้งค่าให้ chip เป็น active mode และเนื่องจากค่า default ของ
  scale เป็น +-2q อยู่แล้วจึงไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
2) void send uart(char* data);
  ส่ง string ที่อยู่ใน data ทาง uart
3) void new line();
  ส่ง "\n\r" ทาง uart
4) void tab();
  ส่ง"\+" ทางบลrt.
5) uint8 t get x();
  อ่านค่าแกน X จาก register ใน chip
6) uint8 t get y();
  อ่านค่าแกน Y จาก register ใน chip
7)    uint8 t get z();
  อ่านค่าแกน Z จาก register ใน chip
8)
       int main(void)
  - เรียกใช้ ac Init
  - ภานใน while
       - ดึงค่า x, y, z โดยใช้ get_x, get_y, get_z
       - เปลี่ยนค่าตัวเลขเป็น string โดย itoa
       - ส่งค่าทาง uart
       - หยุดเวลา 200 ms
```