			X = (	connect	ion		
			Conditions				
CHARGING FETS	FET #	0	1	2	3	4	5
	1	ALL FETS DISCONNECTED ALL FETS DISCONNECTED ALL FETS DISCONNECTED	Х				
	2		Х				
	3			Х			
	4			Х			
	5				Х		
	6				Х		
	7					Χ	
	8					Х	
	9						Х
	10						Х
OUTPUT FETS	11			Х	Х	Χ	Х
	12		Х				
	13				Х	Χ	Х
	14			Х			
	15		X			Χ	Х
	16				Х		
	17		Х	Х			Х
	18					Х	
	19		Х	Х	Х		
	20						Х
	21		Х	Х	Х	Х	

