



Диаграмма состояния железо – углерод



ACD - линия начала кристаллизации сплавов;

AECF - линия окончания кристаллизации сплавов;

GS - линия превращения А в Ф при охлаждении (зависимость температуры перестройки кристаллической решетки от концентрации С в А);

SE - линия предельной растворимости С в А (зависимость растворимости С в Feγ от температуры);

PSK- линия перлитного или эвтектоидного превращения (соответствует температуре перестройки решетки при охлаждении А, содержащего 0,8 % С);

Диаграмма плавкости железо-углерод

