

INFORME DE PERITAJE AUTOMOTRIZ

Aseguradora del Sur S.A. | Departamento de Siniestros | Quito, Ecuador

1. DATOS DEL SINIESTRO

No. Siniestro:	SIN-NUEVO-001
Fecha de ocurrencia:	12 de mayo de 2026
Fecha de reporte:	18 de mayo de 2026 (6 dias despues)
Fecha de peritaje:	22 de mayo de 2026
Perito asignado:	Ing. Roberto Salazar - Matricula PER-2847
Lugar del accidente:	Panamericana Norte km 24, Quito, Ecuador

2. DATOS DEL ASEGURADO Y VEHICULO

Asegurado:	Diego Fabricio Mena Ortega
No. Poliza:	POL-2026-00892
Inicio de poliza:	15 de marzo de 2026 (58 dias antes del siniestro)
Vehiculo:	Toyota Hilux 2022 - Placa PBK-4417
Valor asegurado:	\$44,000 USD
Proveedor asignado:	Taller Automotriz Norte - RUC 1792034561001

3. DESCRIPCION DEL SINIESTRO (VERSION DEL ASEGURADO)

El asegurado declara que el dia 12 de mayo de 2026 aproximadamente a las 02:30 horas, circulaba por la Panamericana Norte km 24 cuando fue impactado lateralmente por un vehiculo de color negro que se dio a la fuga. El impacto causo que perdiera el control y colisionara contra el parterre central. El asegurado indica que no habia testigos en el momento del accidente y que su telefono se habia quedado sin bateria, por lo que no pudo llamar al ECU-911.

4. HALLAZGOS DEL PERITAJE - INCONSISTENCIAS DETECTADAS

INCONSISTENCIA 1 - PATRON DE DANOS INCOMPATIBLE:

Los danos presentados en el vehiculo (impacto lateral derecho + colision frontal contra parterre) no son consistentes con la cinematica del accidente descrita. El analisis de deformacion indica que el impacto principal fue frontal a baja velocidad (estimado 30-40 km/h), incompatible con colision a alta velocidad en via rapida. La distribucion de danos sugiere dos eventos de impacto separados, posiblemente ocurridos en distintas fechas y ubicaciones.

INCONSISTENCIA 2 - ANTIGUEDAD DE LOS DANOS:

Se observan signos de oxidacion incipiente en los bordes de las deformaciones metalicas del guardafango trasero izquierdo, lo que indica que ese dano tiene una antiguedad minima de 3 a 4 semanas, anterior a la fecha del siniestro reportado (12 mayo 2026). Esto demuestra que parte de los danos reclamados son preexistentes al siniestro.

INCONSISTENCIA 3 - PROVEEDOR EN HISTORIAL DE ALERTAS:

El Taller Automotriz Norte (proveedor asignado) aparece vinculado a 4 siniestros anteriores con patrones similares en el periodo enero-abril 2026, todos con polizas de menos de 90 dias de vigencia. En tres de esos casos se detectaron danos preexistentes y montos inflados. El taller figura actualmente en proceso de revision por el area de proveedores de la aseguradora.

INCONSISTENCIA 4 - AUSENCIA DE REPORTE ECU-911 Y ANT:

No existe registro de llamada al ECU-911 ni reporte de accidente de transito en la Panamericana Norte para la fecha y hora indicadas. La consulta al sistema de la Agencia Nacional de Transito (ANT) no arroja ningun registro de accidente en ese corredor vial entre las 01:00 y las 04:00 horas del 12 de mayo de 2026. Tampoco existe boleta de auxilio de ninguna grua registrada en la zona.

5. ESTIMADO DE DANOS vs. MONTO RECLAMADO

INFORME DE PERITAJE AUTOMOTRIZ

Aseguradora del Sur S.A. | Departamento de Siniestros | Quito, Ecuador

Monto reclamado por el asegurado:	\$42,000 USD
Danos verificados en peritaje:	\$9,200 USD
Danos preexistentes (no cubiertos):	\$5,800 USD (estimado)
Diferencia no justificada:	\$32,800 USD

6. CONCLUSION Y RECOMENDACION DEL PERITO

Con base en los hallazgos descritos, este peritaje concluye que existen MULTIPLES INCONSISTENCIAS GRAVES que impiden validar el siniestro tal como fue declarado. La diferencia entre el monto reclamado (\$42,000) y los danos efectivamente verificados (\$9,200) representa un sobre costo del 356%.

Se recomienda:

- NO proceder al pago hasta completar investigacion de antifraude.
- Solicitar declaracion ampliada al asegurado con reconstruccion del accidente.
- Revisar historial completo del Taller Automotriz Norte con area de proveedores.
- Solicitar grabaciones del sistema de camaras ECU-911 de la Panamericana Norte.
- Verificar historial del vehiculo en el sistema ANT (Matriculacion y accidentes).
- Cruzar el caso con los 4 siniestros previos vinculados al mismo taller.

Clasificacion de riesgo del perito: ALTO - Escalar a equipo de antifraude antes de cualquier desembolso.

Firma del perito:	Ing. Roberto Salazar
Fecha del informe:	22 de mayo de 2026
Codigo de validacion:	PER-2026-2847-001
Regulacion aplicable:	Resolucion SB-2023-0412 - Superintendencia de Bancos Ecuador