## 正弦量的相量表示



正弦量一般表达式为:

$$f(t) = A_{\rm m} \cos(\omega t + \psi)$$

设一复数为  $A_m e^{j(\omega t + \psi)}$ 

$$A_{m}e^{j(\omega t+\psi)}$$

根据欧拉公式得

$$A_{\rm m} e^{j(\omega t + \psi)} = A_{\rm m} \cos(\omega t + \psi) + j A_{\rm m} \sin(\omega t + \psi)$$

得

$$f(t) = A_{m} \cos(\omega t + \psi) = \text{Re}[A_{m} e^{j(\omega t + \psi)}]$$

$$= \operatorname{Re}[A_{\mathbf{m}} e^{j\psi} e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[\dot{A}_{\mathbf{m}} e^{j\omega t}]$$

其中

$$\dot{A}_{\rm m} = A_{\rm m} e^{j \psi} = A_{\rm m} \angle \psi$$

$$f(t) \rightleftharpoons \dot{A}_{\rm m}$$

最大值相量

正弦量振幅

正弦量初相

## 正弦量的相量表示




(1)相量只是表示正弦量,而不等于正弦量。

$$i = I_{\rm m} \cos(\omega t + \psi)$$

$$I_{\rm m} e^{j\psi} = I_{\rm m} \angle \psi$$

- (2)只有正弦量才能用相量表示,非正弦量不能。
- (3)只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上。



(4)相量的两种表示形式

$$\dot{U} = Ue^{j\psi} = U \angle \psi = U(\cos \psi + j\sin \psi)$$