AR		Р	Pins	
T0	LD	0	LD	
T2	LD	1	BUS	
D4T3	BUS	2	INC	
D5T3	INC			
D5T4	BUS			
	DR			
D0T3	LD	Р	Pins	
D0T4	AND => LD	1	LD	
D1T3	LD	0	BUS	
D1T4	ADD => LD			
D2T3	LD			
D2T4	BUS			
	MR			
T1	BUS			
D0T3	BUS	Р	ins	
D1T3	BUS	0	BUS	
D2T3	BUS	1	LD	
D3T3	LD			
D5T3	LD			
D6T3	BUS			
IR			ins	
T1	LD	0	LD	
T2	BUS	1	BUS	

	AC			
D0T4	LD	F	Pins	
D1T4	LD	0	LD	
D2T4	LD	1	CLR	
D3T3	BUS	2	INC	
D7T3	CLR	3	BUS	
D9T3	COM => LD			
D10T3	INC			
D11T3	Shift Right => LD			
D12T3	Shift Left => LD			
D13T3	LD			
D14T3	BUS			
	SC			
D0T4	CLR			
D1T4	CLR			
D2T4	CLR			
D3T3	CLR			
D4T3	CLR			
D5T4	CLR			
D6T3	CLR			
S				
D15T3	CLR			
	Е			
D1T4	LD			
D8T3	CLR			

	OUTR		
D14T3	LD		
סודוס	LD		
ALU		Pins	
D0T4	AND	0	
D1T4	ADD	1	
D9T3	CMP	2	
D2T4	DR	3	
D13T3	INPR	4	
D11T3	SHR	5	
D12T3	SHL	6	
	PC	Pins	
T0	BUS	0	LD
T1	INC	1	INC
D4T3	LD	2	BUS
D5T3	BUS		
D5T4	LD		
D6T3	LD		
	Е		

D1T4	$E \leftarrow Cout$		
D8T3	E ← 0		
D11T3	$AC(3) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$		
D12T3	$AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(3)$		