Приложение №7 к Перечню действующих программ и инструкций для проведения инструктажей по охране труда в Департаменте информационных технологий и цифрового развития Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности директора Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Г.С. Фахрутдинова

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда №05 для специалистов, обслуживающих офисную технику Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию офисной техники допускаются специалисты не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие:
- предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы;
 - вводный инструктаж;
 - обучение по охране труда и проверку знаний;
- обучение и проверку знаний в объеме второй квалификационной группы по электробезопасности;
 - первичный инструктаж на рабочем месте;
- стажировку на рабочем месте под руководством опытного работника. Допуск к стажировке и самостоятельной работе оформляется приказом.

При изменении или введении в действие новых правил, инструкций по охране труда, замене и модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, перерыве в работе более чем 30 календарных дней, а также нарушении требований безопасности труда специалист проходит внеплановый инструктаж.

- 1.2. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, а также при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск.
 - 1.3. Специалист обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;
- соблюдать правила Служебного распорядка Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области, утвержденные Постановлением Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области №1 от 20.02.2019;
 - соблюдать трудовую дисциплину;
 - выполнять установленные нормы труда;
 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 - бережно относиться к имуществу Департамента;
- незамедлительно сообщить непосредственному либо вышестоящему руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Департамента;
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
- 1.4. При наладке и ремонте оборудования офисной техники на специалиста могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
 - повышенная или пониженная влажность воздуха;
 - повышенная или пониженная подвижность воздуха;
 - повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
 - повышенный уровень статического электричества;
 - повышенный уровень электромагнитных излучений;
 - повышенная напряженность электрического поля;
 - повышенная напряженность магнитного поля;
 - недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - повышенная яркость света;
 - пониженная контрастность;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами вредных химических веществ;
- повышенная температура поверхности изделия, оборудования, инструмента и расплавов припоев;
 - повышенная температура воздуха рабочей зоны;
 - пожароопасность;
 - брызги припоев и флюсов;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника.
- для защиты от действия электрического тока применять электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, накладки, колпаки, переносные заземляющие устройства, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, плакаты и знаки безопасности.
- 1.5. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при нанесении припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей проводить при действующей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Паяльник должен проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных технической документацией на него.
- 1.6. Класс паяльника должен соответствовать категории помещения и условиям производства.
- 1.7. Кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими деталями.
- 1.8. Рабочие места обжига изоляции с концов электропроводов (жгутов) должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией. Работа по обжигу изоляции без применения специалистами защитных очков не допускается.
- 1.9. Для местного освещения рабочих мест при пайке паяльником применять светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники располагать таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения специалиста.
- 1.10. Для предупреждения специалиста о возможности поражения электрическим током на участках пайки паяльником должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки безопасности, а на полу положены деревянные решетки, покрытые диэлектрическими ковриками.

- 1.11. Рабочие поверхности столов и оборудования на участках пайки паяльником, а также поверхности ящиков для хранения инструментов должны покрываться гладким, легко очищаемым и обмываемым материалом.
- 1.12. Использованные при пайке паяльником салфетки и ветошь собирать в специальную емкость, удалять из помещения по мере их накопления в специально отведенное место.
- 1.13. Соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи и после окончания работы вымыть руки теплой водой с мылом. Пищу принимать в оборудованных для этой цели помещениях.
- 1.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
- 1.15. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не загромождать их.
 - 2.2. Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты.
 - 2.3. Инструмент должен соответствовать следующим требованиям:
 - рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию;
- рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена, на стержень надета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки;
- гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев;
- рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и трещин, плотно укрепляться в инструменте.

Средства защиты, приборы, инструменты и приспособления с дефектами или с истекшим сроком испытания необходимо изъять и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

- 2.4. Рабочий инструмент хранить в переносном инструментальном ящике или сумке.
 - 2.5. Перед пользованием паяльником проверить:
 - его на соответствие классу защиты от поражения электрическим током;
- внешним осмотром техническое состояние кабеля и штепсельной вилки, целостность защитного кожуха и изоляции рукоятки;
 - на работоспособность встроенных в его конструкцию отсосов;
- на работоспособность механизированную подачу припоя в случаях ее установки в паяльнике.
 - 2.6. Включить и проверить исправность работы вентиляции.
 - 2.7. Проверить наличие и исправность:
 - ограждений и предохранительных приспособлений;
- токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и других частей);
 - заземляющих устройств- средств пожаротушения.
- 2.8. Во избежание попадания под действие электрического тока не прикасаться к оборванным свешивающимся проводам или наступать на них.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. При ремонте и обслуживании офисной техники руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в технической документации на это оборудование;
 - 3.2. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения;

- 3.3. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения.
- 3.4. Размеры зева гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов более чем на 0,3 мм. Применение подкладок при большем зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек не допускается. При отвертывании и завертывании гаек и болтов нельзя удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами.
- 3.5. Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, устанавливать в зоне действия местной вытяжной вентиляции.
- 3.6. Паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные подставки, исключающие его падение.
- 3.7. Нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку размещать в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией.
- 3.8. Для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, клещи или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке.
- 3.9. Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, флюса и других материалов на сборочные детали проводить с использованием специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической документации.
- 3.10. Излишки припоя и флюса с жала паяльника снимать с применением материалов, указанных в технологической документации (хлопчатобумажные салфетки, асбест и другие).
- 3.11. Пайку малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, наконечников, клемм и других аналогичных изделий производить, закрепляя их в специальных приспособлениях, указанных в технологической документации (зажимы, струбцины и другие приспособления).
- 3.12. Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с большим усилием паяемые провода.
- 3.13. Паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. При перерывах в работе паяльник отключать от электросети.
- 3.14. При нанесении флюсов на соединяемые места пользоваться кисточкой или фарфоровой лопаточкой.
- 3.15. При проверке результатов пайки не убирать изделие из активной зоны вытяжки до полного его остывания.
- 3.16. Изделия для пайки паяльником укладывать таким образом, чтобы они находились в устойчивом положении.
- 3.17. На участках пайки паяльником не производить прием и хранение пищи, а также курение.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При обнаружении неисправной работы паяльника отключить его от питающей электросети и известить об этом непосредственного или вышестоящего руководителя.
- 4.2. При поражении электрическим током специалиста принять меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока.
- 4.3. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 112.
- 4.4. В случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации своему руководителю.

4.5. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончанию работы

- 5.1. Отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение.
- 5.2. Отключить местную вытяжную вентиляцию.
- 5.3. Неизрасходованные флюсы убрать в вытяжные шкафы или в специально предназначенные для хранения кладовые.
- 5.4. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в инструментальный ящик.
- 5.5. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить их в специально предназначенное место.
 - 5.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Разработал:

Главный инженер по обслуживанию компьютерных систем отдела информационных систем управления информатизации Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области — — / Н.П. Диянова Сопсасовано Сопсасовано Темери / Темерингионый В.В./.