## 作业2\_参考答案 (本次作业共20分)

填空题(每空1分,共10分)

1. 监控层

2. 过程控制站

3. 组态

5. 工艺流程图

6. 颜色

7. 梯形图

4. 动作 8. 结构化文

9. 中间变量

10. 人机接口/人机界面

二、 简答题(每题 5 分, 共 10 分)

- 1. 答:组态的含义是"配置"、"设定"和"设置"等,是指用户通过类似"搭 积木"的简洁方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序 (3分)。组态软件是一种根据具体控制任务,组态生成满足具体过程控制要求 的工具软件(2分)。
- 2. 答:控制层软件的基本功能可以概括为对现场信号进行数据采集、数据处理、 数据运算和数据的 I/O 输出(2 分)。图中数据采集、数据处理和 I/O 输出由 DCS 的 I/O 模件完成(3 分)。