


Figura 4.1. Representación esquemática de una extrusora de husillo sencillo.








Figura 4.13. Flujo del material en una tolva de alimentación.







Figura 4.8. Ejemplo de un tornillo de alimentación.





Orientación perimetral



Orientación axial

Figura 4.26. Mezcladores de tipo aguja con orientación de las agujas perimetral y axial.

Tabla 4.1. Diseño del tornillo para reducir el coeficiente de fricción entre el material y el tornillo.


Características del tornillo	Diseño adecuado	Diseño defectuoso
Número de filetes	Sencillo	Doble
Ángulo del filete	Grande	Pequeño
Radio del flanco del filete	Grande	Pequeño




Parallel interrupted mixing flights



Undercut spiral barrier-type



Ring-type barrier mixer



RAPRA cavity transfer mixer




Fig. 4.4 Typical designs of mixing zones

Tecnología de Polímeros. M. Beltrán y A. Marcilla

1. Tornillo tipo nailon



2. Tornillo tipo polietileno



3. Tornillo de usos generales



4. Tornillo con cabeza plastificadora



5. Tornillo tipo estireno con cabeza plastificadora muleteada



6. Tornillo con punta cónica y profundidad decreciente



Figura 4.12. Ejemplo de tornillos para diferentes fines.




Fig. 4.3 Typical extruder outputs for different plastics




Figura 4.2. Zonas de una extrusora y evolución de la presión a lo largo de las mismas.




Figura 4.14. Representación del caudal de salida frente a la presión, para un cilindro liso y para uno estriado.




Fig. 4.2 Typical zones on a extruder screw




Fig. 4.5 Zones on a vented extruder





Figura 4.3. Disposición posible de los husillos en las extrusoras de doble husillo; giro contrario y giro en paralelo; diferentes grados de interpenetración de los tornillos.



Different types of twin screw extruder Fig. 4.14




Figura 4.17. Ancho del pozo de fundido a lo largo de la zona de transición.






Figura 4.16. Corte transversal de la extrusora en la zona de transición.










Fig. 4.6 Breaker plate with filter pack



Orientación perimetral



Orientación axial