

29.09.2026

Feuchtefeststellung am Wand Boden Anschluss

An der nordöstlichen Ecke wurde ein etwa 1,4 Meter langer Feuchtestreifen dokumentiert. Wasser stand wenige Millimeter hoch auf dem Boden. Die Stelle liegt rund 60 Zentimeter neben einer Rohrdurchführung. Die Ursache wurde bei der Sichtprüfung nicht festgestellt. Als Möglichkeiten wurden eine Undichtigkeit der Abdichtung, ein Anschlussfehler an der Durchführung und Wasser aus dem Leitungssystem genannt. Eine zerstörende Untersuchung fand nicht statt. Das Büro empfiehlt, die Stelle offen zu halten und beide ausführenden Unternehmen zu einem gemeinsamen Termin einzuladen. Eine Kostenschätzung zur Beseitigung liegt noch nicht vor. Die Nutzung als Proberaum ist bis zur technischen Klärung organisatorisch zurückgestellt.