

24.09.2026

Schadenfeststellung unter der Küchenspüle

Bei der Besichtigung wurde ein gerissener flexibler Anschluss Schlauch unter der Küchenspüle festgestellt. Der Hauptabsperrhahn wurde geschlossen und der defekte Schlauch ersetzt. Der Betrieb beschreibt Feuchtigkeit an einem Küchenschrank und zwei Teppichen. Eine Frostursache wird im Bericht nicht festgestellt. Ob Materialalterung oder eine andere Ursache zum Riss führte, wurde nicht abschließend untersucht. Der ausgetauschte Schlauch wurde auf Wunsch des Kunden aufbewahrt. Die Reparaturrechnung betrifft nur den Schlauch und die Arbeitszeit; sie beziffert nicht den gesamten Hausratschaden. Fest eingebaute Küchenteile sind in der Schadenliste gesondert zuzuordnen.