# Dreimal dieselbe Seriennummer

Merrensteg wartet Schaltzellen in Papierwerken. Auf drei Servicefreigaben steht dieselbe Kennung A-1889. Zwei Werke planen ihre nächste Revision am Wochenende. Der Serviceleiter muss mit Nora Eibenrode entscheiden, ob einzelne Anlagen vorerst eingeschränkt betrieben werden und was den Kunden mitzuteilen ist. Einen gemeldeten Personenschaden gibt es nicht.

Die Serviceanweisung unterscheidet Anlage, austauschbare Baugruppe und Prüfadapter. Auf zwei Originalmessblättern stehen verschiedene Anlagen und derselbe Adapter. Eine Freigabe-PDF kann die falsche Kennung aus einer Vorlage übernommen haben. Die technische Frage bleibt, ob die konkrete Anlage tatsächlich geprüft wurde. Dafür braucht das Team die Messdaten, nicht nur das zuletzt erzeugte Dokument.

## Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Markiert die betroffenen Werke, Anlagen und nächsten Betriebsentscheidungen. Haltet die vorsorgliche Maßnahme getrennt von einer Aussage über die Fehlerursache.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Führt für jede Freigabe Anlagenkennung, Baugruppe, Adapter und Originalmessung zusammen. Erklärt, welche Zuordnung sich aus dem PDF allein nicht treffen lässt.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die nachgereichten Mess- und Zeitnachweise auf. Entwerft je Werk einen kurzen Stand mit Einsatzentscheidung, Nachprüfung und zuständiger Kontaktperson.

Entscheidung am Ende. Welche Schaltzelle darf weiterlaufen, welche muss vor der Revision untersucht werden und wem teilt der Service das mit?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie eine Entscheidungsvorlage über vorläufige Maßnahmen bei auffälligen Wartungsfreigaben und entwerfen Sie einen kurzen, belastbaren Zwischenstand für betroffene Kunden. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-seriennummer-fruehwarnung.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.