Dreimal dieselbe Seriennummer

Merrensteg wartet Schaltzellen in Papierwerken. Auf drei Servicefreigaben steht dieselbe Kennung A-1889. Zwei Werke planen ihre nächste Revision am Wochenende. Der Serviceleiter muss mit Nora Eibenrode entscheiden, ob einzelne Anlagen vorerst eingeschränkt betrieben werden und was den Kunden mitzuteilen ist. Einen gemeldeten Personenschaden gibt es nicht.

Die Serviceanweisung unterscheidet Anlage, austauschbare Baugruppe und Prüfadapter. Auf zwei Originalmessblättern stehen verschiedene Anlagen und derselbe Adapter. Eine Freigabe-PDF kann die falsche Kennung aus einer Vorlage übernommen haben. Die technische Frage bleibt, ob die konkrete Anlage tatsächlich geprüft wurde. Dafür braucht das Team die Messdaten, nicht nur das zuletzt erzeugte Dokument.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Markiert die betroffenen Werke, Anlagen und nächsten Betriebsentscheidungen. Haltet die vorsorgliche Maßnahme getrennt von einer Aussage über die Fehlerursache.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Führt für jede Freigabe Anlagenkennung, Baugruppe, Adapter und Originalmessung zusammen. Erklärt, welche Zuordnung sich aus dem PDF allein nicht treffen lässt.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die nachgereichten Mess- und Zeitnachweise auf. Entwerft je Werk einen kurzen Stand mit Einsatzentscheidung, Nachprüfung und zuständiger Kontaktperson.

Entscheidung am Ende. Welche Schaltzelle darf weiterlaufen, welche muss vor der Revision untersucht werden und wem teilt der Service das mit?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie eine Entscheidungsvorlage über vorläufige Maßnahmen bei auffälligen Wartungsfreigaben und entwerfen Sie einen kurzen, belastbaren Zwischenstand für betroffene Kunden. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-seriennummer-fruehwarnung.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Dreimal dieselbe Seriennummer

Die Servicestelle der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln meldet drei gleich lautende Seriennummern auf Wartungsfreigaben für Schaltzellen in Papierwerken. Zwei Werke fahren ihre nächste Revision am kommenden Wochenende. Ein Auftraggeber erwägt, eine Kopie seiner Freigabe an einen Branchenverteiler zu senden. Es gibt keinen gemeldeten Personenschaden. Der Leiter Service bittet Nora Eibenrode um eine schnelle Entscheidung, welche Geräte vorsorglich im Einsatz eingeschränkt werden sollten und wer Kunden informieren darf. Bislang sind elf Wartungsnachweise aus derselben Vorlage bekannt. Die Arbeitsgeräte können bei Bedarf einzeln zugeordnet werden, wenn die Serviceteams die ursprünglichen Messprotokolle übermitteln.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-19

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Die Serviceanweisung unterscheidet zwischen der Anlagenkennung, der austauschbaren Baugruppenkennung und der Prüfadapterkennung. In den beanstandeten PDF-Freigaben steht in der Zeile für die Anlagenkennung jeweils A-1889. Die zwei Messblätter aus Werk Harsegrund enthalten unterschiedliche Anlagenkennungen und denselben Adapter. In Werk Tahlenberg fehlt bisher das Originalmessblatt. Das interne Eskalationsschema verlangt bei möglicher Gefährdung der elektrischen Sicherheit sofortige Meldung an die technische Freigabestelle und eine nachweisbare Entscheidung über den weiteren Einsatz. Die Teams dürfen Kunden auf Rückfrage den tatsächlichen Prüfstand mitteilen. Für Aussagen über Ursachen oder Fremdverschulden ist vorher die Fachfreigabe einzuholen.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Dreimal dieselbe Seriennummer

Der Serviceleiter hält die Seriennummern für einen Ausgabefehler. Die Vorlagenversion vom 28. September habe eine falsch verknüpfte Zelle. Das Werk Tahlenberg weist darauf hin, dass die gleiche Freigabe neben der Seriennummer auch zwei identische Widerstandswerte trägt. Eine Messung an einer dritten Anlage mit eigenem Messwert sei damit noch nicht belegt. Erik Dörnbusch fürchtet, dass eine Mitteilung an alle elf Kunden als Hinweis auf mangelhafte Serienprodukte verstanden wird. Zugleich ist der unmittelbare Kontakt zu fünf Kunden möglich, weil deren Revisionstermine vorliegen. Die Frage, ob die Wartungsfreigabe zugleich Teil einer gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung war, ist offen.

Serviceprüfungen und Priorität

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Standort	Primärnachweis	Einsatz
A-2041	Harsegrund	Messblatt vorhanden	Revision Samstag
A-2052	Harsegrund	Messblatt vorhanden	Reserve verfügbar
A-2158	Tahlenberg	Original offen	Reserve verfügbar
A-2210	Eikenwerft	Plausible Werte	Produktion läuft
A-2214	Ronnenfeld	Plausible Werte	Stillstand geplant

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Standort	Primärnachweis	Einsatz
A-2041	Harsegrund	Messblatt vorhanden	Revision Samstag
A-2052	Harsegrund	Messblatt vorhanden	Reserve verfügbar
A-2158	Tahlenberg	Original offen	Reserve verfügbar
A-2210	Eikenwerft	Plausible Werte	Produktion läuft
A-2214	Ronnenfeld	Plausible Werte	Stillstand geplant

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Der Vorlagenanbieter bestätigt die falsche Feldzuordnung nur für Ausdrucke vom 28. September bis zum 4. Oktober. Die strittige Freigabe für Tahlenberg wurde laut Fußzeile am 6. Oktober erzeugt. Der Dienstleister liefert eine Kopie seines lokalen Exportlogs mit Erstellungszeit am 4. Oktober und einem späteren Druckzeitpunkt. Bei zwei weiteren Anlagen sind nun eigenständige, plausible Messwerte eingegangen. Für Tahlenberg ist eine Nachprüfung am Donnerstag um 6 Uhr zugesagt. Das Werk bietet an, bis dahin auf eine Reserveanlage auszuweichen. Für die übrigen Standorte ist noch offen, ob die fehlerhafte Vorlage tatsächlich eingesetzt wurde.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-19

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Das Krisenteam möchte eine Entscheidung in drei Schritten. Bis heute Mittag sind Arbeitsfreigaben und technische Nachprüfungen zuzuordnen. Bis zum Abend ist über einen kurzen Zwischenstand für konkret betroffene Kunden zu entscheiden. Am Folgetag sollen weitere Dokumente sowie gegebenenfalls externe Pflichten bewertet werden. Das Briefing enthält eine Kundenliste mit zwei ungeklärten Anlagen, vier Anlagen mit plausiblen Primärmessungen und fünf Positionen ohne bisherige Zuordnung. Der Kunde in Tahlenberg bittet um einen Anruf vor 15 Uhr. Formulieren Sie deshalb, welche Information belegt ist, wer sie freigibt und wann der nächste belastbare Stand vorliegt.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie eine Entscheidungsvorlage über vorläufige Maßnahmen bei auffälligen Wartungsfreigaben und entwerfen Sie einen kurzen, belastbaren Zwischenstand für betroffene Kunden.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Technische Freigabestelle · Serviceprüfung <technische.freigabe@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-19 | Druckdatum und Messnachweis für Tahlenberg

Guten Tag,

Das Exportlog nennt für Tahlenberg den 4. Oktober, die PDF-Fußzeile den 6. Oktober. Der Anbieter bestätigt den Feldfehler für Ausdrucke vom 28. September bis zum 4. Oktober. Ob und inwieweit auch Export oder Datenerzeugung betroffen sind, ist damit noch nicht geklärt. Deshalb muss zunächst geklärt werden, ob das spätere Datum einen Druck oder eine neue Datenerzeugung bezeichnet. Die Fußzeile allein widerlegt den Fehlerzeitraum ebenso wenig wie das lokale Log eine durchgeführte Messung belegt.

Bei Harsegrund liegen zwei Messblätter mit unterschiedlichen Anlagenkennungen und gleichem Adapter vor. Das ist etwas anderes als drei tatsächlich an derselben Anlage durchgeführte Prüfungen. Für Tahlenberg fehlen weiterhin Originalmessblatt und sicher zugeordnete Widerstandswerte. Die identischen zwei Werte sollen ausdrücklich in den Prüfauftrag, ohne bereits eine Fälschung zu behaupten.

Die Reserveanlage steht bis zur Nachprüfung am Donnerstag um 6 Uhr zur Verfügung. Bitte legen Sie fest, wer vor dem nächsten Einsatz über die Freigabe entscheidet und welche Information die betroffenen Kunden erhalten. Für die zwei weiteren plausiblen Messungen brauchen wir die Anlagenzuordnung. Eine Rundmail an alle elf Kunden wäre eine eigene Kommunikationsentscheidung.

Mit freundlichen Grüßen
Technische Freigabestelle · Serviceprüfung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-19 · Dreimal dieselbe Seriennummer · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Dreimal dieselbe Seriennummer“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Serviceprüfungen und Priorität

Kennung	Standort	Primärnachweis	Einsatz
A-2041	Harsegrund	Messblatt vorhanden	Revision Samstag
A-2052	Harsegrund	Messblatt vorhanden	Reserve verfügbar
A-2158	Tahlenberg	Original offen	Reserve verfügbar
A-2210	Eikenwerft	Plausible Werte	Produktion läuft
A-2214	Ronnenfeld	Plausible Werte	Stillstand geplant

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Technische Freigabestelle · Serviceprüfung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Das Exportlog nennt für Tahlenberg den 4. Oktober, die PDF-Fußzeile den 6. Oktober. Der Anbieter bestätigt den Feldfehler für Ausdrucke vom 28. September bis zum 4. Oktober. Ob und inwieweit auch Export oder Datenerzeugung betroffen sind, ist damit noch nicht geklärt. Deshalb muss zunächst geklärt werden, ob das spätere Datum einen Druck oder eine neue Datenerzeugung bezeichnet. Die Fußzeile allein widerlegt den Fehlerzeitraum ebenso wenig wie das lokale Log eine durchgeführte Messung belegt.

2. Absatz der Stellungnahme: Bei Harsegrund liegen zwei Messblätter mit unterschiedlichen Anlagenkennungen und gleichem Adapter vor. Das ist etwas anderes als drei tatsächlich an derselben Anlage durchgeführte Prüfungen. Für Tahlenberg fehlen weiterhin Originalmessblatt und sicher zugeordnete Widerstandswerte. Die identischen zwei Werte sollen ausdrücklich in den Prüfauftrag, ohne bereits eine Fälschung zu behaupten.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Reserveanlage steht bis zur Nachprüfung am Donnerstag um 6 Uhr zur Verfügung. Bitte legen Sie fest, wer vor dem nächsten Einsatz über die Freigabe entscheidet und welche Information die betroffenen Kunden erhalten. Für die zwei weiteren plausiblen Messungen brauchen wir die Anlagenzuordnung. Eine Rundmail an alle elf Kunden wäre eine eigene Kommunikationsentscheidung.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Originalmessblätter, PDF-Freigaben, lokales Exportlog und Anbieterbestätigung unverändert sichern. Anlagen-, Baugruppen- und Adapterkennung in getrennten Feldern führen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welches Datum beschreibt Datenerzeugung oder Druck und welcher Primärnachweis belegt die Messung gerade an der betroffenen Anlage?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.