Reproduktionsversuch zum Wiederanlauf

ME-39 · Prüflabor Hameln · Laborleitung · 04.11.2026

1 Prüfumfang und Befund

Im Werkslabor wurden um 9.05 Uhr zwei Rückstellmuster des Loses L261026 mit Geräteversion 2.6.4 in einem abgesperrten Prüfaufbau untersucht. Das Ergebnis betrifft einen spezifischen Wiederanlauf nach einer kurzen Spannungsunterbrechung bei geöffneter Schutztür. Der Prüfaufbau nutzt einen Prüfverbraucher und keinen Bewegungsantrieb.

Gerät	Merkmal	Ergebnis
SR26-10401	L261026 · Version 2.6.4	Sicherer Ausgang blieb im Versuch unzulässig freigegeben.
SR26-10402	L261026 · Version 2.6.4	Sicherer Ausgang blieb im Versuch unzulässig freigegeben.
SR26-09821	Vorlos L191026 · Version 2.6.3	Sicherer Ausgang schaltete ab. Einzelner Vergleichsversuch.

2 Grenzen des Befunds

Im normalen Einschaltversuch ohne die Ausfallfolge reagierten alle drei Geräte bestimmungsgemäß. Der Befund ist mit einem im Gerät verbliebenen Werksprüfzustand vereinbar. Welche Änderung ihn ausgelöst hat und wie weit er sich auf andere Lose erstreckt, ist offen. Das beim Kunden eingesetzte Gerät war bei Berichtsabschluss um 9.35 Uhr noch nicht im Labor. Die Logdaten des Kunden müssen gesichert und abgeglichen werden.

Die beiden Rückstellmuster liegen seit Abschluss im gesperrten Laborschrank. Originalprüfdaten und Versionsabbilder werden unter P-39-118 gesichert. Bericht elektronisch freigegeben durch Paula Erxleben, Leitung Prüflabor, am 4. November um 9.42 Uhr.