Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Alle mussten klicken und keiner konnte stoppen

Die Arbeitsanweisung zur internen Freigabe von Warensendungen schreibt die Verwendung eines KI-Assistenten seit 8. Oktober vor. Als eine Umstellung der Datenquelle eine Freigabe für ein falsch eingestuftes Antriebsmodul erzeugt, markiert Mitarbeiter Joost Kehrmeyer die Anzeige grün. Der Vorgesetzte hatte das Ziel vorgegeben, mindestens 98 Prozent aller Prüfungen in der Anwendung zu erledigen. Das Modul wurde im Versandlager noch angehalten. Ein internes Audit bewertet die Unterweisung als abgeschlossen. Nora Eibenrode erhält den Auftrag zu klären, ob die Verantwortlichkeit dem einzelnen Sachbearbeiter, der Schichtleitung oder dem Organisationsprozess zuzuordnen ist.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-32

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026

Im alten Ablauf konnte jede Schicht den Vorgang an eine zweite prüfende Person abgeben. Die neue Anwendung lässt dies nur innerhalb von 45 Sekunden über eine Schaltfläche zu. Nach einem Update ist sie in der Nachtschichtoberfläche nicht sichtbar. Laut Handbuch müssen Beschäftigte dann den Helpdesk anrufen. Dieser ist von 21 bis 6 Uhr unbesetzt. Das Lernsystem verzeichnet eine zehnminütige Einführung mit einer einzigen Multiple-Choice-Frage zur Anmeldung. Die Gefahr der fehlerhaften Einstufung wurde darin nicht behandelt. Der technische Bericht ordnet dem Dienst keine Funktion zur Kontrolle der Arbeitsleistung zu, nennt aber personenbezogene Nutzungsstatistiken.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Alle mussten klicken und keiner konnte stoppen

Die Bereichsleitung beruft sich auf die Aufgabenverteilung und den Lernnachweis. Kehrmeyer hätte eine Schichtkollegin fragen oder den Auftrag liegen lassen können. Kehrmeyer sagt, ein Aufschub sei bereits zweimal als Nichterfüllung der Schichtvorgabe gerügt worden. Ein ausgedruckter Dienstplan zeigt zwar eine zweite Person im Warenausgang, jedoch keine zweite Prüfbefugnis. Der Systembetrieb hält einen manuellen Umweg für vorhanden, weil der Prozess formal auf das Papierformular verweist. Das Formular öffnet im Nachtschichtprofil ohne die alten Anlagen zur Einstufung. Die praktische Erreichbarkeit dieses Auswegs ist streitig.

Bereitschaft und Prüfmöglichkeit

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Zeitfenster	Rolle	Ausweichweg	Befund
06 bis 14 Uhr	Frühschicht	Helpdesk	verfügbar
14 bis 21 Uhr	Spätschicht	Helpdesk	verfügbar
21 bis 06 Uhr	Nachtschicht	Helpdesk	unbesetzt
Nachtprofil	Sachbearbeitung	Stoppschaltfläche	fehlte
ab 11.10.	alle Schichten	Papierliste	Altbelege fehlen

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Zeitfenster	Rolle	Ausweichweg	Befund
06 bis 14 Uhr	Frühschicht	Helpdesk	verfügbar
14 bis 21 Uhr	Spätschicht	Helpdesk	verfügbar
21 bis 06 Uhr	Nachtschicht	Helpdesk	unbesetzt
Nachtprofil	Sachbearbeitung	Stoppschaltfläche	fehlte
ab 11.10.	alle Schichten	Papierliste	Altbelege fehlen

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Revision findet im Ticketbuch die ausdrückliche Entscheidung, den manuellen Abgleich nach drei Tagen abzuschalten. Ein Produktionstest für den Nachtmodus wurde verschoben. Dem Vorstand war die Farbe grün in einem Statusbericht als Bedienfreigabe erklärt worden. Im Versandprotokoll war dieselbe Farbe als materielle Einstufung zu lesen. Es liegt noch keine bestätigte Zuwiderhandlung gegen eine sanktionierte Vorschrift vor. Das Exportteam prüft die konkrete materielle Regel und den Versandstatus. Vor dem Fall waren zwei ähnliche Vorschläge verworfen worden, ohne dass die Systemverantwortlichen über den gleichen Fehlermechanismus informiert wurden.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-32

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026

Der Produktionsleiter möchte den Betrieb zunächst mit abgeschalteter Automatik und einer zweiten Freigabe wieder aufnehmen. Das Compliance-Team braucht einen Nachweis, dass jede Schicht die Auffälligkeit erkennen, aussteuern und melden kann. Die Wiederfreigabe soll vom Systembetrieb und einer unabhängigen Fachperson unterschrieben werden. Der Betriebsrat verlangt den Zweck, Umfang und Zugriff der Nutzungsdaten. Im Vermerk sollen die Kompetenzmaßnahmen nach Rollen und Tätigkeiten beschrieben werden. Die persönliche Zurechnung, eine mögliche Aufsichtspflichtverletzung und die betrieblichen Beteiligungsfragen sind getrennte Prüfungen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Entwirf einen Wiederanlaufvermerk mit überprüfbaren Kompetenzmaßnahmen, funktionierendem Stopprecht, Protokollierung und einem gesonderten Abschnitt zur persönlichen und betrieblichen Verantwortung.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

Schichtanweisung Warenausgang

Datum 08.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Seit 8. Oktober muss jede Sendung im Prüfportal beginnen. Vorgaben zur Erledigungsquote beziehen sich auf die Portalerfassung. Blockierte Positionen sind an den Helpdesk zu melden. Gültig für alle drei Schichten, gezeichnet Rafael Wembke.

Meldung Versionswechsel

Datum 09.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Profil Nacht 5 wurde am 9. Oktober um 22.01 Uhr aktiviert. Die Stoppschaltfläche gehört zum am Folgetag nachzuliefernden Oberflächenpaket. Der Prozess läuft vorläufig ohne dieses Element. Ticket IT-291, Freigabe Nora Großekamp.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Systembetrieb · Wiederanlauf <systembetrieb@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-32 | Rückfallebene im tatsächlich verwendeten Nachtprofil

Guten Tag,

Die Papierliste ist im Nachtprofil erreichbar, aber ohne die alten Anlagen zur Einstufung. Ein theoretisch vorhandenes Formular ist deshalb noch kein nachgewiesener Ersatzprozess. Die zweite Person im Warenausgang besitzt nach dem Dienstplan keine zweite Prüfbefugnis. Bitte testen Sie den Ausweichweg mit dem wirklichen Rollenprofil zwischen 21 und 6 Uhr.

Im Ticketbuch ist die Abschaltung des manuellen Abgleichs nach drei Tagen ausdrücklich dokumentiert. Der Produktionstest für die Nachtoberfläche war verschoben. Die zehnminütige Einführung prüfte nur die Anmeldung. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Beschäftigten die fehlerhafte Einstufung erkennen und aussteuern konnten. Die früher verworfenen ähnlichen Vorschläge wurden dem Systembetrieb nicht mit demselben Fehlermechanismus gemeldet.

Der Produktionsleiter schlägt die abgeschaltete Automatik mit zweiter Freigabe vor. Für die Wiederaufnahme brauchen wir benannte Befugnisse, Anlagenzugang und erreichbare Vertretung je Schicht. Die konkrete materielle Exportregel und der Versandstatus sind noch in Prüfung. Bitte formulieren Sie keine bereits bestätigte Sanktionstat, nur weil die Organisationslücke schwer wiegt.

Mit freundlichen Grüßen
Systembetrieb · Wiederanlauf
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-32 · Alle mussten klicken und keiner konnte stoppen · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Alle mussten klicken und keiner konnte stoppen“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Bereitschaft und Prüfmöglichkeit

Zeitfenster	Rolle	Ausweichweg	Befund
06 bis 14 Uhr	Frühschicht	Helpdesk	verfügbar
14 bis 21 Uhr	Spätschicht	Helpdesk	verfügbar
21 bis 06 Uhr	Nachtschicht	Helpdesk	unbesetzt
Nachtprofil	Sachbearbeitung	Stoppschaltfläche	fehlte
ab 11.10.	alle Schichten	Papierliste	Altbelege fehlen

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Systembetrieb · Wiederanlauf enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die Papierliste ist im Nachtprofil erreichbar, aber ohne die alten Anlagen zur Einstufung. Ein theoretisch vorhandenes Formular ist deshalb noch kein nachgewiesener Ersatzprozess. Die zweite Person im Warenausgang besitzt nach dem Dienstplan keine zweite Prüfbefugnis. Bitte testen Sie den Ausweichweg mit dem wirklichen Rollenprofil zwischen 21 und 6 Uhr.

2. Absatz der Stellungnahme: Im Ticketbuch ist die Abschaltung des manuellen Abgleichs nach drei Tagen ausdrücklich dokumentiert. Der Produktionstest für die Nachtoberfläche war verschoben. Die zehnminütige Einführung prüfte nur die Anmeldung. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Beschäftigten die fehlerhafte Einstufung erkennen und aussteuern konnten. Die früher verworfenen ähnlichen Vorschläge wurden dem Systembetrieb nicht mit demselben Fehlermechanismus gemeldet.

3. Absatz der Stellungnahme: Der Produktionsleiter schlägt die abgeschaltete Automatik mit zweiter Freigabe vor. Für die Wiederaufnahme brauchen wir benannte Befugnisse, Anlagenzugang und erreichbare Vertretung je Schicht. Die konkrete materielle Exportregel und der Versandstatus sind noch in Prüfung. Bitte formulieren Sie keine bereits bestätigte Sanktionstat, nur weil die Organisationslücke schwer wiegt.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Nachtprofilversion, Ticketbuch, Schichtanweisung, Lerninhalt und verworfene Vorschläge getrennt sichern. Bedienfreigabe grün nicht mit materiell richtiger Einstufung gleichsetzen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Rückfallebene funktioniert für eine berechtigte Person im Nachtprofil tatsächlich und welche materielle Zuwiderhandlung ist unabhängig vom Organisationsmangel belegt?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.