

07_app_chat_cloudabo.txt

In-App-Chat MeadowPilot · Ticket MP-441088 · 15.06.2026

09:04 Leyla Aydin: Seit Update ist die Karte verschoben. Gestern fuhr X2 in Beet und Teich. Wie bekomme ich die Karte von vor dem Update zurück?

09:06 Bot: Kartenwiederherstellung ist Bestandteil von CloudPlus. Möchten Sie CloudPlus aktivieren?

09:07 Leyla Aydin: Nein. Beim Kauf war Kartenbackup enthalten. Ich will nur meinen Stand vom 12. Juni.

09:11 Support Mika: Ihr Basiszeitraum läuft bis 30. Juni. Ich prüfe, ob ein Backup vorhanden ist.

09:24 Support Mika: Auf dem Konto liegt eine Karte vom 13. Juni nach Migration. Eine ältere Version sehe ich nicht.

09:28 Leyla Aydin: Die alte Karte war fünf Jahre versprochen und seit März aktiv. Warum wurde sie überschrieben?

09:36 Support Mika: Firmware 4.8.2 migriert Karten in das neue Format. Bei erfolgreicher Migration wird die Vorversion nach 48 Stunden gelöscht. Ihr Ticket wurde am 15. Juni eröffnet.

09:40 Leyla Aydin: Bitte nichts mehr löschen und alle Logs sichern.

09:42 Support Mika: Sicherungsmarke bis 15. Juli gesetzt. Händler erhält Diagnosezugang nach Ihrer Freigabe.

05_email_support_beacon_drift.eml

Von	support@meadowpilot-europe.de
An	leyla.aydin@posteo.de
Kopie	service@gartenstrom-west.de
Datum	Wed, 17 Jun 2026 15:22:00 +0200
Betreff	Ticket MP-441088 / Beacon B2 und Kartenmigration

Sehr geehrte Frau Aydin,

wir sehen eine erfolgreiche Migration der Karte am 13. Juni um 02:19 Uhr und ab 07:04 Uhr eine Abweichung der Funkbake B2 von 1.8 Metern. Das Gerät hat die Abweichung am 14. Juni vor dem Start erneut gemessen, aber als noch nutzbar eingestuft. Wir können nicht aus der Ferne erkennen, ob die Bake physisch versetzt wurde oder die Koordinaten fehlerhaft waren.

Bitte verändern Sie die Position der Baken nicht und senden Sie Fotos mit sichtbarem Abstand zu festen Gebäudekanten. Der Händler kann beim Vor-Ort-Termin eine Diagnosekarte erzeugen. Die Kamerabilder werden aus Schutzgründen nicht dauerhaft auf unseren Servern gespeichert.

CloudPlus beeinflusst die lokale Hinderniserkennung nicht. Kartenbackup und Wiederherstellung setzen ab 1. Juli jedoch ein aktives Paket voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Gärtner

Technical Support MeadowPilot Europe GmbH

Telefon 0211 770 81 328

06_email_nachbarin_foto_zeugenangaben.eml

Von	sophie.wessel@mailbox.org
An	leyla.aydin@posteo.de
Datum	Sun, 14 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Fotos von heute früh / Mäher am Teich

Hallo Leyla,

ich schicke dir die vier Originalfotos von heute Morgen. Ich war gegen 06:45 Uhr mit dem Hund im Garten und habe euren Mäher erst im Beet gehört. Er fuhr in kleinen Bögen, obwohl dort sonst nie gemäht wird. Zwei Minuten später stand das rechte Rad im Wasser und der Motor drehte noch.

Ich habe ihn nur am hinteren Griff herausgezogen und auf die Steinplatte gestellt. Die Funkbake an der Garage habe ich nicht angefasst. Am Freitagabend stand sie nach meiner Erinnerung genauso dicht am Fallrohr wie auf dem Foto. Murat hatte mich vor zwei Wochen gebeten, beim Heckenschneiden Abstand zu halten.

Ruf gern an, wenn der Händler wissen will, was ich gesehen habe.

Viele Grüße

Sophie Wessel

Hafenweg 29, 48155 Münster

Telefon 0251 321 88 61

08_geraeteereignisse_update.csv

Zeitpunkt	Code	Meldung	Position_X	Position_Y	Aktion	Quelle
2026-06-13 02:14	FW-INSTALL	Firmware 4.8.2 installiert			Neustart	Geräteexport
2026-06-13 02:19	MAP-MIG	Kartenmigratio n erfolgreich			Vorversion markiert	Serverlog
2026-06-13 07:04	B2-DRIFT	Beacon B2 drift 1.8m	12.44	8.09	Toleriert	Serverlog
2026-06-13 18:31	ALIGN-1	Ausrichtung fe hlgeschlagen			Abbruch	App-Export
2026-06-14 06:30	SCHED	Zeitplan gestartet			Mähen	Geräteexport
2026-06-14 06:47	WHEEL-SLIP	Radschlupf rechts	18.12	4.77	Motor weiter	Geräteexport
2026-06-14 06:49	LIFT	Gerät angehoben	18.08	4.70	Stopp	Geräteexport

09_kosten_abo_pflanzen.csv

Datum	Position	Betrag_EUR	Beleg	Status	Bemerkung
2026-03-18	MeadowPilot Vision X2	2699	GS-260318-441	bezahlt	einschließlich Installation
2026-06-15	Gärtnerei Ersatzpflanzen	486	KV-260615	Angebot	acht Pfingstrosen und Boden
2026-06-19	Transport zum Händler	38	Taxi-Quittung	bezahlt	Gerät passte nicht ins Auto
2026-07-01	CloudPlus	7.99	App-Anzeige	nicht gebucht	monatlich
2026-07-02	Vor-Ort-Neukarti erung	149	Händlerangebot	offen	Kostenübernahm e streitig

10_foto_maehrer_teichkante.jpg

Hafenweg 27 · 14.06.2026

Rechtes Rad im flachen Teichrand

Fahrspur durch Pfingstrosenbeet

Funkbake B2 am Garagenfallrohr

Aufnahme Sophie Wessel · 06:49 Uhr

Originaldatei IMG_6142.JPG

Foto aus dem Vorgangsordner · aufgenommen mit Mobiltelefon

Bilddatei: 10_foto_maehrer_teichkante.jpg

01_bestellung_rechnung_werbeversprechen.docx

Bestellung GS-260318-441

Käufer

Leyla und Murat Aydin

Produkt

MeadowPilot Vision X2

Kaufdatum

18.03.2026

Gesamtpreis

2699 EUR

1. Lieferumfang

Geliefert werden Roboter, Ladestation, zwei Funkbaken, Netzteil und App-Zugang. Die Produktseite bezeichnet VisionMap als dauerhafte Kameranavigation ohne Begrenzungsdraht und nennt kostenlose Sicherheits- und Funktionsaktualisierungen für mindestens fünf Jahre.

Im Preis enthalten ist CloudBasis für Kartenbackup, Diebstahlortung und Wettersteuerung. Das Bestellblatt nennt keinen jährlichen Preis. Der Verkäufer installierte Ladestation und Gartenkarte am 23. März; das Übergabeprotokoll weist eine vollständig kartierte Fläche von 684 Quadratmetern aus.

2. Einweisung

Servicetechnikerin Jule Bender erklärte, automatische Updates könnten nachts installiert werden. Ein Aufschub sei in der App für höchstens sieben Tage möglich. Familie Aydin aktivierte Updates, weil das Gerät laut Hinweis sonst keine Diebstahlortung mehr bieten könne.

Die Grundstückskarte schloss Teich, Sandkasten und Staudenbeet aus. Ein schmaler Durchgang von 92 Zentimetern zwischen Garage und Hecke wurde zweimal erfolgreich getestet.

Jule Bender

Servicetechnikerin

02_updatehinweis_firmware_4_8_2.docx

Firmware 4.8.2 und CloudBasis-Umstellung

Veröffentlichung	11.06.2026
Installation Gerät	13.06.2026, 02:14 Uhr
Geräte-ID	MPX2-DE-8841-2097
App-Version	6.4.0

1. Änderungen

Firmware 4.8.2 aktualisiert die Hinderniserkennung, komprimiert gespeicherte Karten und führt einen neuen Abgleich mit den Funkbaken ein. Nutzer sollen nach Installation eine Kontrollfahrt an Teichen, Stufen und engen Passagen ausführen. Die vorhandene Karte soll automatisch übernommen werden.

Im Updatefenster stand, Kartenbackup und Fernzugriff würden ab 1. Juli in CloudPlus zusammengeführt. Ohne CloudPlus bleibe lokales Mähen möglich; Wettersteuerung, Kartensicherung und Fernzugriff seien dann deaktiviert. Der Preis wird mit 7.99 EUR monatlich genannt.

2. Hinweise bei Störung

Bei versetzter Karte soll das Gerät an die Ladestation gestellt und die Funktion Karte neu ausrichten gewählt werden. Eine vollständige Neukartierung wird erst nach zwei erfolglosen Ausrichtungen empfohlen.

Das Protokoll des Geräts zeigt am 13. Juni um 02:19 Uhr eine erfolgreiche Migration. Um 07:04 Uhr folgt der Eintrag Beacon B2 drift 1.8m. In der App wurde dieser Eintrag nicht angezeigt.

Produktservice MeadowPilot

Technische Information

03_stoerungsprotokoll_und_schaden.docx

Ablauf nach dem Update

Gerät	MeadowPilot Vision X2
Update	13.06.2026
Schadentag	14.06.2026
Ticket	MP-441088

1. Verlauf

Am 13. Juni zeigte die App die Gartenkarte um etwa einen Meter nach Osten verschoben. Murat Aydin wählte zweimal Karte neu ausrichten. Die erste Fahrt endete mit der Meldung Position unsicher. Am 14. Juni startete der Zeitplan um 06:30 Uhr automatisch.

Um 06:47 Uhr fuhr der Roboter durch die bisherige Sperrzone und beschädigte acht junge Pfingstrosen. Anschließend blieb er an der Teichkante mit dem rechten Rad im Wasser hängen. Nachbarin Sophie Wessel zog das Gerät am Griff heraus und fotografierte Position und Fahrspur.

2. Folgen und Sicherung

Das Gerät wurde nicht erneut betrieben. In der App waren zunächst nur die letzten 24 Stunden verfügbar. Nach Öffnung des Supporttickets verschwand die alte Karte aus der Ansicht. Ein lokaler Export vom 15. Juni enthält Ereignisse, aber keine Bilddaten der Kamera.

Die Gärtnerei schätzt Ersatzpflanzen und Neuanlage auf 486 EUR. Am Gerät sind Feuchtigkeitsspuren im rechten Radkasten sichtbar; es lässt sich laden, meldet aber Kamerakalibrierung erforderlich.

Leyla Aydin

Käuferin

04_haendlerantwort_nacherfuellung.docx

Antwort auf Mängelanzeige

Ticket	GS-REK-260619
Datum	22.06.2026
Kunde	Aydin
Geräte-ID	MPX2-DE-8841-2097

1. Untersuchung

Der Roboter wurde am 19. Juni angenommen. Mechanik, Akku und Ladestation zeigen im Kurztest keine Auffälligkeit. Im Radkasten fanden sich geringe Feuchtigkeit und Erde. Eine Kamerakalibrierung konnte ohne das Grundstück und die Funkbaken nicht abgeschlossen werden.

Nach Auskunft des Herstellers wurde Firmware 4.8.2 ordnungsgemäß installiert. Das Serverprotokoll weist eine Abweichung der Funkbake B2 aus. Ob die Bake bewegt, gestört oder durch die Migration falsch zugeordnet wurde, lässt sich in der Werkstatt nicht feststellen.

2. Weiteres Vorgehen

Wir bieten einen Vor-Ort-Termin zur Neukartierung an. Für eine Rückabwicklung oder Ersatzlieferung sehen wir derzeit keinen Anlass. Die Kosten des Pflanzenbeets können wir ohne Prüfung der Sicherungszonen nicht übernehmen.

CloudPlus ist ein Vertrag mit dem Hersteller. Nach unserer Auffassung bleibt die lokale Mähfunktion auch ohne Abo bestehen. Bitte teilen Sie mit, ob Sie den Termin am 30. Juni wahrnehmen.

Saskia Nolte

Leitung Kundendienst