Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Eine nachgereichte Lagerliste zeigt, dass Gerät U03 wegen einer beschädigten Verpackung ausgetauscht worden war. Das Servicefoto gehört nach den Bildmetadaten zu U03. Für U01 und U02 fehlen Fotos der Typenschilder. Die Serviceleitung findet zudem eine Freigabemail für eine geänderte Temperaturgrenze von 42 Grad. Der Vertrieb hatte sie an den Einkauf des Kunden geschickt. Ein ausdrücklicher Annahmebeleg fehlt. In einem neuen Messlauf werden je nach Position 39 bis 44 Grad erfasst. Der Temperaturfühler war nur an zwei Positionen kalibriert. Beim Austausch eines Ventilators bleiben zwei Geräte stabil, das dritte schaltet weiter ab. Der Kunde kündigt eine Ersatzbeschaffung bis zum nächsten Mittag an.