Zwei Termine im Regulierungsmonitor

Der digitale Regulierungsmonitor der Merrensteg Elektrosysteme SE zeigt für passive Schalter, vernetzte Controller und ein Diagnoseprogramm denselben Termin Ende 2027. Der Service in Hameln erhält zugleich eine Meldung über eine veröffentlichte Angriffsmethode. Nora Eibenrode will wissen, ob das Unternehmen schon jetzt Meldewege für Cybervorfälle braucht und ob dieser Vorgang einen solchen Weg auslöst.

Der mechanische H40, der Controller C18 mit Firmware und das separat vertriebene Diagnoseprogramm D5 haben unterschiedliche Funktionen. Ein Kalenderfeld beantwortet deshalb weder die Produktzuordnung noch die Frage, wann eine Melderegel gilt. Beim Ticket zählen zudem Inhalt und Kenntniszeit: Eine beschriebene Angriffsmethode und der Nachweis eines tatsächlichen Zugriffs tragen unterschiedliche Schlüsse.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Sichtet den Monitor und das frühe Ticket. Haltet für jede Produktfamilie fest, welche Eigenschaften für ihre rechtliche Einordnung fehlen oder belegt sind.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Stellt Produktregister und amtlichen Verordnungstext nebeneinander. Unterscheidet allgemeinen Anwendungsbeginn, früher greifende Pflichten und Auslöser einer konkreten Frist.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die bestätigte Kundenmeldung und den internen Test hinzu. Führt Zustellung, Kenntnis und technische Bestätigung getrennt. Bereitet eine Entscheidung für die zuständige Stelle vor, ohne eine Meldung zu verschicken.

Entscheidung am Ende. Welche Fakten reichen bereits für eine technische Eskalation, und welche Zeitpunkte kommen für eine konkrete Meldefrist in Betracht?

Arbeitsauftrag. Erstelle ein Änderungsregister und eine Meldetriage mit Produktzuordnung, gesonderten Stichtagen, Fristen und Verantwortlichen. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-meldefrist-firmware.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Zwei Termine im Regulierungsmonitor

Ein abonnierter Rechtsmonitor meldet der Merrensteg Elektrosysteme SE, die EU-Cyberresilienz-Verordnung müsse erst Ende 2027 in den Produktabläufen berücksichtigt werden. Zwei Tage später wird der Service in Hameln auf ungewöhnliche Netzwerkverbindungen eines Antriebscontrollers aufmerksam. Das Fachteam nutzt denselben Monitor für passive Schalter, ältere Controller und ein separat vertriebenes Diagnoseprogramm. Nora Eibenrode möchte wissen, welche Meldeschritte vor dem allgemeinen Anwendungsdatum bereits vorbereitet sein müssen. Sie beauftragt einen Abgleich mit dem amtlichen Text und eine Entscheidungsvorbereitung zum aktuellen Ticket. Eine Freigabe zur Meldung oder zum Versand von Kundeninformationen ist noch nicht erteilt.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-08

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Produktstamm nennt drei betroffene Familien. Serie H40 besteht aus mechanischen Schaltern ohne eigene Software. Serie C18 ist ein vernetzter Controller mit Firmware. Diagnoseprogramm D5 wird gesondert lizenziert und kann Controller auslesen. Der Monitor übernimmt in allen drei Zeilen denselben Stichtag. Ticket S61 enthält zunächst nur einen externen Hinweis auf eine veröffentlichte technische Angriffsbeschreibung. Für die Hamelner Produkte ist darin keine erfolgreiche Ausnutzung belegt. Das interne Register enthält noch keinen Vertreter für die Meldestelle und keine Kontaktperson für Kundeninformationen. Die erste betriebliche Meldung ging am 9. Oktober um 08.40 Uhr ein und wurde als Wartungsvorgang abgelegt.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Zwei Termine im Regulierungsmonitor

Das Produktteam meint, Altgeräte seien pauschal ausgenommen, weil die erste C18-Serie bereits 2025 ausgeliefert wurde. Der Service hält dagegen, dass noch laufend Geräte aus der Serie bereitgestellt werden. Für die Diagnoseanwendung ist unklar, ob sie die betroffene Komponente enthält oder nur dieselbe Versionsnummer trägt. Die Technik weist darauf hin, dass die dokumentierte auffällige Verbindung auch aus einem kundenseitig gestarteten Test stammen könnte. Ein Vertriebsleiter möchte deshalb erst die reguläre Produktprüfung im nächsten Quartal abwarten. Ein anderer Standort will sofort eine Sicherheitsmeldung für alle drei Familien vorbereiten. Beide Vorschläge stützen sich bislang stärker auf den Monitor als auf den Normtext und die Incident-Belege.

Produkt- und Melderegister zum Ticket S61

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Vorgang	Stand	Beleggrenze
H40	Mechanischer Schalter	Keine Software	Produktstamm
C18	Controller mit Firmware	Version 3.7 bestätigt	Reichweite 3.8 offen
D5	Diagnosesoftware	Separat lizenziert	Komponentenliste fehlt
S61	Erster Hinweis	09.10. 08:40	Angriffsbeschreibung
K18	Bestätigter Kundenvorfall	18.10. 20:16	Ausnutzung bei Kunde
M18	Maileingang	18.10. 22:02	Lesestatus ungeklärt

Erfasste Zeilen	**6**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Vorgang	Stand	Beleggrenze
H40	Mechanischer Schalter	Keine Software	Produktstamm
C18	Controller mit Firmware	Version 3.7 bestätigt	Reichweite 3.8 offen
D5	Diagnosesoftware	Separat lizenziert	Komponentenliste fehlt
S61	Erster Hinweis	09.10. 08:40	Angriffsbeschreibung
K18	Bestätigter Kundenvorfall	18.10. 20:16	Ausnutzung bei Kunde
M18	Maileingang	18.10. 22:02	Lesestatus ungeklärt

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Am 19. Oktober legt die Produktsicherheit eine bestätigte Kundenmeldung vor. Ein Kunde hat am 18. Oktober um 20.16 Uhr einen unbefugten Zugriff auf einen C18 mit Firmware 3.7 dokumentiert. Eine interne Analyse reproduziert die Angriffsfolge am folgenden Morgen. Das Team kann noch nicht ausschließen, dass die Variante 3.8 ebenfalls betroffen ist. Die erste E-Mail der Kundenbetreuung wurde laut Eingangsbuch am 18. Oktober um 22.02 Uhr zugestellt. Es fehlt ein Nachweis, wann die produktsicherheitsverantwortliche Stelle sie geprüft hat. Das Team möchte die Unsicherheit über die Kenntniszeit und die Relevanz der früheren Meldung sichtbar im Fristenlauf behandeln.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-08

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Verknüpfe amtliche Regelung, Produkt- und Rollenmerkmale, Anwendungszeitpunkt und konkrete Bearbeitungsschritte. Erfasse gesondert, welche Tatsachen nur für eine Schwachstelle sprechen und welche für eine tatsächliche Ausnutzung. Lege eine nachvollziehbare Zeitleiste für mögliche Kenntnisse an und markiere, von welcher Annahme eine Fristberechnung ausgeht. Kläre, wie der Konzern einen aktuellen Meldevorgang von der langfristigen Umsetzung allgemeiner Produktpflichten abgrenzt. Die Geschäftsleitung benötigt für den nächsten Morgen eine übersichtliche Liste von Nachweisen, beteiligten Funktionen und offenen Entscheidungen. Wo der exakte Kenntniszeitpunkt streitig ist, arbeite mit mehreren begründeten Szenarien.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle ein Änderungsregister und eine Meldetriage mit Produktzuordnung, gesonderten Stichtagen, Fristen und Verantwortlichen.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Zwei Termine im Regulierungsmonitor

Monitoring regulatorischer Änderungen und technischer Rechtsbegriffe

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Erstelle ein Änderungsregister und eine Meldetriage mit Produktzuordnung, gesonderten Stichtagen, Fristen und Verantwortlichen.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Produktsicherheit · Incidentkoordination <produktsicherheit@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-08 | Bekanntwerden des Vorfalls und betroffene Firmware

Guten Tag,

Bitte führen Sie die Meldung vom 9. Oktober um 08.40 Uhr und den bestätigten Kundenvorfall vom 18. Oktober um 20.16 Uhr als unterschiedliche Ereignisse. Die frühere Meldung beschreibt eine veröffentlichte Angriffsmethode; die spätere enthält einen dokumentierten Zugriff auf einen C18 mit Firmware 3.7. Das ist kein Grund, die erste Nachricht aus der Kenntnisprüfung zu streichen. Ihre Aussagekraft muss aber aus ihrem Inhalt folgen.

Die Mail um 22.02 Uhr ist als zugestellt vermerkt. Der Zeitpunkt der fachlichen Prüfung ist nicht nachgewiesen. Bitte ermitteln Sie zunächst Postfachzuständigkeit und Bereitschaftsweg, statt die Frist ohne Erklärung mit dem nächsten Morgen beginnen zu lassen. Die Reproduktion am 19. Oktober ist wiederum ein eigener Bestätigungsschritt.

Für H40 ist keine Software dokumentiert. D5 ist gesondert lizenziert; eine Komponentenliste fehlt. Für C18 Version 3.8 fehlt der Ausschluss des gleichen Mechanismus. Wir brauchen eine nach Produkt und Erkenntnisstand gegliederte Entscheidung mit alternativen Kenntniszeitpunkten. Ein aus dem Monitor übernommenes einheitliches Datum darf diese Prüfung nicht ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Produktsicherheit · Incidentkoordination
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-08 · Zwei Termine im Regulierungsmonitor · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Zwei Termine im Regulierungsmonitor“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Produkt- und Melderegister zum Ticket S61

Kennung	Vorgang	Stand	Beleggrenze
H40	Mechanischer Schalter	Keine Software	Produktstamm
C18	Controller mit Firmware	Version 3.7 bestätigt	Reichweite 3.8 offen
D5	Diagnosesoftware	Separat lizenziert	Komponentenliste fehlt
S61	Erster Hinweis	09.10. 08:40	Angriffsbeschreibung
K18	Bestätigter Kundenvorfall	18.10. 20:16	Ausnutzung bei Kunde
M18	Maileingang	18.10. 22:02	Lesestatus ungeklärt

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Produktsicherheit · Incidentkoordination enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Bitte führen Sie die Meldung vom 9. Oktober um 08.40 Uhr und den bestätigten Kundenvorfall vom 18. Oktober um 20.16 Uhr als unterschiedliche Ereignisse. Die frühere Meldung beschreibt eine veröffentlichte Angriffsmethode; die spätere enthält einen dokumentierten Zugriff auf einen C18 mit Firmware 3.7. Das ist kein Grund, die erste Nachricht aus der Kenntnisprüfung zu streichen. Ihre Aussagekraft muss aber aus ihrem Inhalt folgen.

2. Absatz der Stellungnahme: Die Mail um 22.02 Uhr ist als zugestellt vermerkt. Der Zeitpunkt der fachlichen Prüfung ist nicht nachgewiesen. Bitte ermitteln Sie zunächst Postfachzuständigkeit und Bereitschaftsweg, statt die Frist ohne Erklärung mit dem nächsten Morgen beginnen zu lassen. Die Reproduktion am 19. Oktober ist wiederum ein eigener Bestätigungsschritt.

3. Absatz der Stellungnahme: Für H40 ist keine Software dokumentiert. D5 ist gesondert lizenziert; eine Komponentenliste fehlt. Für C18 Version 3.8 fehlt der Ausschluss des gleichen Mechanismus. Wir brauchen eine nach Produkt und Erkenntnisstand gegliederte Entscheidung mit alternativen Kenntniszeitpunkten. Ein aus dem Monitor übernommenes einheitliches Datum darf diese Prüfung nicht ersetzen.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Originalmeldungen mit Headern, Firmwarestände und Reproduktionsbericht getrennt erhalten. Die zuständige Stelle dokumentiert ihre Prüfung und den Zeitpunkt, ohne die Eingangsdaten nachträglich zu überschreiben.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Norm gilt für welches Produkt zu welchem Zeitpunkt und welche Kenntnis belegen Hinweis, Kundennachricht, Postfacheingang und interne Reproduktion jeweils?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.